

**STEINEL** Vertrieb GmbH  
Dieselstraße 80-84  
33442 Herzebrock-Clarholz  
Tel: +49/5245/448-188  
[www.steinel.de](http://www.steinel.de)



**Contact**  
[www.steinel.de/contact](http://www.steinel.de/contact)



110073036 09/2019\_A Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.

**STEINEL®**  
PROFESSIONAL



GluePRO 400 LCD

Information  
**GluePRO 300**  
**GluePRO 400 LCD**

CN | BG | RU | LV | LT | EE | HR | SI | RO | PL | SK | CZ | HU | TR | GR | NO | FI | DK | SE | PT | ES | IT | NL | FR | GB | DE

# DE Original-Bedienungsanleitung

Bitte machen Sie sich vor Gebrauch mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Denn nur eine sachgerechte Handhabung gewährleistet einen langen, zuverlässigen und störungsfreien Betrieb.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Heißklebef pistole.

## Zu diesem Dokument

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



## Sicherheitshinweise

**Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann das Gerät zu einer Gefahrenquelle werden.**

Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Wenn mit dem Gerät nicht sorgsam umgegangen wird, kann ein Brand entstehen oder Personen verletzt werden. Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden (Netzanschlussleitung, Gehäuse, etc.) und nehmen Sie das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse.



Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht im feuchten Zustand und nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Vorsicht bei Gebrauch der Geräte in der Nähe brennbarer Materialien. Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten. Nicht bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre verwenden. Austretende Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet werden, die verdeckt sind.

### Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.



Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, zum Beispiel Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, so lange es in Betrieb ist.



	GluePRO 300	GluePRO 400 LCD
L x W x H	mm	290 x 230 x 70
U	V	220-230 V / 50/60 Hz
T	°C	190
m/t*	kg/h*	1,5
P <sub>max</sub>	W	300
P <sub>θ**</sub>	W**	90
t <sub>190</sub>	min.	< 3
m	g	580
		600



## Sicherheitshinweise

**Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.**



### Achten Sie auf giftige Gase und Entzündungsgefahr.



Gerät nach Gebrauch auf Standfläche auflegen und abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird. Unbenutzte Werkzeuge müssen im trockenen, verschlossenen Raum und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### Überlasten Sie Ihre Werkzeuge nicht.



Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

### Reparaturen nur vom Elektrofachmann



Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen. Wenn die Netzzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise beim Gerät gut auf.

## Geräteelemente

- |  |  |
|--|--|
| 1 Gehäuse  | 8 AB-Taster für Temperatursenkung<br>(nur GluePRO 400 LCD) |
| 2 Aufhängemöglichkeit  | 9 LCD Info Display<br>(nur GluePRO 400 LCD)                |
| 3 Hubverstellung   | 10 Netzteil  |
| 4 Klebestick-Führung   | 11 Ständer (abnehmbar)                                     |
| 5 EIN/AUS-Taster   | 12 Vorschubhebel   |
| 6 SET-Taster (nur GluePRO 400 LCD)                           | 13 Wechselbare Klebedüse                                   |
| 7 AUF-Taster für Temperaturerhöhung<br>(nur GluePRO 400 LCD) | 14 Düsenkappe  |

## Wichtige Hinweise

- Keine flüssigen oder pastösen Klebstoffe verwenden!
- Düse und geschmolzener Kleber können über 200 Grad Celsius heiß werden! Verbrennungsgefahr!
- Verbrennungsgefahr! Nach Hautkontakt mit heißem Klebstoff: Sofort mit kaltem Wasser abkühlen. Nicht versuchen den Schmelzkleber von der Haut zu entfernen. Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt mit heißem Klebstoff: Unverzüglich ca. 15 Minuten lang unter fließendem Wasser kühlen und sofort einen Arzt hinzuziehen.
- Die Klebestellen müssen fettfrei, trocken und absolut sauber sein.
- Eine einwandfreie Funktion wird nur beim Einsatz von Original-STEINEL-Klebesticks gewährleistet.
- Nicht in Verbindung mit leicht entzündbaren/brennbaren Stoffen verwenden.
- Klebstoff-Flecken auf Kleidung lassen sich nicht entfernen.
- Hitzeempfindliche Materialien auf Eignung prüfen.
- Klebstoff-Tropfen entfernt man am besten im kalten Zustand.
- Klebesticks nicht aus dem Gerät ziehen. Heißer Kleber, der in das Gerät läuft, kann zur Beschädigung führen.
- Die Klebefestigkeit ist optimal, wenn die Verbindung unmittelbar nach dem Klebstoffauftrag zu steht kommt.
- Bei längeren Arbeitspausen (von mehr als ca. 30 Minuten) bitte Netzstecker ziehen.
- Beim Nachschieben neuer Klebesticks bitte einen Moment warten, damit sich die kalte Patrone erwärmen kann. Auf keinen Fall mit Gewalt nachdrücken!
- Düse nach Wechsel immer handfest anschrauben.
- Das aufgeheizte Gerät muss auf dem Ständer abgestellt werden. Es darf nicht auf die Seite gelegt werden.
- Ziehen Sie nach Gebrauch des Geräts den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung vollständig abkühlen.
- Das Gerät schaltet sich im Werkszustand automatisch nicht wieder ein, wenn die Stromzufuhr unterbrochen und danach wieder zugeführt wird.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Heißklebepistole zur Verwendung von Original-STEINEL-Klebesticks. Die Verwendung darf nur in trockenen, gut belüfteten Innenräumen erfolgen.

## Betrieb/Funktion

### Inbetriebnahme

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie zwei Sekunden den EIN/AUS-Taster drücken. Das Gerät heizt sofort auf die eingestellte Temperatur auf.
- Während der Aufheizphase blinkt die LED rot bzw. leuchtet das Display blau.
- Leuchtet die LED rot bzw. das Display grün, ist der gewählte Temperaturbereich erreicht und die Klebepistole ist betriebsbereit.
- Ist der Temperaturbereich zu hoch, leuchtet die LED bzw. das Display rot.
- Stecken Sie den Schmelzkleber-Stick durch die Öffnung an der Rückseite des Gerätes.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie einmal kurz den EIN/AUS-Taster drücken.

### Temperatureinstellung

#### GluePRO 400 LCD

- Es ist eine gradgenaue Temperatureinstellung von 40 bis 230 Grad Celsius möglich. Werkseitig ist die Temperatur auf 190 Grad Celsius eingestellt.
- Drücken Sie den SET-Taster **6**. Wählen Sie bei gedrücktem SET-Taster die Temperatur über die AUF- und AB-Taster **7 + 8**. Die gewählte Temperatur wird auf dem Display angezeigt.
- Wenn Sie den SET-Taster **6** loslassen, wird Ihnen wieder die aktuelle Temperatur in der Heizkammer angezeigt.
- Halten Sie den SET-Taster gedrückt. Drücken Sie den entsprechenden Taster länger, so erhöht oder verringert sich die Temperatur automatisch in 1-Grad-Schritten. Drücken Sie den entsprechenden Taster für mindestens 3 Sekunden, so erhöht oder verringert sich die Temperatur in 5-Grad-Schritten.
-  Temperatur nicht höher als die Verarbeitungstemperatur des Schmelzklebers einstellen!

## Weitere Funktionen GluePRO 400 LCD

### Weitere Funktionen GluePRO 400 LCD

#### LOC-Function

Um ein unbeabsichtigtes Verstellen der gewählten Einstellungen zu vermeiden, verfügt die GluePRO 400 LCD über die Lockable Override Control Function (LOC). Um zu erfahren, wie die LOC-Function eingestellt werden kann, kontaktieren Sie unseren Service unter **05245-448 188**.

### Ruhemodus

Der Ruhemodus senkt die Temperatur in der Heizung nach einer frei einstellbaren Zeit auf eine einzustellende Temperatur automatisch ab. Dabei ist maßgeblich, wann der letzte Tastendruck erfolgt ist. Der Ruhezustand ist an der blau blinkenden LED bzw. am blau blinkenden Display zu erkennen. Ab Werk ist diese Funktion deaktiviert. Um zu erfahren, wie der Ruhemodus eingestellt werden kann, kontaktieren Sie unseren Service unter **05245-448 188**.

### Hubverstellung

- Die Hubverstellung ist individuell wählbar, so dass Sie eine präzise Klebemenge pro Hub einstellen oder eine komfortable Einstellung des Vorschubhebels **12** erreichen können.
- Der Schieber zur Hubverstellung **3** verstellt den Vorschubhebel **12**, um die Klebemenge pro Hub zu verringern oder zu vergrößern.
- Ziehen Sie den Vorschubhebel und verstehen Sie den Schieber zur Hubverstellung **3** so weit in Richtung Düse, bis die gewünschte Klebemenge pro Hub ausgegeben wird oder Sie eine komfortable Einstellung des Vorschubhebels erreichen.
- Verstellen Sie den Schieber in die entgegengesetzte Richtung, um die Ausgangsposition wiederherzustellen.

### Düsenschsel

Für spezielle Anwendungen sind Sonderdüsen erhältlich. Zum Düsenaustausch muss das Gerät warm, jedoch vom Netz getrennt sein. Heizen Sie dazu die GluePRO 300 maximal 45 Sekunden auf. Die GluePRO 400 LCD darf auf maximal 100 Grad Celsius aufgeheizt werden. Wenn die Temperatur erreicht ist, schalten Sie das Gerät aus.

1. Halten Sie das Gerät mit Wärmeschutz-Handschuhen fest.
2. Schrauben Sie die Düse **13** ab.  
 Betätigen Sie dabei niemals den Abzug!
3. Schrauben Sie die Austauschdüse handfest auf.

## Erläuterungen zu den technischen Daten Seite 3

L x W x H	Abmessungen	P <sub>max</sub>	Maximale Leistung in Watt
U	Nennspannung in Volt	P <sub>0</sub> **	Bemessungsaufnahme in Watt
T	Temperatur in °Celsius	t <sub>190</sub>	Aufheizzeit in Minuten
m/t*	Förderleistung pro Stunde in kg	m	Gewicht ohne Netzkabel in gramm

\* je nach Temperatur und Klebstoffviskosität

\*\* bei 30 s Kleben / 60 s Pause

### Zubehör

Ihr Händler hält einige Zubehörteile für Sie bereit:

#### Düsen

1. Langdüse 3 mm  
Art.-Nr. 052737
2. Langdüse gewinkelt 3 mm  
Art.-Nr. 052744
3. Langdüse fein 1,5 mm  
Art.-Nr. 052928
4. Langdüse groß 4,5 mm  
Art.-Nr. 052935

#### Klebesticks

1. Universal Klebesticks 300 mm 600 g  
Art.-Nr. 050092
2. Acrylate Klebesticks 300 mm 600 g  
Art.-Nr. 052416
3. Fast Klebesticks 300 mm 600 g  
Art.-Nr. 052430
4. Flex Klebesticks 300 mm 600 g  
Art.-Nr. 052423
5. Low Melt Klebesticks 300 mm 600 g  
Art.-Nr. 052409

#### Hinweis:

Datenblatt mit Verarbeitungshinweisen des Heißklebers beachten. Datenblätter und weitere Informationen sind unter [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de) abrufbar.

## Statusanzeigen und Fehlermeldungen GluePRO 400 LCD

Anzeige	Heizung	Ursache	Abhilfe
“- - -”		LOC-Function aktiv	LOC-Function ausschalten. (Siehe „Weitere Funktionen GluePRO 400 LCD“)
„Err“.	warm	Überschreiten der Maximaltemperatur	Abkühlen lassen. Gerät aus- und wieder anschalten.
„Err“.	kalt	Fühlerkurzschluss oder Fühlerbruch	Heizkammer austauschen. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Servicepartner.

## Fehlermeldung GluePRO 300

Bei der GluePRO 300 wird ein Fehler durch schnelles Blinken der LED angezeigt.

Wenn der Fehler länger als 5 Minuten angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.

## Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte  
nicht in den Hausmüll!

## Herstellergarantie

Herstellergarantie für Unternehmer, wobei Unternehmer eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft ist, die bei Abschluss des Kaufes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

**Herstellergarantie der**  
STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84,  
33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Kunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mängel (nach unserer Wahl: Reparatur oder Austausch mangelhafter Teile ggf. Austausch durch ein Nachfolgemodell oder Erstellung einer Gutschrift), die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantiezeit für

- Heißklelepistole und Heißluftgeräte beträgt: 1 Jahr
- Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:
- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingt oder sonstigem natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originaleile sind,

### Nur für EU-Länder:

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchs fähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

## GB Translation of the original operating instructions

Please familiarise yourself with these operating instructions before using this product, because prolonged reliable and trouble-free operation will only be ensured if it is handled properly.

We hope your hot-melt glue applicator brings you lasting satisfaction.

### About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.

- Subject to change in the interest of technical progress.



### Safety precautions

**Read and observe this information before using the tool. Failure to observe the operating instructions may result in the tool becoming a source of danger.**

When using electric power tools, observe the following basic safety precautions to avoid electric shock as well as the risk of injury and fire. Used carelessly, the tool can start an unintentional fire or injure persons.

Check the tool for any damage (power cord, housing etc.) before putting it into operation and do not use the tool if it is damaged.

Do not leave the tool switched on unattended.

Children should be supervised to make sure they do not play with the tool.

**Take the ambient conditions into account.**

Do not expose electric power tools to rain. Do not use electric power tools when they are damp or in a damp or

wet environment. Exercise care when using the tool in the proximity of flammable materials. Do not direct the tool at one and the same place for a prolonged period. Do not use in the presence of an explosive atmosphere. Heat emitted may be conducted to flammable materials that are hidden from direct sight.

**Protect yourself from electric shock.**



Avoid coming into contact with earthed objects, such as pipes, radiators, cookers or refrigerators. Do not leave the tool unattended while in operation.

**Store your tools in a safe place.**



After use, set the tool down on its standing surface and let it cool before putting it away. When not in use, tools must be stored in a dry, locked room out of children's reach.

**1 JAHR  
HERSTELLER  
GARANTIE**



## Safety precautions

This tool may be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instructions on how to use the tool safely and understand the hazards involved.

Do not allow children to play with the tool.

Children are not allowed to clean or carry out maintenance work on the tool without supervision.

### Do not overload your tools.



Your work results and safety will be enhanced if you operate the tool within the specified output range. Do not carry the tool by the power cord. Do not unplug the tool by pulling on the power cord. Protect the power cord from heat, oil and sharp edges.

### Beware of toxic gases and fire hazards.



Toxic gases may develop when working on plastics, paints, varnishes or similar materials.

Beware of fire and ignition hazards. For your own safety, only use accessories and attachments that are specified in the operating instructions or recommended or specified by the tool manufacturer.

Using attachments or accessories other than those recommended in the operating instructions or catalogue may result in personal injury.

### Repairs by a qualified electrician only



This electric power tool complies with the relevant safety regulations. Repairs should only be performed by a qualified electrician. Otherwise the user may run the risk of accidents.

If this tool's main power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service department or a similarly qualified person so as to avoid hazards.

### Keep these safety precautions with the tool.

## Tool features

- |          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| <b>1</b> | Enclosure   | <b>8</b>  | DOWN button for reducing temperature (GluePRO 400 LCD only) |
| <b>2</b> | Hanger  | <b>9</b>  | LCD information display (GluePRO 400 LCD only)              |
| <b>3</b> | Stroke adjustment   | <b>10</b> | Power cord  |
| <b>4</b> | Glue stick guide  | <b>11</b> | Stand (removable)   |
| <b>5</b> | ON/OFF button   | <b>12</b> | Feed trigger  |
| <b>6</b> | SET button (GluePRO 400 LCD only)                           | <b>13</b> | Exchangeable gluing nozzle                                  |
| <b>7</b> | UP button for increasing temperature (GluePRO 400 LCD only) | <b>14</b> | Nozzle cap  |

## Important advice

- Do not use liquid or pasty adhesives.
- Nozzle and molten glue can reach temperatures of over 200 degrees Celsius. Beware of burns!
- You could burn yourself! After skin contact with hot glue: immediately cool with cold water. Do not try to remove hot-melt glue from the skin. If necessary, seek medical attention.
- After eye contact with hot-melt glue: immediately cool for approx. 15 minutes with running water and consult a doctor straight away.
- The area you are gluing must be free of grease, dry and absolutely clean.
- Trouble-free operation can only be guaranteed when using genuine STEINEL glue sticks.
- Do not use in conjunction with highly flammable/combustible materials.
- Glue marks on clothing cannot be removed.
- Make sure heat-sensitive materials are suitable for gluing with hot-melt adhesive.
- Drips of glue are best removed when cold.
- Do not pull glue sticks out of the applicator. Hot glue running into the applicator may cause damage.
- Optimum adhesion is achieved when the bond is established instantly on applying the glue.
- Unplug when not in use or during prolonged work breaks (more than 30 min.).
- Before inserting a new glue stick, wait a moment for the cold cartridge to heat up. Never force the glue stick through the applicator.
- Always screw the nozzle hand-tight after replacing it.
- Once heated up, the applicator must be stood on the stand. It must not be laid on its side.
- Unplug after use. Let the tool cool down completely before putting it away.
- On leaving the factory, the tool is automatically set to stay switched OFF when the power supply is restored after a power cut.

## Proper use

Hot-melt glue applicator for use with genuine STEINEL glue sticks. The tool must only be used indoors in a dry and well-ventilated environment.

## Operation/Function

### Startup

- Plug the tool in.
- Switch the tool ON by pressing the ON/OFF button for two seconds. The tool immediately heats up to the selected temperature.
- While it is heating up, the LED flashes red / the display lights up blue.
- Once the LED shows red / the display lights up green, the temperature setting range has been reached and the hot-melt glue applicator is ready for use.
- If the temperature range is too high, the LED / display lights up red.
- Insert the hot-melt glue stick into the opening at the rear of the tool.
- Switch the tool OFF by briefly pressing the ON/OFF button.

### Temperature setting

#### GluePRO 400 LCD

- The temperature can be selected to an accuracy of one degree from 40 to 230 degrees Celsius. On leaving the factory, the tool is set to 190 degrees Celsius.
- Press the SET button 6. Keeping the SET button pressed, select the chosen temperature via the 7 + 8 UP and DOWN buttons. The temperature you select is shown on the display.
- Releasing the 6 SET button shows you the temperature now reached in the heating chamber.
- Keep the SET button pressed. Pressing the UP or DOWN button automatically increases or reduces temperature in steps of 1 degree. Keeping the UP or DOWN button pressed for at least 3 seconds increases or reduces temperature by 5 degrees.
-  Do not select any temperature higher than is needed for applying the hot-melt adhesive!

## Other functions of GluePRO 400 LCD

### Other functions of GluePRO 400 LCD

#### LOC function

To avoid altering the chosen settings unintentionally, the GluePRO 400 LCD comes with the Lockable Override Control function (LOC). To find out how to set the LOC function, contact our Service Department on **05245 448 188**.

#### Idle mode

After any selectable period, idle mode automatically reduces the temperature in the heating element to a temperature you can select. This depends on when the button was last pressed. Idle state is indicated by the blue flashing LED / blue flashing display. On leaving the factory, this function is deactivated. To find out how to set idle mode, contact our Service Department on **05245 448 188**.

### Stroke adjustment

- Glue feed can be adjusted to suit any particular application, giving you precision in selecting an exact quantity of glue per stroke and letting you set the feed trigger 12 for ease of use.
- The slide control for adjusting glue feed 3 adjusts the trigger 12 to reduce or increase the quantity of glue delivered.
- Pull the trigger and move the glue feed slide control 3 towards the nozzle until the tool delivers the chosen quantity of glue per trigger pull or gives you the delivery rate you find easy to work with.
- Adjust the slide control in the opposite direction to restore the initial position.

### Changing nozzles

Customised nozzles are available for specific applications. To change the nozzle, the tool must be warm and unplugged. For this, heat up the GluePRO 300 for no more than 45 seconds.

Heat the GluePRO 400 LCD to no more than 100 degrees Celsius.

Switch the tool OFF once it has reached temperature.

1. Hold the tool with heat-protective gloves.
2. Unscrew nozzle 13.



At this point, never pull the trigger!

3. Screw the replacement nozzle on hand-tight.

## Explanations of the technical specifications on page 3

L x W x H	Dimensions	P <sub>max</sub>	Maximum output in watts
U	Rated voltage in volts	P <sub>o</sub> **	Rated input power in watts
T	Temperature in °Celsius	t <sub>190</sub>	Heat-up time in minutes
m/t*	Delivery rate per hour in kg	m	Weight without power cord in grams

\* Depending on temperature and glue viscosity

\*\* For 30 s of gluing / 60 s pause

## Accessories

Your retailer keeps a stock of accessory nozzles.

### Nozzles

1. Long nozzle, 3 mm  
Prod. No. 052737
2. Long nozzle, angled, 3 mm  
Prod. No. 052744
3. Long nozzle, fine, 1.5 mm  
Prod. No. 052928
4. Long nozzle, large, 4.5 mm  
Prod. No. 052935

### Glue sticks

1. General-purpose glue sticks, 300 mm, 600 g  
Prod. No. 050092
2. Acrylate glue sticks, 300 mm, 600 g  
Prod. No. 052416
3. Fast glue sticks, 300 mm, 600 g  
Prod. No. 052430
4. Flex glue sticks, 300 mm, 600 g  
Prod. No. 052423
5. Low Melt glue sticks, 300 mm, 600 g  
Prod. No. 052409

### Note:

Refer to data sheet with information on applying the hot-melt adhesive. Data sheets and further information are available at [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de).

## GluePRO 400 LCD status indicators and error messages

Display	Heating element	Cause	Remedy
"--"		LOC function activated	Deactivate LOC function. (See "Other functions of GluePRO 400 LCD")
"Err"	Warm	Maximum temperature exceeded	Let tool cool down. Switch tool OFF and ON.
"Err"	Cold	Sensor short circuit or sensor break	Replace heating chamber. Please contact your service partner.

## GluePRO 300 fault indication

The LED on the GluePRO 300 flashes rapidly to indicate that a fault has occurred.

If the fault is indicated for more than 5 minutes, please contact your service partner.

## Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

## Manufacturer's warranty

This STEINEL product has been manufactured with utmost care, and its operation and safety have been tested in conformity with the current regulations. Production also undergoes final random testing. STEINEL guarantees that it is in perfect condition and proper working order.

The products comes with a 12-month warranty, commencing on the date of purchase by the consumer. We will remedy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The warranty will be met by repair or replacement of defective parts at our own discretion. The warranty does not cover damage to wear parts, damage or defects caused by improper treatment or maintenance.

Further consequential damage to other objects is excluded.

Claims under warranty shall only be accepted if the product is sent fully assembled and well packed complete with receipt or invoice (date of purchase and dealer's stamp) to the appropriate service centre or handed in to the dealer within the first 6 months.



### EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

## FR Traduction du mode d'emploi original

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. En effet, seule une manipulation correctement effectuée garantit durablement un fonctionnement impeccable et fiable.

Nous souhaitons que votre pistolet à colle chaude vous apporte entière satisfaction.

FR

### À propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver en lieu sûr !

- Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur.  
Une réimpression, même partielle, n'est autorisée qu'après notre accord préalable.

- Sous réserve de modifications techniques.



## Consignes de sécurité

**Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser l'appareil. L'appareil peut devenir une source de danger si le mode d'emploi n'est pas respecté.**

Lors de l'utilisation d'outillage électrique, il est absolument impératif de respecter les consignes de sécurité suivantes afin de se protéger des accidents électriques, des risques de blessures et d'incendie. Un incendie peut survenir et des personnes peuvent être blessées si l'appareil n'est pas manié avec précaution.

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il ne présente pas de détériorations (câble secteur, boîtier, etc.) et ne le mettez pas en service s'il est détérioré.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.

Veuillez surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

**Tenez compte des conditions ambiantes.**

N'exposez jamais les appareils électriques à la pluie ou à l'humidité.

N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est humide, ni dans un environnement humide ou mouillé. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables et ne le dirigez pas longtemps vers le même endroit. N'utilisez pas l'appareil en présence d'une atmosphère explosive. La chaleur dégagée peut être transmise à des matériaux inflammables cachés.

**Protégez-vous contre les accidents électriques.**



Évitez de toucher des éléments mis à la terre comme tuyaux, radiateurs, cuisières et réfrigérateurs.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant qu'il fonctionne.

**Stockez l'appareil dans un endroit sûr.**



Après utilisation, posez l'appareil sur sa surface d'appui et laissez-le refroidir avant de le remballer.





## Consignes de sécurité

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être conservé dans un local fermé à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Les enfants de 8 ans et plus ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits en matière d'utilisation en toute sécurité de l'appareil et s'ils comprennent les risques qui en résultent.

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.

Il est interdit aux enfants de nettoyer l'appareil et d'effectuer les travaux d'entretien réservés à l'utilisateur sans surveillance.

**Ne soumettez pas votre appareil à une surcharge électrique.**



Il travaillera mieux et plus en sécurité si vous respectez la plage de puissance indiquée. Ne vous servez jamais du câble pour transporter l'outil ou débrancher la fiche de la prise électrique. Protégez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes.

**Attention aux émanations de gaz toxiques et au danger d'inflammation.**



Si vous travaillez sur des matières plastiques ou des peintures, des vernis ou des produits similaires, des émanations de gaz toxiques peuvent se produire

sous l'action de la chaleur.

Soyez attentifs aux risques d'incendie et d'inflammation.

Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les accessoires ou les appareils complémentaires indiqués dans le mode d'emploi et recommandés ou mentionnés par le fabricant de l'appareil.

Si vous utilisez des appareils ou des accessoires autres que ceux recommandés dans le mode d'emploi ou le catalogue, vous vous exposez à des risques de blessures.

**Les réparations ne doivent être effectuées que par un spécialiste en électricité.**



Cet appareil électrique est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur. Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien professionnel, dans le cas contraire, il y a risque d'accident pour l'utilisateur. Si la ligne de connexion au réseau de cet appareil est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter les risques.

**Conservez bien ces consignes de sécurité à proximité de l'appareil.**

## Éléments de l'appareil

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Boîtier</p> <p><b>2</b> Possibilité d'accrochage</p> <p><b>3</b> Réglage de la course</p> <p><b>4</b> Guide du bâton de colle</p> <p><b>5</b> Bouton-poussoir MARCHE/ARRÊT</p> <p><b>6</b> Bouton-poussoir SET (RÉGLAGE) (uniquement sur le modèle GluePRO 400 LCD)</p> <p><b>7</b> Bouton-poussoir VERS LE HAUT pour augmenter la température (uniquement sur le modèle GluePRO 400 LCD)</p> | <p><b>8</b> Bouton-poussoir VERS LE BAS pour réduire la température (uniquement sur le modèle GluePRO 400 LCD)</p> <p><b>9</b> Écran d'information ACL (LCD) (uniquement sur le modèle GluePRO 400 LCD)</p> <p><b>10</b> Câble secteur</p> <p><b>11</b> Support (amovible)</p> <p><b>12</b> Gâchette d'avancée de la colle</p> <p><b>13</b> Buse de collage interchangeable</p> <p><b>14</b> Capuchon de la buse</p> |
|---|--|

## Remarques importantes

- Ne pas utiliser de colle fluide ou en pâte !
- La température de la buse et celle de la colle fondue peuvent dépasser 200 degrés Celsius. Risque de brûlures !
- Risque de brûlures ! Après contact de la colle brûlante avec la peau : rincer immédiatement à l'eau froide. Ne pas essayer d'enlever la colle thermofusible de la peau. Appeler un médecin si nécessaire.
- Après contact de la colle brûlante avec les yeux : refroidir immédiatement à l'eau courante pendant env. 15 minutes et consulter immédiatement un médecin.
- Les emplacements de collage doivent être exempts de graisses, secs et absolument propres.
- Un fonctionnement parfait est garanti uniquement lors de l'utilisation de bâtons de colle originaux STEINEL.
- Tenir à l'écart de substances facilement inflammables / combustibles.
- Il est impossible d'éliminer les taches de colle des vêtements.
- Vérifier la compatibilité des matériaux sensibles à la chaleur.
- Les gouttes de colle s'éliminent plus facilement à l'état froid.
- Ne pas retirer le bâton de colle de l'appareil. La colle chaude coulant dans l'appareil peut causer des dommages.
- La solidité du collage est optimale lorsque l'assemblage est effectué directement après application de la colle.
- En cas de pauses prolongées (plus qu'environ 30 minutes), débrancher l'appareil du secteur.
- Lors du chargement de nouveaux bâtons de colle, attendre un moment jusqu'à ce que le nouveau bâton se soit réchauffé. Ne surtout pas pousser avec force !
- Après un changement de la buse, il faut toujours la resserrer à la main.
- Il faut poser l'appareil encore chaud sur son support. Il ne faut pas le poser sur le côté.
- Après utilisation, débranchez l'appareil du secteur. Avant de le ranger, laissez-le refroidir complètement.
- À sa sortie d'usine, l'appareil ne se remet pas automatiquement en marche si l'alimentation électrique a été interrompue et ensuite rétablie.

## Utilisation conforme aux prescriptions

Pistolet à colle chaude à utiliser avec des bâtons de colle STEINEL d'origine. Il ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, dans des locaux secs et bien aérés.

## Fonctionnement/Fonctions

### Mise en service

- Branchez la fiche secteur sur une prise.
- Mettez l'appareil sous tension en appuyant pendant deux secondes sur le bouton-poussoir MARCHE/ARRÊT. L'appareil commence immédiatement à chauffer à la température réglée.
- Pendant la mise à la température, la DEL clignote en rouge et l'écran s'allume en bleu.
- Lorsque la DEL s'allume en rouge et lorsque l'écran s'allume en vert, la plage de température souhaitée est atteinte et le pistolet à colle chaude est prêt à être utilisé.
- Si la plage de température est trop élevée, la DEL et l'écran s'allument en rouge.
- Enfoncez le bâton de colle thermofusible à travers l'ouverture située au dos de l'appareil.
- Mettez l'appareil hors tension en appuyant une seule fois brièvement sur le bouton-poussoir MARCHE/ARRÊT.

### Réglage de la température sur le GluePRO 400 LCD

- Il est possible de régler la température au degré près entre 40 et 230 degrés Celsius. À sa sortie d'usine, la température est réglée à 190 degrés Celsius.
- Appuyez sur le bouton-poussoir SET (RÉGLAGE) **6**. En maintenant le bouton-poussoir SET enfoncé, vous pouvez sélectionner la température via les boutons VERS LE HAUT et VERS LE BAS **7 + 8**. La température choisie s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous relâchez le bouton-poussoir SET **6**, la température actuelle du corps de chauffe s'affiche.
- Maintenez le bouton-poussoir SET enfoncé. Appuyez plus longuement sur le bouton-poussoir pour augmenter ou réduire automatiquement la température par tranches d'1 degré. Appuyez sur le bouton-poussoir correspondant pendant au moins 3 secondes pour augmenter ou réduire la température par tranches de 5 degrés.
-  Ne réglez pas une température supérieure à la température de travail de la colle thermofusible !

### Réglage de la course

- Il est possible de choisir, au cas par cas, le réglage de la course de telle sorte que vous puissiez régler une petite quantité de colle par course ou que vous puissiez obtenir un réglage agréable de la gâchette d'avancée **12** de la colle.
- La coulisse de réglage de la course **3** règle la gâchette d'avancée **12** de la colle afin d'augmenter ou de réduire la quantité de colle qui sort à chaque course.
- Tirez sur la gâchette d'avancée de la colle puis réglez la coulisse de réglage de la course **3** en direction de la buse jusqu'à ce que la quantité de colle souhaitée par course sorte de la buse ou jusqu'à ce que vous obteniez un réglage agréable de la gâchette d'avancée de la colle.
- Déplacez la coulisse dans le sens opposé pour rétablir la position de départ.

### Remplacement de la buse

Des buses spéciales sont disponibles pour des utilisations particulières. Pour remplacer la buse, l'appareil doit être chaud mais débranché du secteur. Chauffez le pistolet à colle chaude GluePRO 300 pendant au maximum 45 secondes.

Il ne faut pas chauffer le pistolet GluePRO 400 LCD à plus de 100 degrés Celsius.

Éteignez l'appareil dès que la température est atteinte.

1. Portez des gants de protection thermique pour tenir l'appareil.
2. Dévissez la buse **3**.

 Pendant cette opération, n'appuyez jamais sur la gâchette d'avancée de la colle !

3. Vissez la buse de recharge à la main.

## Autres fonctions du GluePRO 400 LCD

### Autres fonctions du GluePRO 400 LCD

#### Fonction LOC (Lockable Override Control)

Le modèle GluePRO 400 LCD est équipé de la fonction LOC (Lockable Override Control) pour éviter tout déréglage effectué par inadvertance des réglages sélectionnés. Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage de la fonction LOC, veuillez contacter notre service après-vente au n° **+33/3/20 30 34 00**.

### Mode Repos

Le mode Repos fait baisser automatiquement la température dans le corps de chauffe à une température à régler après une durée réglable à souhait. La dernière pression sur le bouton est alors ici décisive. Vous reconnaîtrez le mode Repos à la DEL ou à l'écran clignotant en bleu. Cette fonction est désactivée départ usine. Pour obtenir de plus amples informations sur le mode Repos, veuillez contacter notre service après-vente au n° **+33/3/20 30 34 00**.

## Explications des caractéristiques techniques à la page 3

L x l x H	Dimensions	P <sub>max</sub>	Puissance maximale en watts
U	Tension nominale en volts	P <sub>0</sub> **	Puissance d'entrée assignée en watts
T	Température en degrés Celsius	t <sub>190</sub>	Durée de mise à température en minutes
m/t*	Débit de colle en kg par heure	m	Poids sans câble secteur en grammes

\* en fonction de la température et de la viscosité de la colle

\*\* pendant un collage qui dure 30 s / 60 s de pause

## Accessoires

Votre vendeur a certains accessoires en stock :

### Buses

1. Buse longue de 3 mm  
réf. 052737
2. Buse longue coudée de 3 mm  
réf. 052744
3. Buse longue fine de 1,5 mm  
réf. 052928
4. Buse longue de gros diamètre de 4,5 mm  
réf. 052935

### Bâtons de colle

1. Bâtons de colle universels de 300 mm 600 g  
réf. 050092
2. Bâtons de colle d'acrylate de 300 mm 600 g  
réf. 052416
3. Bâtons de colle rapide Fast de 300 mm 600 g  
réf. 052430
4. Bâtons de colle Flex de 300 mm 600 g  
réf. 052423
5. Bâtons de colle Low Melt (à bas point de fusion)  
de 300 mm 600 g réf. 052409

### Remarque :

Respectez les instructions d'utilisation de la colle à chaud mentionnées dans la fiche technique. Vous trouverez les fiches techniques et de plus amples informations sur le site [www.steinle-professional.de](http://www.steinle-professional.de).

## Messages d'erreur et messages indiquant l'état du GluePRO 400 LCD

Affichage	Chauffage	Causes	Solutions
«--»		Fonction LOC (Lockable Override Control) activée	Désactivez la fonction LOC. (Voir « Autres fonctions du GluePRO 400 LCD »)
« Err. »	Chaud	Dépassement de la température maximale	Laissez le pistolet à colle chaude refroidir. Éteignez et rallumez le pistolet à colle chaude.
« Err. »	Froid	Rupture ou court-circuit de la sonde	Remplacez le corps de chauffe. Pour cela, veuillez contacter votre spécialiste du service après-vente.

## Message d'erreur sur le GluePRO 300

Un clignotement rapide de la DEL signale une erreur de fonctionnement du GluePRO 300.

Si le message d'erreur s'affiche pendant plus de 5 minutes, veuillez contacter votre spécialiste du service après-vente.

## Élimination

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

### Uniquement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

## Garantie du fabricant

Ce produit STEINEL a été fabriqué avec le plus grand soin. Son fonctionnement et sa sécurité ont été contrôlés suivant des procédures fiables et il a été soumis à un contrôle final par sondage.

STEINEL garantit un état et un fonctionnement irréprochables.

La durée de garantie est de 12 mois et débute au jour de la vente au consommateur. Nous remédions aux défauts provenant d'un vice de matière ou de construction. La garantie sera assurée à notre discrétion par réparation ou échange des pièces défectueuses. La garantie ne s'applique ni aux pièces d'usure, ni aux dommages et défauts dus à une utilisation ou à une maintenance incorrecte.

**1 AN**  
DE GARANTIE  
FABRICANT

## NL Originele gebruiksaanwijzing

Lees voor het gebruik deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door, want alleen een vakkundige gebruik garandeert een duurzaam, betrouwbaar en storingvrij gebruik.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe lijmpistool.

NL

## Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.

- Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Vermiddeling, ook van delen van deze handleiding, is alleen met onze toestemming geoorloofd.

- Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang voorbehouden.



## Veiligheidsvoorschriften

**Deze voorschriften voor gebruik van het apparaat lezen en in acht nemen. Wanneer de gebruiksaanwijzing niet wordt opgevolgd, kan het apparaat risico's veroorzaken.**

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten ter voorkoming van elektrische schokken, lichamelijk letsel en brandgevaar de volgende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Als er niet zorgvuldig met het apparaat wordt omgegaan, zou er per ongeluk brand kunnen ontstaan of zouden mensen gewond kunnen raken.

Controleer het apparaat voor de ingebruikneming op eventuele beschadigingen (stroomkabel, behuizing etc.) en neem het apparaat bij beschadiging niet in gebruik.

Het apparaat nooit zonder toezicht ingeschakeld laten.

Houd kinderen onder toezicht om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.

**Houd ook rekening met omgevingsinvloeden.**

Stel elektrisch gereedschap nooit bloot aan regen. Gebruik elektrisch gereedschap niet in vochtige toestand en niet in een vochtige of natte omgeving. Wees voorzichtig bij gebruik van het apparaat in de buurt van brandbare materialen. Houd het apparaat niet voor langere tijd op dezelfde plek gericht. Gebruik het apparaat niet in een explosieve omgeving. De ontsnappende warmte kan naar onzichtbare of verdekte brandbare materialen worden geleid.



**Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.**

Voorkom dat u geaarde delen, zoals buizen, verwarmingselementen, fornuizen of koelkasten aanraakt. Laat het apparaat niet zonder toezicht, zolang het in werking is.





## Veiligheidsvoorschriften

### Berg uw gereedschap veilig op.



Zet het apparaat na gebruik op het stavlak en laat het afkoelen voordat u het opruimt.

Ongebruikt gereedschap moet droog, in een afgesloten ruimte en voor kinderen onbereikbaar worden opgeborgen.

Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ook door mensen met beperkte fysieke, sensorische of psychische vaardigheden of met een gebrek aan ervaring of kennis worden gebruikt, indien zij dit onder toezicht doen of ingelicht werden over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die door het gebruik ontstaan.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Reinigings- en onderhouds-werkzamheden (door de gebruiker) mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd indien zij onder toezicht staan.



### Voorkom overbelasting van uw gereedschap.

U werkt beter en veiliger binnen het aangegeven vermogen. Draag het apparaat niet aan de kabel en gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe voorwerpen.

### Let op giftige gassen en ontbrandingsgevaar.



Bij de bewerking van kunst-stof, lak en soortgelijke materialen kunnen giftige gassen vrijkomen.

Let op brand- en ontbrandingsgevaar. Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend toebehoren en aanvullende apparatuur, die in de gebruiksaanwijzing genoemd zijn of door de producent van het apparaat aanbevolen of aangegeven worden.

Het gebruik van ander dan in de gebruiksaanwijzing of in de catalogus aanbevolen gereedschap of toebehoren kan leiden tot persoonlijk letsel.

### Laat reparaties alleen door een elektrovakman uitvoeren.



Dit elektrische gereedschap voldoet aan de betreffende veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen uitsluitend worden verricht door een elektrovakman, anders kunnen ongelukken ontstaan voor de gebruiker. Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet dit door de producent of zijn klantenservice of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden.

### Berg deze veiligheidsvoorschriften goed op bij het apparaat.

## Apparaatelementen

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> Behuizing</p> <p><b>2</b> Ophangmogelijkheid</p> <p><b>3</b> Toevoer</p> <p><b>4</b> Geleiding lijmpatroon</p> <p><b>5</b> AAN/UIT-knop</p> <p><b>6</b> SET-knop (alleen GluePRO 400 LCD)</p> <p><b>7</b> OMHOOG-knop voor temperatuurverhoging (alleen GluePRO 400 LCD)</p> | <p><b>8</b> OMLAAG-knop voor temperatuurverlaging (alleen GluePRO 400 LCD)</p> <p><b>9</b> Lcd info display (alleen GluePRO 400 LCD)</p> <p><b>10</b> Netsnoer</p> <p><b>11</b> Standaard (afneembaar)</p> <p><b>12</b> Inschakelknop</p> <p><b>13</b> Verwisselbaar mondstuk</p> <p><b>14</b> Kapje mondstuk</p> |
|--|---|

NL

## Belangrijke informatie

- Trek de lijmpatronen niet uit het apparaat. Hete lijm die in het apparaat loopt, kan beschadigingen veroorzaken.
- De lijmsterkte is optimaal wanneer de verbinding meteen na het aanbrengen van de lijm tot stand komt.
- Bij langere pauzes (meer dan 30 minuten) de stekker uit het stopcontact trekken.
- Bij het inschuiven van nieuwe lijmpatronen even wachten zodat het koude patroon kan opwarmen. Druk dit nooit met geweld in het apparaat!
- Mondstuk na het wisselen altijd handvast aanschroeven.
- Het opgewarmde apparaat moet op de standaard worden gezet. Het mag niet op de zijkant worden gelegd.
- Trek na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens dit op te bergen.
- Het apparaat wordt in de geleverde staat niet automatisch weer ingeschakeld, wanneer de stroomtoevoer werd onderbroken en vervolgens weer hersteld.

## Gebruik volgens de voorschriften

Lijmpistool voor gebruik van originele STEINEL-lijmpatronen. Alleen gebruiken in droge, goed geventileerde binnenuimtes.

## Werking/functie

### Ingebruikname

- Steek de stekker in een stopcontact.
- Het apparaat inschakelen door twee seconden op de AAN/UIT-knop te drukken. Het apparaat warmt onmiddellijk op tot de ingestelde temperatuur.
- Tijdens het opwarmen knippert het led-lampje rood resp. brandt het display blauw.
- Als het led-lampje rood brandt of het display groen, is de gekozen temperatuur bereikt en het lijmpistool klaar voor gebruik.
- Als de temperatuur te hoog is, brandt het led-lampje of het display rood.
- Steek het lijmpatroon in de opening aan de achterzijde van het apparaat.
- Schakel het apparaat uit door één keer kort op de AAN/UIT-knop te drukken.

### Temperatuurstelling

#### GluePRO 400 LCD

- De temperatuur kan tot op de graad nauwkeurig worden ingesteld van 40 tot 230 graden Celsius. Af fabriek is de temperatuur ingesteld op 190 °C.
- Druk op de SET-knop ⑥.  
Stel met ingedrukte SET-knop de temperatuur in m.b.v. de OMHOOG- en OMLAAG-knop ⑦ + ⑧. De gekozen temperatuur wordt aangegeven op het display.
- Wanneer u de SET-knop ⑥ loslaat, wordt de actuele temperatuur in de verwarmingskamer weer getoond.
- Houd de SET-knop ingedrukt. Als u de betreffende knop langer ingedrukt houdt, gaat de temperatuur automatisch in 1-graden-stappen omhoog of omlaag. Als u de betreffende knop minimaal 3 seconden ingedrukt houdt, gaat de temperatuur in 5-graden-stappen omhoog of omlaag.
- De temperatuur niet hoger instellen dan de verwerkings temperatuur van de smeltlijm!

### Toevoer

- De toevoer kan individueel worden ingesteld, zodat u een nauwkeurige lijmhoeveelheid per keer kunt instellen of een comfortabele instelling van de inschakelknop ⑫ kunt bereiken.
- De schuif voor het verstellen van de toevoer ③ verstelt de inschakelknop ⑫, om de lijmhoeveelheid per keer te verlagen of verhogen.
- Trek aan de inschakelknop en verstel de schuif voor de toevoer ③ zover richting mondstuk, tot de gewenste lijmhoeveelheid per keer komt of u een comfortabele instelling van de inschakelknop bereikt.
- Verstel de schuif in de tegenovergestelde richting om de oorspronkelijke positie weer in te stellen.

### Mondstuk wisselen

Voor speciale toepassingen zijn speciale mondstukken verkrijgbaar. Om het mondstuk te wisselen moet het apparaat warm, maar de stekker uit het stopcontact zijn. Verwarm de GluePRO 300 hiervoor maximaal 45 seconden.

De GluePRO 400 LCD mag maximaal tot 100 °C worden opgewarmd.

Schakel het apparaat uit als de temperatuur is bereikt.

1. Pak het apparaat met isolerende handschoenen vast.
2. Het mondstuk ⑬ afschroeven.  
 Pak hierbij nooit de inschakelknop vast!
3. Schroef het andere mondstuk handvast aan.

## Andere functies GluePRO 400 LCD

### Andere functies GluePRO 400 LCD

#### LOC-functie

Om te voorkomen dat de gekozen instellingen per ongeluk worden versteld, beschikt de GluePRO 400 LCD over de Lockable Override Control functie (LOC). Neem a.u.b. contact op met onze serviceafdeling, telefoonnr. 0049 (0)5245-448-188, als u meer te weten wilt komen over hoe de LOC-functie kan worden ingesteld.

### Rustmodus

De rustmodus verlaagt de temperatuur in de verwarming na een instelbare tijd automatisch tot een instelbare temperatuur. Gerekend wordt hierbij vanaf de tijd, wanneer voor het laatst op een knop is gedrukt. De rusttoestand is te herkennen aan het blauw knipperende led-lampje of het blauw knipperende display. Af fabriek is deze functie gedeactiveerd. Neem a.u.b. contact op met onze serviceafdeling, telefoonnr. 0049 (0)5245-448-188, als u meer te weten wilt komen over hoe de rustmodus kan worden ingesteld.

## Uitleg over de technische gegevens pagina 3

L x W x H	Afmetingen	P <sub>max</sub>	Maximaal vermogen in watt
U	Nominale spanning in volt	P <sub>ø</sub> **	Nominale vermogensopname in watt
T	Temperatuur in °Celsius	t <sub>190</sub>	Opwarmtijd in minuten
m/t*	Toevoervermogen kg per uur	m	Gewicht zonder snoer in gram

\* Afhankelijk van de temperatuur en de lijmviscositeit

\*\* Bij 30 sec. lijmen / 60 sec. pauze

## Toebehoren

U kunt toebehoren bij uw winkelier kopen:

### Mondstukken

1. Lang mondstuk 3 mm  
art.nr. 052737
2. Lang mondstuk, hoekig, 3 mm  
art.nr. 052744
3. Lang mondstuk, smal, 1,5 mm  
art.nr. 052928
4. Lang mondstuk, breed, 4,5 mm  
art.nr. 052935

### Lijmpatronen

1. Universal lijmpatronen 300 mm 600 g  
art.nr. 050092
2. Acrylate lijmpatronen 300 mm 600 g  
art.nr. 052416
3. Fast lijmpatronen 300 mm 600 g  
art.nr. 052430
4. Flex lijmpatronen 300 mm 600 g  
art.nr. 052423
5. Low Melt lijmpatronen 300 mm 600 g  
art.nr. 052409

### Opmerking:

Neem het gegevensblad met de verwerkingsinstructies van de smeltlijm in acht. Gegevensbladen en andere informatie kunnen worden bekijken op [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## Statusmeldingen en foutmeldingen GluePRO 400 LCD

Melding	Verwarming	Oorzaak	Oplossing
"--"		LOC-functie actief	LOC-functie uitschakelen. (zie 'Andere functies GluePRO 400 LCD')
'Err'.	Warm	Maximumtemperatuur overschreden	Laten afkoelen. Apparaat uit- en weer inschakelen.
'Err'.	Koud	Kortsluiting of breuk voeler	Verwarmingskamer vervangen. Neem hiervoor a.u.b. contact op met uw servicepartner.


## Foutmelding GluePRO 300

Bij de GluePRO 300 worden fouten aangegeven door het snel knipperen van de led-lampjes.

Neem a.u.b. contact op met uw servicepartner indien de fout langer dan 5 minuten blijft bestaan.

## Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

### Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor verbruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

## Fabrieksgarantie

Dit STEINEL-product is met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid volgens de geldende voorschriften, en aansluitend steekproefsgewijs gecontroleerd.

STEINEL verleent garantie op een optimale staat en werking.

De garantiertermijn bedraagt 12 maanden en gaat in op de datum van aanschaf door de klant. Alle klachten die berusten op materiaal- of fabricagefouten worden door ons opgelost. De garantie bestaat uit reparatie of vernieuwen van de defecte onderdelen, door ons te beordelen. Garantie vervalt bij schade aan onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn en bij schade of gebreken, die door ondeskundig gebruik of onderhoud ontstaan.

**1 JAAR  
FABRIEKS  
GARANTIE**

Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie.

De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gede monteerde apparaat met kassabon of rekening (aankoopdatum en winkelierstempel), goed verpakt aan het betreffende serviceadres wordt opgestuurd of in de eerste 6 maanden naar de winkelier wordt teruggebracht.

## IT Istruzioni per l'uso originali

Vi preghiamo di procedere all'installazione solo dopo aver letto attentamente le presenti istruzioni di montaggio. Solo un utilizzo adeguato può infatti garantire un funzionamento di lunga durata, affidabile e privo di disturbi.

Vi auguriamo di essere pienamente soddisfatti della Vostra pistola a termoadesivazione.

## Riguardo a questo documento

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle.

- Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita solo previa nostra approvazione.

- Con riserva di modifiche legate al progresso della tecnica.



## Avvertenze sulla sicurezza

**Leggete attentamente le presenti avvertenze sulla sicurezza prima di usare l'apparecchio. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, l'apparecchio può diventare una fonte di pericolo.**

Quando si usano utensili elettrici è necessario osservare le seguenti norme fondamentali per potersi proteggere da scosse elettriche e dal pericolo di ferimenti e d'incendio. Se non usate l'apparecchio con precauzione, sussiste il pericolo d'incendio o di lesione a persone. Prima della messa in funzione controllate che l'apparecchio non presenti eventuali danni (al cavo di allacciamento alla rete, all'involucro, ecc.); in caso doveste constatare danni, non mettete in funzione l'apparecchio.

Non lasciate l'apparecchio incustodito.

Prestate attenzione in presenza di bambini e badate che essi non giochino con l'apparecchio.

**Tenete conto delle influenze ambientali.**



Non esponete le apparecchiature elettriche alla pioggia. Non utilizzate apparecchiature elettriche umide e non impiegatele in ambienti umidi o bagnati.

Fate attenzione quando utilizzate gli apparecchi nelle vicinanze di materiali infiammabili. Non dirigete mai l'apparecchio a lungo verso uno stesso punto. Non azionate mai l'apparecchio in presenza di miscele gassose esplosive. Il calore che fuoriesce potrebbe essere convogliato verso materiali infiammabili che sono però nascosti.



**ProteggeteVi dalla scossa elettrica.**

Evitate il contatto del corpo con parti collegate a terra, ad esempio tubi, elementi del riscaldamento, fornelli, frigoriferi.



## Avvertenze sulla sicurezza

Non lasciate l'apparecchio incustodito quando è in funzione.

### Conservate i Vostri utensili in un posto sicuro.

Dopo l'uso appoggiate l'apparecchio su una superficie sicura e fatelo raffreddare prima di imballarlo e ritirarlo. Gli utensili che non vengono utilizzati devono essere riposti in un luogo asciutto e chiuso a chiave a cui i bambini non abbiano accesso. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con esperienza e conoscenze insufficienti solo sotto sorveglianza o se sono stati/e istruiti circa il sicuro utilizzo dell'apparecchio e i possibili pericoli che da esso risultano.

Non lasciate giocare i bambini con l'apparecchio.

Non lasciate eseguire lavori di pulizia o manutenzione dai bambini senza che siano sorvegliati.

### Gli utensili non si devono mai sottoporre a sovraccarichi.

Si lavora meglio e con maggiore sicurezza se si rimane nell'ambito delle prestazioni indicate per l'apparecchio. Non trasportate l'apparecchio tenendolo per il cavo e non tirate quest'ultimo per sfilare la spina dalla presa.

Proteggete il cavo dal calore e da contatti con olio e spigoli taglienti.



### Fate attenzione ai gas velenosi e al pericolo di accensione.



Nella lavorazione di materiali sintetici, vernici e simili si possono generare gas velenosi.

Attenzione al pericolo di provocare fiamme e incendi.

Ai fini della Vostra sicurezza utilizzate esclusivamente accessori e apparecchiature supplementari indicate nelle istruzioni per l'uso o consigliate o indicate dal costruttore dell'apparecchio.

Se si impiegano degli accessori o apparecchi di complemento diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso o nel catalogo, sussiste il pericolo di lesioni.



### Per riparazioni rivolgetevi sempre a un elettrotecnico.



Questo apparecchio elettrico è conforme alle disposizioni di sicurezza inerenti. Per eventuali riparazioni bisogna rivolgersi sempre a un elettrotecnico, altrimenti sussiste il rischio di incidenti nell'uso dell'apparecchio.

Se il cavo di allacciamento alla rete di questo apparecchio è danneggiato, ai fini di evitare pericoli lo si deve far sostituire dal costruttore o dal suo servizio di assistenza clienti oppure da una persona con simili qualifiche.

### Conservate scrupolosamente queste avvertenze sulla sicurezza nelle vicinanze dell'apparecchio.

## Componenti dell'apparecchio

- |          |   |           |  |
|----------|---|-----------|--|
| <b>1</b> | Involucro   | <b>8</b>  | Tasto GIÙ per abbassamento temperatura (solo GluePRO 400 LCD)  |
| <b>2</b> | Possibilità di aggancio                                 | <b>9</b>  | Display informativo a cristalli liquidi (solo GluePRO 400 LCD) |
| <b>3</b> | Regolazione della corsa                                 | <b>10</b> | Cavo di allacciamento alla rete                                |
| <b>4</b> | Guida stick di colla                                    | <b>11</b> | Cavalletto (staccabile)  |
| <b>5</b> | Tasto ON/OFF  | <b>12</b> | Leva di avanzamento  |
| <b>6</b> | Tasto SET (solo GluePRO 400 LCD)                        | <b>13</b> | Ugello sostituibile  |
| <b>7</b> | Tasto SU per aumento temperatura (solo GluePRO 400 LCD) | <b>14</b> | Cappuccio ugello   |

## Avvertenze importanti

- Non utilizzate adesivi fluidi o pastosi!
- L'ugello e la colla fusa potrebbero raggiungere temperature anche superiori ai 200 gradi Celsius! Pericolo di ustioni!
- Pericolo di ustioni! In caso di contatto accidentale della pelle con adesivo bollente: raffreddate immediatamente con acqua fredda. Non cercate di rimuovere l'adesivo dalla pelle. All'occorrenza rivolgetevi al medico.
- In caso di contatto accidentale degli occhi con adesivo bollente: raffreddate immediatamente gli occhi per ca. 15 minuti sotto l'acqua corrente e chiamate subito il medico.
- I punti d'incollaggio devono essere privi di grasso, asciutti e assolutamente puliti.
- Si garantisce un funzionamento perfetto solo a condizione che vengano impiegati stick di colla della STEINEL.
- Non utilizzate l'apparecchio in combinazione con materiali facilmente infiammabili/combustibili.
- Le macchie di adesivo non si lasciano rimuovere dagli indumenti.
- Controllate se i materiali sensibili al calore sono idonei all'impiego.
- Per rimuovere le gocce di adesivo si consiglia di attendere che si raffreddino.
- Non estraete gli stick adesivi dall'apparecchio. L'adesivo bollente che fuoriesce dall'apparecchio potrebbe provocare danneggiamenti.
- Si ottiene una resistenza dell'incollaggio ottimale se la giunzione viene effettuata immediatamente dopo l'applicazione della colla.
- In caso di lunghe pause di lavoro (più di 30 min) staccate la spina.
- Se si desidera caricare un nuovo stick di colla si prega di attendere un momento per lasciare alla cartuccia fredda il tempo di riscaldarsi. È assolutamente vietato continuare a premere con forza!
- Dopo la sostituzione stringete sempre bene l'ugello a mano.
- L'apparecchio riscaldato deve essere posato sul cavalletto. Non deve essere appoggiato sul lato.
- Al termine dell'utilizzo dell'apparecchio, staccate la spina di rete. Prima di riporre l'apparecchio, lasciarlo completamente raffreddare.
- Se lasciato alle impostazioni di fabbrica, l'apparecchio non si riaccende automaticamente se l'alimentazione di corrente elettrica viene interrotta e poi ripresa.

## Utilizzo adeguato allo scopo

Pistola a termoadesivazione per l'impiego di stick di colla originali STEINEL. L'utilizzo è consentito solo in locali interni asciutti e ben aerati.

## Esercizio/funzionamento

### Messa in funzione

- Infilate la spina in una presa di corrente.
- Accendete l'apparecchio premendo per due secondi il tasto ON/OFF. L'apparecchio si riscalda subito alla temperatura impostata.
- Durante la fase di riscaldamento il LED lampeggiava di rosso e il display si illumina di luce blu.
- Quando il LED si accende di rosso e il display si accende di verde, ciò significa che l'intervallo di temperatura scelto è stato raggiunto e la pistola a termoadesivazione è pronta per l'uso.
- Se la temperatura è eccessiva, il LED ovvero il display si accende di rosso.
- Infilate lo stick di colla attraverso il foro che si trova sul retro dell'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio premendo una volta brevemente il tasto ON/OFF.

### Impostazione della temperatura

#### GluePRO 400 LCD

- È possibile impostare la temperatura con precisione al grado tra 40 e 230 gradi Celsius. L'impostazione di fabbrica della temperatura corrisponde a 190 gradi Celsius.
- Premete il tasto SET **6**. Tenendo premuto il tasto SET selezionate la temperatura utilizzando il tasto SU e GIÙ **7** + **8**. La temperatura selezionata viene visualizzata sul display.
- Se si rilascia il tasto SET **6**, viene nuovamente visualizzata la temperatura attuale della camera di riscaldamento.
- Tenete premuto il tasto SET. Se si tiene premuto il relativo tasto a lungo, la temperatura aumenta o diminuisce automaticamente con passi di 1 grado. Se si tiene premuto il relativo tasto per almeno 3 secondi, la temperatura aumenta o diminuisce automaticamente con passi di 5 gradi.
-  Non impostate una temperatura superiore a quella di lavorazione dell'adesivo termoattivo.

### Regolazione della corsa

- La regolazione della corsa è selezionabile individualmente; ciò Vi consente di impostare una quantità precisa di adesivo per ogni corsa o di raggiungere un'impostazione comoda della leva di avanzamento **12**.
- Il cursore per la regolazione della corsa **3** regola la leva di avanzamento **12** al fine di ridurre o aumentare la quantità di adesivo per ogni corsa.
- Tirate la leva di avanzamento e spostate il cursore per la regolazione della corsa **3** in direzione dell'ugello fino a quando non viene emessa la quantità di colla per corsa desiderata o fino a quando non raggiungete un'impostazione comoda della leva di avanzamento.
- Per ripristinare la posizione di partenza, spostate il cursore nella direzione opposta.

### Sostituzione dell'ugello

Per applicazioni particolari sono disponibili ugelli speciali. Per la sostituzione dell'ugello l'apparecchio deve essere caldo, ma non lo si deve staccare dalla rete elettrica. Riscaldate la GluePRO 300 per 45 secondi al massimo. La GluePRO 400 LCD può essere riscaldata al massimo a 100 Grad Celsius. Quando la temperatura è stata raggiunta, spegnete l'apparecchio.

1. Tenete fermo l'apparecchio con guanti termoprotettivi.

2. Svitate l'ugello **13**.



Non azionate mai il grilletto!

3. Avvitate bene a mano l'ugello nuovo.

## Ulteriori funzioni della GluePRO 400 LCD

### Ulteriori funzioni della GluePRO 400 LCD

#### Funzione LOC

Affinché si possa evitare uno spostamento accidentale delle impostazioni scelte, la GluePRO 400 LCD dispone di una funzione di Lockable Override Control (LOC). Per sapere come impostare la funzione LOC, contattate il nostro servizio di assistenza clienti **+39 - 0331 - 28 96 05**.

### Modalità riposo

Nella modalità riposo la temperatura presente nel dispositivo di riscaldamento si abbassa dopo un periodo liberamente impostabile a una temperatura anch'essa a scelta. A tale scopo è determinante il momento in cui il tasto è stato premuto per l'ultima volta. Lo stato di riposo lo si riconosce dal LED o dal display che lampeggia di blu. Nelle impostazioni di fabbrica questa funzione è disattiva. Per sapere come impostare la modalità riposo, contattate il nostro servizio di assistenza clienti **+39 - 0331 - 28 96 05**.

## Spiegazioni sui dati tecnici Pagina 3

Lungh. x Largh. x Alt.	Dimensioni	P <sub>max</sub>	Potenza massima in Watt
U	Tensione nominale in Volt	P <sub>0</sub> **	Potenza assorbita variabile in Watt
T	Temperatura in °Celsius	t <sub>190</sub>	Tempo di riscaldamento in minuti
m/t*	Portata all'ora in kg	m	Peso senza cavo di rete in grammi

\* a seconda della temperatura e della viscosità della colla

\*\* nel caso di incollaggio per 30 s e 60 s di pausa

## Accessori

Presso il Vostro rivenditore di fiducia sono disponibili alcuni accessori:

### Ugelli

1. Ugello lungo 3 mm  
Cod. art. 052737
2. Ugello lungo angolato 3 mm  
Cod. art. 052744
3. Ugello lungo fine 1,5 mm  
Cod. art. 052928
4. Ugello lungo grande 4,5 mm  
Cod. art. 052935

### Stick di colla

1. Stick di colla Universal 300 mm 600 g  
Cod. art. 050092
2. Stick di colla Acrylate 300 mm 600 g  
Cod. art. 052416
3. Stick di colla Fast 300 mm 600 g  
Cod. art. 052430
4. Stick di colla Fest 300 mm 600 g  
Cod. art. 052423
5. Stick d colla Low Melt 300 mm 600 g  
Cod. art. 052409

### Avvertenza:

Tenere presente la scheda dati con le istruzioni per la lavorazione della colla a caldo. Le schede dati e ulteriori informazioni si possono richiamare al sito [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de).

## Segnalazioni sullo stato e messaggi di errore GluePRO 400 LCD

Segnalazione	Riscaldamento	Causa	Rimedio
"--"		Funzione LOC attiva	Disattivare la funzione LOC. (Vedi "Ulteriori funzioni della GluePRO 400 LCD")
"Err". caldo		Superamento della temperatura massima	Far raffreddare. Spegnere e riaccendere l'apparecchio.
"Err". freddo		Cortocircuito o rottura dei sensori	Sostituire la camera di riscaldamento. A tale scopo si prega di rivolgersi al proprio partner per l'assistenza clienti.

## Segnalazione di errore GluePRO 300

Nel caso della GluePRO 300 un errore viene segnalato tramite un rapido lampeggi del LED.

Se l'errore viene segnalato per più di 5 minuti, si prega di rivolgersi al proprio partner per l'assistenza clienti.

## Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.



Non gettate gli apparecchi elettrici assieme ai rifiuti domestici!

### Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

## Garanzia del produttore

Questo prodotto STEINEL è stato costruito con la massima cura, con controlli di funzionamento e del grado di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia; vengono poi effettuati collaudi con prove a campione.

STEINEL garantisce la perfetta qualità e il funzionamento.

La garanzia si estende a 12 mesi ed inizia il giorno d'acquisto da parte dell'utilizzatore finale. Noi eliminiamo difetti riconducibili al materiale o alla fabbricazione; la prestazione della garanzia consiste a nostra discrezione nella riparazione o nella sostituzione dei pezzi difettosi. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni a pezzi soggetti ad usura nonché in caso di danni o difetti che sono da ricondurre ad un trattamento inadeguato o ad una cattiva manutenzione.

**1 ANNO**  
DI GARANZIA  
DEL PRODUTTORE

## ES Traducción de las instrucciones de manejo originales

Le rogamos se familiarice con estas instrucciones de manejo antes del uso. Porque solo un manejo adecuado garantizará un servicio prolongado, eficaz y sin alteraciones.

Le deseamos que pueda sacar buen provecho de su pistola termoencoladora.

## Acerca de este documento

Léase detenidamente y consérvese para futuras consultas.

- Protegido por derechos de autor. Queda terminantemente prohibida la reimpresión, ya sea total o parcial, salvo con autorización expresa.

- Sujeto a modificaciones en función del progreso técnico.



## Instrucciones de seguridad

**Lea y observe estas indicaciones antes de utilizar el aparato. Si no se observan estas instrucciones de uso, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro.**

El uso de herramientas eléctricas requiere que se tengan en cuenta las siguientes medidas de seguridad fundamentales para evitar sacudidas eléctricas así como el peligro de lesiones e incendios. Si el aparato no se maneja con cuidado, pueden producirse incendios o dañarse personas.

Compruebe, antes de ponerlo en funcionamiento, si el aparato presenta algún daño (línea de conexión de red, carcasa, etc.) y no haga funcionar el aparato en caso de daños.

No haga funcionar el aparato sin vigilancia.

Los niños deberán ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

**Tenga en cuenta las condiciones ambientales.**



No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia. No utilice las herramientas eléctricas si están húmedas o en un entorno húmedo o mojado. Tenga cuidado cuando utilice los aparatos cerca de materiales inflamables.

No los dirija durante mucho tiempo al mismo punto. No utilice el aparato en atmósferas explosivas. El calor producido puede transmitirse a materiales inflamables que se hallan ocultos.



**Protéjase contra las descargas eléctricas.**

Evite el contacto corporal con elementos puestos a tierra, por ejemplo tubos, radiadores, cocinas eléctricas o frigoríficos.

No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.



## Instrucciones de seguridad

### Guarde sus herramientas en un sitio seguro.

Después de usarlo, coloque el aparato sobre su pie y deje que se enfrie antes de volver a guardarlo.

Las herramientas fuera de uso, se han de guardar en un sitio seco y cerrado, fuera del alcance de los niños. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia y conocimientos si están bajo supervisión o han sido instruidos acerca de un uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que puede implicar.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deberán ser llevados a cabo por niños sin la debida vigilancia.

### No sobrecargue sus herramientas.

Trabajará mejor y con mayor seguridad en la gama de potencia indicada. No lleve la herramienta al cable y no use este para sacar el enchufe de la toma de corriente. Proteja el cable del calor, el aceite y los cantos agudos.



### Preste atención a los gases tóxicos y al peligro de inflamación.

Al trabajar plásticos, lacas y materiales similares, pueden producirse gases tóxicos.

Tenga presente el peligro de incendio e inflamación.

Para su propia seguridad, utilice únicamente los accesorios y el equipo adicional indicados en estas instrucciones de uso, o los recomendados o indicados por el fabricante de la herramienta.

El uso de herramientas de trabajo o accesorios no recomendados en las instrucciones de uso o en el catálogo puede implicar, para usted personalmente, el riesgo de lesiones.



### Las reparaciones solo las deberá efectuar un técnico electricista.



Esta herramienta eléctrica cumple las normas de seguridad pertinentes. Su reparación solo la deberá llevar a cabo un electricista profesional cualificado, ya que, de lo contrario, el usuario podrá sufrir accidentes.

Si el cable de alimentación de este aparato se deteriorara, deberá ser repuesto por el fabricante o su servicio posventa o por una persona debidamente cualificada para evitar peligros.



### Guarde bien estas indicaciones de seguridad cerca del aparato.

## Elementos del aparato

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Carcasa  | 8  | Pulsador de DESCENSO para bajar la temperatura (solo GluePRO 400 LCD) |
| 2 | Corchete para colgar   | 9  | Visualizador LCD (solo GluePRO 400 LCD)                               |
| 3 | Ajuste de carrera  | 10 | Cable de alimentación   |
| 4 | Conducto de barrita de pegamento                                     | 11 | Soporte (desmontable)   |
| 5 | Pulsador ON/OFF  | 12 | Palanca de avance   |
| 6 | Pulsador SET (solo GluePRO 400 LCD)                                  | 13 | Tobera para encolar intercambiable                                    |
| 7 | Pulsador de AUMENTO para subir la temperatura (solo GluePRO 400 LCD) | 14 | Tapa de tobera  |

## Indicaciones importantes

- ¡No utilice pegamentos líquidos o pastosos!
- ¡La tobera y el pegamento fundido pueden alcanzar una temperatura de más de 200 grados centígrados! ¡Peligro de quemaduras!
- ¡Peligro de quemaduras! En caso de un contacto del pegamento caliente con la piel: Enfriese立即 con agua fría. No intente retirar el pegamento de la piel. Si fuera necesario, acuda a un médico.
- En caso de entrar el pegamento caliente en contacto con los ojos: Enfriese立即 estos inmediatamente unos 15 min bajo el agua corriente y consultese立即 a un médico.
- Las superficies a pegar han de estar libres de grasa, secas y totalmente limpias.
- Solo se garantiza un perfecto funcionamiento si se utilizan barritas de pegamento originales STEINEL.
- No utilice el aparato en combinación con materiales fácilmente inflamables/combustibles.
- Las manchas de pegamento en la ropa no se pueden quitar.
- Pruebese la aptitud de materiales termosensibles.
- Las gotas de pegamento se eliminan mejor una vez enfriadas.
- No extraiga las barritas de pegamento del aparato. El pegamento caliente puede causar daños si penetra en el aparato.
- Para optimizar el poder adhesivo, una las partes correspondientes inmediatamente tras la aplicación del pegamento.
- En caso de interrumpir el trabajo (durante más de 30 minutos aprox.), desenchufe el aparato.
- Al introducir nuevas barritas de pegamento, espere un momento para dejar que se caliente el cartucho frío. ¡En ningún caso empuje con fuerza!
- Apriétese la tobera siempre con pulso después de cambiarla.
- El aparato calentado ha de depositarse sobre el soporte.
- No deberá ponerse tumbado de lado.
- Desenchufe el aparato de la red después de usarlo. Deje que el aparato se enfrie por completo antes de guardarlo.
- En su estado de fábrica, el aparato no vuelve a conectarse automáticamente una vez interrumpida la alimentación eléctrica y activada después de nuevo.

## Uso previsto

Pistola termoencoladora para el uso con barritas de pegamento originales STEINEL. El uso solo debe tener lugar en interiores secos y bien ventilados.

## Operación/funciones

### Puesta en servicio

- Enchufe la clavija en una toma de corriente.
- Conecte el aparato presionando durante dos segundos el pulsador ON/OFF. El aparato se calienta inmediatamente al valor ajustado.
- Durante la fase de calentamiento, el LED rojo centellea o bien se enciende el visualizador azul.
- Una vez encendido el LED rojo, resp. una vez que el visualizador se ha puesto verde, el rango de temperatura seleccionado se ha alcanzado y la pistola termoencoladora está a punto para el uso.
- Caso que el rango de temperatura sea demasiado elevado, el LED o el visualizador se ponen rojos.
- Introduzca la barrita de pegamento por la abertura en la parte posterior del aparato.
- Desconecte el aparato presionando una vez brevemente el pulsador ON/OFF.

### Ajuste de temperatura GluePRO 400 LCD

- Se puede realizar un ajuste de temperatura al grado de 40 a 230 grados centígrados. En fábrica la temperatura se ajusta a 190 grados centígrados.
- Presione al pulsador SET **6**. Seleccione con el pulsador SET presionando la temperatura a través de los pulsadores de AUMENTO y DESCENSO **7** + **8**. La temperatura deseada se indica en el visualizador.
- Si usted suelta el pulsador SET **6**, volverá a ver la temperatura actual en la cámara de calefacción.
- Mantenga el pulsador SET presionado. Presionando el correspondiente pulsador por más tiempo, la temperatura se va aumentando o reduciendo automáticamente en intervalos de 1 grado. Presionando el correspondiente pulsador durante un mínimo de 3 segundos, la temperatura se va aumentando o reduciendo automáticamente en intervalos de 5 grados.
-  ¡No poner la temperatura por encima de la temperatura de aplicación del pegamento!

### Ajuste de carrera

- El ajuste de carrera puede seleccionarse individualmente bien para ajustar una cantidad exacta de pegamento por carrera o bien para conseguir una posición cómoda de la palanca de avance **12**.
- La corredera para el ajuste de la carrera **3** ajusta la palanca de avance **12** para reducir o aumentar la cantidad de pegamento por carrera.
- Tire de la palanca de avance y ajuste la corredera para ajustar la carrera **3** hacia la tobera hasta que salga la cantidad de pegamento deseada o hasta conseguir una posición cómoda de la palanca de avance.
- Ajuste la corredera en el sentido opuesto para volver a restablecer la posición inicial.

### Cambio de tobera

- Para aplicaciones específicas, se pueden adquirir toberas especiales. Para cambiar la tobera, el aparato ha de estar caliente, pero desconectado de la red. Caliente para ello la GluePRO 300 como máximo 45 segundos. La GluePRO 400 LCD puede calentarse a un máximo de 100 grados centígrados. Una vez alcanzada la temperatura, apague el aparato.
1. Aguante el aparato con guantes termoprotectores.
  2. Desenrosque la tobera **13**.
-  ¡Mientras lo haga, no accione nunca el gatillo!
3. Apriete la nueva tobera con pulso.

## Funciones adicionales GluePRO 400 LCD

### Funciones adicionales GluePRO 400 LCD

#### Función LOC

Para evitar un desajuste no intencionado de las funciones seleccionadas, la GluePRO 400 LCD dispone de la función Lockable Override Control (LOC). Para saber como poner la función LOC, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico a través de **05245-448 188**.

### Modalidad de reposo

La modalidad de reposo baja la temperatura en la calefacción después de un tiempo ajustable automáticamente a una temperatura preseleccionable. El factor decisivo para ello es el momento de la última pulsación. El estado de reposo se puede reconocer a base del LED centelleante azul o bien el visualizador centelleante azul. Ex fábrica esta función está desactivada. Para saber como poner la modalidad de reposo, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico a través de **05245-448 188**.

## Aclaraciones acerca de los datos técnicos página 3

Long. x anch. x alt.	Dimensiones	P <sub>max</sub>	Potencia máxima en vatios
U	Tensión nominal en voltios	P <sub>0</sub> **	Consumo nominal en vatios
T	Temperatura en °Celsius	t <sub>190</sub>	Tiempo de calentamiento en minutos
m/t*	Capacidad de transporte por hora en kg	m	Peso sin cable de alimentación en gramos

\* según la temperatura y la viscosidad del pegamento

\*\* con 30 s pegando / 60 s de reposo

## Accesorios

Su distribuidor puede ofrecerle varios elementos accesorios:

### Toberas

1. Tobera alargada 3 mm  
Nº de art.º 052737
2. Tobera alargada angular 3 mm  
Nº de art.º 052744
3. Tobera alargada fina 1,5 mm  
Nº de art.º 052928
4. Tobera alargada grande 4,5 mm  
Nº de art.º 052935

### Barritas de pegamento

1. Barritas Universal (universales) 300 mm 600 g, n° de art.º 050092
2. Barritas Acrylate (acrilatos) 300 mm 600 g, n° de art.º 052416
3. Barritas Fast (pegamento rápido) 300 mm 600 g, n° de art.º 052430
4. Barritas Flex (flexibles) 300 mm 600 g, n° de art.º 052423
5. Barritas Low Melt (baja temperatura) 300 mm 600 g, n° de art.º 052409

### Nota:

Téngase en cuenta la ficha técnica con instrucciones de uso para el pegamento termoplástico. Fichas técnicas e información adicional disponibles en [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de).

## Indicaciones de estado y avisos de error GluePRO 400 LCD

Visualizador	Resistencia	Causa	Remedio
“- - -”		Función LOC activa	Desactivar función LOC. (v. "Funciones adicionales GluePRO 400 LCD")
“Err”.	Caliente	Exceso de la temperatura máxima	Dejar enfriar. Desconectar y volver a conectar el aparato.
“Err”.	Frío	Cortocircuito o rotura del palpador	Cambiar cámara de calentamiento. Diríjase para ello a su Servicio Técnico.

## Aviso de error GluePRO 300

La GluePRO 300 indica un error mediante un centelleo rápido del LED.

Si el error se indica durante más de 5 minutos, diríjase a su Servicio Técnico.

## Eliminación

Aparatos eléctricos, accesorios y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



¡No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

### Solo para países de la UE:

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

## Garantía de fabricante

Este producto STEINEL ha sido elaborado con el máximo esmero, habiendo pasado los controles de funcionamiento y seguridad previstos por las disposiciones vigentes, así como un control adicional de muestreo al azar.

STEINEL garantiza el perfecto estado y funcionamiento.

El período de garantía es de 12 meses, comenzando el día de la venta al consumidor. Reparamos defectos de material o de fabricación, la garantía se aplicará a base de la reparación o el cambio de piezas defectuosas, según nuestro criterio. La prestación de garantía queda anulada para daños producidos en piezas de desgaste y daños y defectos originados por uso o mantenimiento inadecuados.

Quedan excluidos de la garantía los daños consecuenciales causados en objetos ajenos.

**1 AÑO**  
DE GARANTÍA  
DE FABRICANTE

## PT Tradução do manual de instruções original

Antes da primeira utilização, familiarize-se com este manual de utilização. Só a utilização correta pode garantir a longevidade do produto e um funcionamento fiável e isento de falhas.

Esperamos que fique satisfeito com a nova pistola de cola quente.

## Sobre este documento

Por favor, leia-o com atenção e guarde-o em lugar seguro.

- Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.

- Reservado o direito a alterações que visem o progresso técnico.

PT



## Instruções de segurança

**Leia e observe estas indicações antes de começar a trabalhar com o aparelho. O desrespeito pelas instruções contidas no Manual de Utilização pode tornar o aparelho perigoso.**

Ao utilizar ferramentas elétricas devem ser respeitadas as medidas de segurança fundamentais seguidamente enunciadas a título de proteção de choques elétricos, bem como para evitar outros perigos, entre os quais o de incêndio. Se o aparelho não for utilizado com a devida precaução, pode provocar accidentalmente um incêndio ou ferimentos.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, verifique se está danificado (cabo de ligação à rede, caixa, etc.) e não o coloque em funcionamento caso detete qualquer irregularidade.

Nunca deixe o aparelho em funcionamento sem vigilância!

As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

### Tenha em consideração as influências ambientais.

Não exponha ferramentas elétricas à chuva. Não utilize ferramentas elétricas em estado húmido nem em ambiente húmido ou molhado. Tenha cuidado ao utilizar o aparelho junto a materiais inflamáveis. Não o direcione por muito tempo para o mesmo local. Não o utilize em atmosferas suscetíveis a explosões. O calor emitido pode chegar a materiais inflamáveis que não estejam à vista.



### Proteja-se do choque elétrico.

Evite o contacto direto com peças ligadas à terra, por ex. tubos, elementos térmicos, fogões, frigoríficos. Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em funcionamento.





## Instruções de segurança

**Guarde as suas ferramentas num local seguro.**



**Preste atenção aos gases tóxicos e ao perigo de inflamação.**



Depois de utilizar o aparelho e antes de o voltar a guardar na caixa, pouse-o e deixe-o arrefecer no suporte.

As ferramentas que não estejam a ser utilizadas têm de ser guardadas em local seco, fechado e fora do alcance das crianças.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, se forem vigiadas ou informadas relativamente à utilização segura do aparelho, acabando por compreender os riscos que daí advêm.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não podem ser executadas por crianças sem vigilância.

**Não sobrecarregue a ferramenta.**



Trabalhará melhor e de forma mais segura se respeitar a gama de potência indicada. Não transporte a ferramenta pegando nela pelo cabo e não utilize o cabo para tirar a ficha da tomada de corrente. Proteja o cabo de calor, óleo e arestas afiadas.

**Guarde as instruções de segurança em local seguro perto do aparelho.**

## Elementos do aparelho

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Corpo  | <b>8</b> Botão de seta para baixo para baixar a temperatura (apenas GluePRO 400 LCD) |
| <b>2</b> Possibilidade de suspensão   | <b>9</b> Display LCD de informação (apenas GluePRO 400 LCD)                          |
| <b>3</b> Regulador da quantidade de cola  | <b>10</b> Cabo de alimentação de rede  |
| <b>4</b> Guia do stick de cola  | <b>11</b> Base (amovível)  |
| <b>5</b> Botão LIG/DESL   | <b>12</b> Alavanca de avanço   |
| <b>6</b> Botão SET (apenas GluePRO 400 LCD)   | <b>13</b> Bico de colagem substituível   |
| <b>7</b> Botão de seta para cima para aumentar a temperatura (apenas GluePRO 400 LCD) | <b>14</b> Tampa para bico  |

## Indicações importantes

- Não use colas líquidas ou pastosas!
- O bico e a cola derretida podem alcançar temperaturas superiores a 200 graus Celsius! Risco de queimadura!
- Risco de queimadura! Após contacto da cola quente com a pele: arrefeça imediatamente com água fria. Não tente remover a cola derretida da pele. Se necessário, consulte um médico.
- Após contacto da cola quente com os olhos: arrefeça imediatamente, durante aprox. 15 min., com água corrente e consulte de imediato um médico.
- Os pontos de colagem devem estar isentos de gordura, secos e absolutamente limpos.
- O funcionamento perfeito da pistola de termocolagem só é garantido se forem usados exclusivamente sticks de cola originais da STEINEL.
- Não a utilize juntamente com matérias facilmente inflamáveis/comustíveis.
- Nódoras de cola no vestuário já não saem.
- Verifique se os materiais sensíveis ao calor podem ser colados sem perigo.
- A melhor forma de remover pingos de cola é estando eles já frios.
- Não puxe os sticks de cola para fora da pistola. Se a cola quente penetrar na pistola, pode causar danos.
- A presa perfeita da colagem será alcançada quando a união das peças ocorre imediatamente após a aplicação da cola.
- Durante intervalos prolongados no trabalho (mais de aprox. 30 minutos) é favor tirar a ficha da tomada de rede.
- Ao recarregar um stick de cola, espere um instante, para que o cartucho frio possa aquecer. De forma alguma deverá forçar o bastão a entrar!
- Depois da troca, aperte sempre manualmente o bico.
- Sempre que esteja quente, o aparelho deve ser pousado na base. Não pode ser pousado de lado.
- Depois de o ter utilizado, desligue o aparelho sempre da rede elétrica, tirando a ficha da tomada. Antes de o guardar, deixe o aparelho arrefecer completamente.
- No estado de fábrica, o aparelho não volta a ligar-se automaticamente se a alimentação elétrica tiver sido interrompida e depois restabelecida.

## Utilização prevista

Pistola de termocolagem para utilizar sticks de cola originais da STEINEL. Só pode ser utilizada em recintos fechados secos e bem ventilados.

## Operação/Funcionamento

### Colocação em funcionamento

- Ligue a ficha elétrica a uma tomada.
- Ligue o aparelho mantendo o botão de ligar/desligar premido durante dois segundos. O aparelho aquece imediatamente até alcançar a temperatura predefinida.
- Durante a fase de aquecimento, o LED pisca a vermelho ou o display acende-se a azul.
- Quando o LED se acender a vermelho ou o display a verde, isso indica que o intervalo de temperatura selecionado foi alcançado e a pistola de termocolagem está operacional.
- Se a temperatura for demasiado alta, o LED ou o display acende-se a vermelho.
- Introduza o stick de cola na abertura situada na parte de trás do aparelho.
- Desligue o aparelho premindo por breves instantes o botão de ligar/desligar.

### Regulação da temperatura do GluePRO 400 LCD

- A temperatura pode ser regulada com a precisão de um grau, entre 40 e 230 graus Celsius. De fábrica, a temperatura vem definida para 190 graus Celsius.
- Prima o botão SET **6**. Mantendo o botão SET premido, selecione a temperatura com os botões de seta para cima e para baixo **7** + **8**. A temperatura selecionada é exibida no display.
- Ao largar o botão SET **6**, voltará a ser exibida a temperatura atual na câmara de aquecimento.
- Mantenha o botão SET premido. Se manter o respetivo botão premido durante mais tempo, a temperatura aumentará ou diminuirá automaticamente em passos de 1 grau. Mantenha o respetivo botão premido durante, pelo menos, 3 segundos, para aumentar ou baixar a temperatura em passos de 5 graus.
-  Não defina uma temperatura superior à temperatura de processamento da cola derretida!

### Regulador da quantidade de cola

- A quantidade de cola é regulável consoante a necessidade, o que permite definir uma quantidade exata de cola por curso ou um ajuste confortável da alavanca de avanço **12**.
- O impulsor da regulação da quantidade de cola **3** ajusta a alavanca de avanço **12** para aumentar ou reduzir a quantidade de cola por cada curso.
- Puxe a alavanca de avanço e ajuste o impulsor para a regulação da quantidade de cola **3** no sentido do bico até que seja dispensada a quantidade de cola desejada por cada curso ou até achar que o ajuste da alavanca de avanço está confortável para si.
- Desloque o impulsor no sentido inverso para restabelecer a posição de partida.

### Troca de bico

Para aplicações especiais, também estão disponíveis bicos especiais. Ao trocar de bico, o aparelho ainda deve estar quente, mas tem de estar desligado da corrente elétrica. Para o efeito, aqueça a GluePRO 300 durante um máximo de 45 segundos. A GluePRO 400 LCD pode ser aquecida a uma temperatura máxima de 100 graus Celsius. Quando a temperatura tiver sido alcançada, desligue o aparelho.

1. Segure o aparelho usando luvas antitérmicas.
2. Desenrosque o bico **13**.



Ao fazê-lo, nunca prima o gatilho!

3. Enrosque o bico de substituição e aperte manualmente.

## Outras funções da GluePRO 400 LCD

### Outras funções da GluePRO 400 LCD

#### Função LOC

Para evitar uma desregulação accidental das configurações selecionadas, a GluePRO 400 LCD dispõe da função Lockable Override Control Function (LOC). Para saber como a função LOC pode ser configurada, entre em contacto com o nosso serviço de assistência técnica através do número **05245-448-188**.

### Modo de repouso

Depois de ter decorrido um tempo livremente predefinível, o modo de repouso baixa automaticamente a temperatura no aquecimento para um valor a definir. Determinante para este efeito é o momento em que o botão foi premido pela última vez. O estado de repouso é identificado pelo LED azul intermitente ou o display azul intermitente. De fábrica, esta função vem desativada. Para saber como o modo de repouso pode ser configurado, contacte-nos através da nossa linha de assistência: **+351 234 303 900**.

PT

## Explicações referentes aos dados técnicos na página 3

C x L x A	Dimensões	P <sub>máx</sub>	Potência máxima em watts
U	Tensão nominal em volts	P <sub>0</sub> **	Potência absorvida nominal em watts
T	Temperatura em °Celsius	t <sub>190</sub>	Tempo de aquecimento em minutos
m/t*	Débito por hora em kg	m	Peso sem cabo de alimentação em gramas

\* dependendo da temperatura e da viscosidade da cola

\*\* em modo de 30 s de colagem / 60 s de intervalo

## Acessórios

O seu revendedor tem alguns acessórios à disposição:

### Bicos

1. Bico comprido 3 mm  
N.º de ref. 052737
2. Bico comprido angular 3 mm  
N.º de ref. 052744
3. Bico comprido fino de 1,5 mm  
N.º de ref. 052928
4. Bico comprido grande de 4,5 mm  
N.º de ref. 052935

### Sticks de cola

1. Sticks de cola universais, 300 mm, 600 g  
N.º de ref. 050092
2. Sticks de cola Acrylate, 300 mm, 600 g  
N.º de ref. 052416
3. Sticks de cola Fast, 300 mm, 600 g  
N.º de ref. 052430
4. Sticks de cola Flex, 300 mm, 600 g  
N.º de ref. 052423
5. Sticks de cola Low Melt, 300 mm, 600 g  
N.º de ref. 052409

### Nota:

Observe a ficha técnica com indicações sobre o processamento da cola derretida. Fichas técnicas e outras informações encontram-se em [www.ffonseca.com](http://www.ffonseca.com).

## Indicações de estado e mensagens de erro GluePRO 400 LCD

Indicação	Elemento térmico	Causa	Solução
"--"		Função LOC ativa	Desligue a função LOC. (Consulte "Outras funções da GluePRO 400 LCD")
"Err". quente		Temperatura máxima ultrapassada	Deixe arrefecer. Desligue e volte a ligar o aparelho.
"Err". frio		Curto-círcuito no detetor ou rutura do detetor	Substitua a câmara de aquecimento. Para o efeito, contacte o seu serviço de assistência técnica.

## Mensagem de erro da GluePRO 300

Na GluePRO 300, uma falha é sinalizada pela intermitência rápida do LED.

Se o erro for apresentado durante mais de 5 minutos, contacte o seu serviço de assistência técnica.

## Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de reciclagem ecológica.



Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

### Apenas para estados membros da U.E.:

Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrônicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de revalorização ecológica.

## Garantia do fabricante

Este produto STEINEL foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória.

A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho.

O prazo de garantia é de 12 meses a contar da data de compra. Damos garantia a falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorreta.



Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho.

Os serviços previstos na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo serviço de assistência técnica ou, nos primeiros 6 meses, junto do revendedor, devidamente montado e acompanhado da fatura (data da compra e carimbo do revendedor).

## SE Original-bruksanvisning

Läs noga igenom denna bruksanvisning före användningen. Bara vid sakkunnig hantering kan en lång, säker och felfri drift garanteras.

Vi hoppas att du får stor glädje av din limpistol.

## Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl.

- Upphovsrättligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.

- Ändringar som görs pga den tekniska utvecklingen, förbehålls.

SE



## Säkerhetsanvisningar

**Läs och beakta dessa anvisningar innan du använder apparaten.**

**Om bruksanvisningen inte följs kan apparaten utgöra en källa till fara.**

Vid användning av elektriska verktyg ska nedanstående, principiella säkerhetsåtgärder följas för att elektriska stötar, personskador och brand ska kunna undvikas. Vid oförsiktig hantering av verktyget finns det risk för brand och personskador.

Kontrollera verktyget före användningen beträffande skador (nätanslutning, hölje etc.). Ett skadat verktyg får inte användas.

Verktyget får inte lämnas utan uppsikt.

Var uppmärksam på att barn inte leker med verktyget.

**Ta hänsyn till hur omgivningen kan påverkas.**

Elektriska verktyg får inte utsättas för regn. De får inte användas i fuktigt tillstånd eller i blöjt och fuktigt omgivning. Var försiktig vid användningen av verktyget i närheten av brännbara

material. Rikta det aldrig mot ett och samma ställe under en längre tid. Använd det aldrig i explosionsfarlig miljö. Värme kan ledas till brännbara material som är dolda.



**Skydda dig mot elektriska stötar.**

Undvik kroppskontakt med jordade delar som t.ex. rör, värmeelement, spisar, kylskåp.

Lämna inte verktyget utan uppsikt så länge det är igång.



**Förvara dina verktyg säkert.**

Låt verktyget svalna efter användningen innan du packar ner det igen. Verktyg som inte används ska förvaras i ett torrt och låst utrymme, oåtkomligt för barn.

Detta verktyg kan användas av barn från 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, under närvårda av en uppsynsperson eller efter att



## Säkerhetsanvisningar

de instruerats om instrumentets säkra användning och förstår vilka risker som kan uppstå.

Barn får inte leka med verktyget.  
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.

### Överbelasta inte dina verktyg.

Arbetet blir bättre och säkrare inom det angivna effektområdet. Bär inte verktyget i kabeln och dra inte ut stickkontakten ur uttaget med verktyget. Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter.

### Se upp med giftiga gaser och antändningsrisken.

Vid bearbetning av plastmaterial, lacker och liknande material kan giftiga gaser frigöras.  
Det finns risk för brand och antändning.  
Använd för din egen säkerhet endast tillbehör och extra utrustning som anges i bruksanvisningen eller som rekommenderas av verktygstillverkaren.  
Användningen av andra verktyg och tillbehör än de som rekommenderas i bruksanvisningen eller i katalogen, kan leda till personskador.



### Reparationer får bara göras av en elfackman.

Detta elverktyg motsvarar tillämpliga säkerhetsbestämmelser. Reparationer får bara utföras av en behörig elfackman, annars finns risk för olyckor. Om verktygets nätanslutning skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller av en annan kvalificerad person för att undvika risker.



### Förvara dessa säkerhetsanvisningar vid verktyget.



## Limpistolen består av följande element

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Hölje  | 8  | NER-knapp för lägre temperatur<br>(endast GluePRO 400 LCD) |
| 2 | Upphängningsmöjlighet                                      | 9  | LCD info display<br>(endast GluePRO 400 LCD)               |
| 3 | Slagjustering  | 10 | Nätsladd   |
| 4 | Limstav-styrning   | 11 | Stativ (avtagbart)   |
| 5 | TILL/FRÅN-knapp  | 12 | Arm för frammatning  |
| 6 | SET-knapp (endast GluePRO 400 LCD)                         | 13 | Utbytbart limmunstycke                                     |
| 7 | UPP-knapp för högre temperatur<br>(endast GluePRO 400 LCD) | 14 | Skydd munstycke  |

SE

## Viktig information

- Använd inget flytande eller pastöst lim!
- Munstycket och det smälta limmet kan få en temperatur på över 200 grader Celsius! Risk för brännskador!
- Risk för brännskador! Vid hudkontakt med hett lim: kyl genast av med kallt vatten. Försök inte ta bort smältlimmet från huden. Uppsök eventuellt en läkare.
- Efter ögonkontakt med hett lim: kyl omedelbart under rinnande vatten i ca 15 minuter och kontakta genast en läkare.
- Ställena som ska limmas måste vara fettfria, torra och absolut rena.
- En korrekt funktion kan bara garanteras om original STEINEL limstavar används.
- Får inte användas tillsammans med mycket brandfarliga/lättantändliga material.
- Limfläckar går inte att få bort från kläder.
- Testa först värmekänsliga material.
- Limdroppar får man bäst bort när de har kallnat.
- Dra inte ut limstavar ur apparaten. Hett lim som rinner in i apparaten kan skada den.
- Vidhäftningen är optimal, när limningen görs direkt efter limmets applicering.
- Dra ur nätkontakten vid längre raster (längre än ca 30 minuter).
- Vänta lite innan du skjuter in nya limstavar, så att den kalla patronen hinner bli varm. Tryck aldrig in med våld!
- Efter att munstycket har bytts ut måste det skruvas fast ordentligt.
- Den heta apparaten måste placeras på stativet. Den får inte läggas ner på sidan.
- Dra ur kontaktarna efter användningen. Låt apparaten svalna helt innan du lägger undan den för förvaring.
- Fabriksny startar inte apparaten automatiskt efter att strömtillförseln varit avbruten och sedan satts på igen.

## Ändamålsenlig användning

Limpistol för användning med original STEINEL limstavar. Får bara användas inomhus i torra, väl ventilerade utrymmen.

## Drift/Funktion

### Driftsättning

- Sätt i kontakten i vägguttaget.
- Sätt igång apparaten genom att trycka på TILL/FRÅN-knappen i två sekunder. Apparaten värms genast upp till inställd temperatur.
- Under uppvärmningsfasen blinkar LED-lampan rött resp. displayen är blå.
- Lyser LED-lampan rött resp. displayen grönt, har önskad temperatur uppnåtts och limpistolen är klar att användas.
- Är temperaturen för hög, lyser LED-lampan resp. displayen rött.
- Stick in limstaven genom öppningen bak på apparaten.
- Stäng av apparaten genom att kort trycka på TILL/FRÅN-knappen.

### Temperaturinställning GluePRO 400 LCD

- Det går att ställa in temperaturen exakt mellan 40 och 230 grader Celsius. Från fabriken är temperaturen inställd på 190 grader Celsius.
- Tryck på SET-knappen **6**. Medan SET-knappen är nedtryckt, väljs temperaturer med UPP- och NER-knapparna **7** + **8**. Vald temperatur visas på displayen.
- När du släpper SET-knappen, **6** visas den aktuella temperaturen i värmekammaren.
- Håll SET-knappen intryckt. Trycker du längre på respektive knapp, så höjs eller sänks temperaturen automatiskt i steg om 1 grad. Trycker du på respektive knapp i minst 3 sekunder, så höjs eller sänks temperaturen i steg om 5 grad.
-  Ställ inte in temperaturen högre än limmets smältpunkt.

## Ytterligare funktioner GluePRO 400 LCD

### Ytterligare funktioner GluePRO 400 LCD

#### LOC-Function

För att förhindra att de valda inställningarna oavsiktligt ändras, är GluePRO 400 LCD utrustad med funktionen Lockable Override Control Function (LOC). För att ta reda på hur LOC-funktionen ska ställas in, v.g. kontakta vår servicetjänst under **05245-448 188**.

### Ytterligare funktioner GluePRO 400 LCD

#### Viloläge

Viloläget sänker temperaturen i uppvärmningen automatiskt efter den tid som ställts in till en inställbar temperatur. Avgörande är när knappen senast trycktes. Viloläget märks på den blå blinkande LED-lampan resp. på den blå blinkande displayen. Denna funktion är avaktiverad på hur den fabriksnya apparaten. För att ta reda på viloläget ska ställas in, v.g. kontakta vår servicetjänst under **05245-448 188**.

### Slagjustering

- Slagjusteringen kan väljas individuellt, så att en exakt mängd lim per slag kan ställas in eller en komfortabel inställning av frammatningsarmen **12** kan göras.
- Skjutknappen för slagjusteringen **3** justerar frammatningsarmen **12**, för att minska eller öka limmängden per slag.
- Dra i frammatningsarmen och ställ in skjutknappen för slagjusteringen **3** så långt i riktning mot munstycket tills önskad limmängd per slag kommer ut eller tills du får en komfortabel inställning av frammatningsarmen.
- Skjut skjutknappen i motsatta riktningen för att återgå till utgångspositionen.

### Byte av munstycke

Det finns specialmunstycken för speciella användningar. För att byta munstycke måste limpistolen vara varm men får inte vara ansluten till elnätet. Värmt upp GluePRO 300 i max. 45 sekunder.

GluePRO 400 LCD får värmas upp till max. 100 grader Celsius.  
Stäng av limpistolen när temperaturen är uppnådd.

1. Håll i limpistolen med värmeskyddshandskar.
2. Skruva av munstycket **13**.  
 Rör då absolut inte avtryckaren!
3. Skruva på det nya munstycket och se till att det sitter fast ordentligt.

## Förklaringar till tekniska data sidan 3

L × B × H	Mått	P <sub>max</sub>	Maximal effekt i watt
U	Nom. spänning i volt	P <sub>ø</sub> **	Effekt vid användning i watt
T	Temperatur i °Celsius	t <sub>190</sub>	Uppvärmningstid i minuter
m/t*	Limkapacitet per timme i kg	m	Vikt utan nätkabel i gram

\* beroende av temperatur och limmets viskositet

\*\* vid 30 s limning / 60 s paus

## Tillbehör

Till Steinels limpistoler finns följande tillbehör:

### Munstycken

1. Långt munstycke 3 mm  
art.-nr. 052737
2. Långt munstycke vinklat 3 mm  
art.-nr. 052744
3. Långt munstycke fint 1,5 mm  
art.-nr. 052928
4. Långt munstycke stort 4,5 mm  
art.-nr. 052935

### Limstavar

1. Universal limstavar 300 mm 600 g  
art.-nr. 050092
2. Acrylate limstavar 300 mm 600 g  
art.-nr. 052416
3. Fast limstavar 300 mm 600 g  
art.-nr. 052430
4. Flex limstavar 300 mm 600 g  
art.-nr. 052423
5. Low Melt limstavar 300 mm 600 g  
art.-nr. 052409

### Anmärkning:

Iakta databladet med information om varmlimmets bearbetning. Datablad och ytterligare information kan hämtas på [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## Statusindikeringar och felmeddelanden GluePRO 400 LCD

Indikering	Värmeenhet	Orsak	Åtgärd
" - - - "		LOC-funktion aktiv	Främkoppla LOC-funktionen. (se "Ytterligare funktioner GluePRO 400 LCD")
"Err"	varm	Maximal temperatur överskrids	Låt svalna. Stäng av och sätt på apparaten igen.
"Err"	kall	Sensorkortsutslutning eller sensorbrott	Byt ut värmekammare. Kontakta din servicepartner.

## Felmeddelande GluePRO 300

På GluePRO 300 visas att fel uppstått när LED-lampan blinkar snabbt.

Visas felet längre än 5 minuter bör du kontakta din servicepartner.

## Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

## Tillverkargaranti

Denna STEINEL produkt är tillverkad med största noggrannhet. Den är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll.

Steinel garanterar produktens fullgoda beskaffenhet och funktion.

Garantin gäller i 12 månader från inköpsdagen. Vi åtgärdar bristfälligheter orsakade av material- eller tillverkningsfel. Garantin uppfylls genom reparation eller utbyte av bristfälliga delar efter vårt val. Garantin omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande eller bristande underhåll och skötsel av produkten.

Följdskador på främmande föremål ersätts ej. Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara demonterad, sändes väl förpackad och med fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till respektive servicestation eller lämnas till inköpsstället inom 6 månader efter köpet.

**1 ÅRS  
TILLVERKAR  
GARANTI**

## DK Oversættelse af den originale betjeningsvejledning

Læs venligst denne betjeningsvejledning, før du tager limpistolen i brug. Kun korrekt betjenning sikrer en lang, pålidelig og fejlfri drift.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din limpistol.

## Om dette dokument

Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den.

- Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, også i uddrag, kun med vores tilladelse.

- Vi forbeholder os ret til ændringer af hensyn til den tekniske udvikling.



## Sikkerhedsanvisninger

**Læs disse anvisninger, før du tager limpistolen i brug. Følges betjeningsvejledningen ikke, kan den blive en farekilde.**

For at undgå elektrisk stød, personskader og brand skal de efterfølgende sikkerhedsforskrifter overholdes ved brugen af el-værktøjer. Håndtレス limpistolen ikke med stor forsigtighed, kan det medføre brand eller personskade.

Kontrollér limpistolen for evt. skader (el-ledning, hus osv.), inden den tages i brug, og tag ikke limpistolen i brug, hvis den er beskadiget.

Limpistolen skal altid være under opsyn under drift.

Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med limpistolen.

**Tag hensyn til påvirkninger udefra.**

Elektriske værktøjer må ikke udsættes for regn. Elektriske værktøjer må ikke bruges i fugtig stand eller under fugtige og våde forhold. Vær forsiktig ved brug af limpistolerne i nærheden af brændbare materialer. De må ikke

rettes mod samme sted i længere tid. De må ikke anvendes ved fare for ekspllosion. Varme, der slipper ud, kan ledes videre til brændbare, skjulte materialer.



**Undgå elektrisk stød.**

Undgå, at kroppen kommer i berøring med dele med jordforbindelse, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.

Limpistolen skal holdes under opsyn, når den er i brug.



**Opbevar værktøj sikkert.**

Efter brug skal limpistolen anbringes på foden og køle af, før den pakkes væk.

Ubenyttede værktøjer skal opbevares utilgængeligt for børn i et tørt, aflåst rum.

Denne limpistol kan anvendes af børn, fra de er 8 år, og derudover af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instru-



## Sikkerhedsanvisninger

eret i sikker brug af limpistolen og forstår faren i forbindelse med brug af limpistolen.

Børn må ikke lege med limpistolen. Rengøring og brugervedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis de er under opsyn.

**Værktøjerne må ikke overbelastes.**

De arbejder optimalt og sikkert inden for det anførte effektorområde. Bær ikke værktøjet i ledningen, og brug ikke ledningen til at trække stikket ud af stikkontakten. Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.


**Vær opmærksom på giftige gasser og antændelsesfare.**

Ved bearbejdning af plast, maling og lignende materialer kan der opstå giftige gasser.

Vær opmærksom på brand- og antændelsesfare.

Af hensyn til din egen sikkerhed bør du kun anvende tilbehør og ekstraudstyr, der er anført i betjeningsvejledningen eller anbefales/oplyses af værktøjsproducenten.

Anvendes andet tilbehør og udstyr end angivet i betjeningsvejledningen eller kataloget, kan dette medføre personskade.



## Reparationer må kun udføres af en elektriker.



Dette elektriske værktøj overholder de gældende sikkerhedsforskrifter. Reparation må kun udføres af en elektriker, ellers kan brugeren komme til skade. Hvis limpistolens el-ledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller en anden kvalificeret person for at undgå farlige situationer.

## Opbevar sikkerhedsanvisningerne sammen med limpistolen.



## Limpistolens dele

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Hus   | 8  | NED-knap til temperaturreduktion<br>(kun GluePRO 400 LCD) |
| 2 | Mulighed for ophængning                               | 9  | LCD-infodisplay<br>(kun GluePRO 400 LCD)                  |
| 3 | Fremføringsindstilling                                | 10 | El-ledning  |
| 4 | Limpatronføring                                       | 11 | Fod (aftagelig)   |
| 5 | TÆND/SLUK-knap  | 12 | Fremføringsarm  |
| 6 | SET-knap (kun GluePRO 400 LCD)                        | 13 | Udskiftelig limdyse                                       |
| 7 | OP-knap til temperaturøgning<br>(kun GluePRO 400 LCD) | 14 | Dysekappe   |

## Vigtige anvisninger

- Undgå brug af flydende lim og limpasta!
- Dysen og den smelte lim kan blive varmere end 200 grader celsius! Risiko for forbrænding!
- Risiko for forbrænding! I tilfælde af hudkontakt med varm lim: Afkøl straks med kaldt vand. Forsøg ikke at fjerne limen fra huden. Søg evt. læge.
- Efter at have fået varm lim i øjnene: Afkøl øjeblikkeligt i ca. 15 minutter under den kolde hane, og søg straks læge.
- Fladerne, der skal limes, skal være tørre, helt rene og fri for fedt.
- Vi garanterer kun for en fejlfri funktion ved brug af originale STEINEL-limpatroner.
- Må ikke bruges i forbindelse med let antændelige/brændbare stoffer.
- Limpletter på tøj kan ikke fjernes.
- Test først, om varmefølsomme materialer er egne de.
- Dråber af lim fjernes bedst, når de er kolde.
- Træk ikke limpatornen ud af apparatet. Hvis der løber varm lim ind i apparatet, kan det medføre skader.
- Limstyrken er optimal, hvis fladerne sættes sammen straks efter påføring af limen.
- Hvis apparatet ikke anvendes i en længere periode (over ca. 30 minutter), skal stikket trækkes ud.
- Ved indføring af nye limpatorner skal du vente et øjeblik, mens den kolde patron bliver opvarmet. Limpatornen må ikke trykkes hårdt ind i apparatet!
- Skru altid dysen fast med hånden efter udskiftning.
- Den opvarmede limpistol skal stilles på fodden. Den må ikke lægges på siden.
- Træk altid stikket ud, når du er færdig med at bruge limpistolen. Lad limpistolen blive helt afkølet, før den lægges til opbevaring.
- Limpistolen tændes ikke automatisk i standardtilstand, når strømtilførslen bliver afbrudt og derefter tilsluttet igen.

## Korrekt anvendelse

Limpistol til brug af originale STEINEL-limpatroner. Limpistolen må kun bruges i tørre indendørs rum med god udluftning.

## Drift/funktion

### Idrifttagning

- Sæt stikket i en stikkontakt.
- Tænd limpistolen ved at trykke i to sekunder på TÆND/SLUK-knappen. Limpistolen opvarmes straks til den indstillede temperatur.
- Under opvarmningen blinker LED'en rødt, eller displayet lyser blåt.
- Når LED'en lyser rødt permanent, eller displayet bliver grønt, er det valgte temperaturområde nået, og limpistolen er klar til brug.
- Hvis temperaturområdet er for højt, lyser LED'en eller displayet rødt.
- Stik limpatronen ind i åbningen bag på limpistolen.
- Sluk limpistolen ved at trykke kort på TÆND/SLUK-knappen én gang.

### Temperaturindstilling på GluePRO 400 LCD

- Du kan indstille temperaturen nøjagtigt fra 40 til 230 grader celsius. Fra fabrikken er temperaturen indstillet på 190 grader celsius.
- Tryk på SET-knappen **6**.  
Vælg temperatur med OP- og NED-knapperne **7** + **8**, mens du trykker på SET-knappen. Den valgte temperatur vises på displayet.
- Når du slipper SET-knappen **6**, vises den aktuelle temperatur i varmekammeret igen.
- Hold SET-knappen inde. Hvis du trykker i længere tid på den passende knap, øges eller reduceres temperaturen automatisk i 1-grads-trin. Hvis du trykker på den passende knap i mindst 3 sekunder, øges eller reduceres temperaturen automatisk i 5-graders-trin.
-  Indstil ikke en temperatur, der er højere end limens forarbejdningstemperatur!

## Øvrige funktioner i GluePRO 400 LCD

### Øvrige funktioner i GluePRO 400 LCD

#### LOC-funktion

For at undgå utilsigted justering af de valgte indstillinger har GluePRO 400 LCD funktionen Lockable Override Control (LOC). Ønsker du at vide, hvordan LOC-funktionen kan indstilles, kan du kontakte vores service på **+45 65 93 03 57**.

### Dvaletilstand

Dvaletilstanden sænker efter et indstilleligt tidsrum automatisk temperaturen i varmelegemet til en indstillelig temperatur. Her er det afgorende, hvornår der sidst er trykket på en knap. Dvaletilstanden kan genkendes på den blå blinkende LED eller det blå blinkende display. Denne funktion er deaktivert fra fabrikken. Ønsker du at vide, hvordan dvaletilstanden kan indstilles, kan du kontakte vores service på **+45 65 93 03 57**.

### Fremføringsindstilling

- Du kan indstille fremføringen individuelt, således at du indstiller en præcis limmængde for hver fremføring eller opnår en komfortabel indstilling af fremføringsarmen **12**.
- Skyderen til fremføringsindstilling **3** indstiller fremføringsarmen **12** for at reducere eller øge limmængden pr. fremføring.
- Træk i fremføringsarmen, og skub skyderen til fremføringsindstilling **3** hen mod dysen, indtil der kommer den ønskede limmængde pr. fremføring ud, eller du har opnået en komfortabel indstilling af fremføringsarmen.
- Indstil skyderen i den modsatte retning for at gendanne udgangspositionen.

### Udskiftning af dyse

- Du kan få specialdyser til særlige anvendelser. Når du skal udskifte dysen, skal limpistolen være varm, men afbrudt fra el-nettet. Opvarm her GluePRO 300 i maksimalt 45 sekunder. GluePRO 400 LCD må maksimalt opvarmes til 100 grader celsius.  
Når temperaturen er nået, skal du slukke limpistolen.
1. Hold limpistolen fast med varmebeskyttende handsker.
  2. Skru dysen **13** af.  
 Undgå at betjene aftrækkeren samtidig!
  3. Skru udskiftningsdysen på med hånden.

## Forklaringer af de tekniske data side 3

L × B × H	Mål	Pmax	Maksimal effekt i watt
U	Mærkespænding i volt	P <sub>ø</sub> **	Nominelt effektforbrug i watt
T	Temperatur i °celsius	t <sub>190</sub>	Opvarmningstid i minutter
m/t*	Fremføringsvolumen pr. time i kg	m	Vægt uden netledning i gram

\* afhængigt af temperatur og limens viskositet

\*\* ved 30 s limning / 60 s pause

## Tilbehør

Din forhandler har forskellige tilbehørsdele på lager

### Dyser

1. Lang dyse 3 mm  
art.-nr. 052737
2. Lang dyse vinklet 3 mm  
art.-nr. 052744
3. Lang dyse fin 1,5 mm  
art.-nr. 052928
4. Lang dyse stor 4,5 mm  
art.-nr. 052935

### Limpatroner

1. Universal-limpatroner 300 mm 600 g  
art.-nr. 050092
2. Akrylat-limpatroner 300 mm 600 g  
art.-nr. 052416
3. Fast limpatroner 300 mm 600 g  
art.-nr. 052430
4. Flex limpatroner 300 mm 600 g  
art.-nr. 052423
5. Low Melt limpatroner 300 mm 600 g  
art.-nr. 052409

### Bemærk:

Følg databladet med forarbejdningsanvisningerne for limen. Databladene og andre oplysninger kan downloades fra adressen [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de).

## Statusvisninger og fejlmeddelelser for GluePRO 400 LCD

Visning	Varmelegeme	Årsag	Afhjælpning
"--"		LOC-funktion aktiv	Sluk LOC-funktion (se "Øvrige funktioner i GluePRO 400 LCD").
"Err"	Varmt	Overskridelse af maksimum-temperaturen	Lad varmelegemet køle af. Sluk og tænd varmepistonen igen.
"Err"	Koldt	Følerkortslutning eller følerbrud	Udskift varmekammeret. Henvend dig til din servicepartner.

## Fejlmeldelse for GluePRO 300

På GluePRO 300 vises en fejl ved, at LED'en blinker hurtigt.

Hvis fejlen vises længere end 5 minutter, skal du henvende dig til din servicepartner.

## Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.



Smid ikke elapparater ud sammen med husholdningsaffaldet!

## Kun for EU-lande:

I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikkasserade apparater skal kasserede elapparater indsammles separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

## Producentgaranti

Dette Steinel-produkt er fremstillet med største omhu, funktions- og sikkerhedstestet iht. de gældende forskrifter og derefter underlagt stikprøvekontrol.

STEINEL garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion.

Garantien gælder 12 måneder fra den dag, produktet er solgt til forbrugeren. Vi afhjælper mangler, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, og garantien ydes i form af reparation eller udskiftning af defekte dele efter vores valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader og mangler, der er opstået pga. ukorrekt behandling og vedligeholdelse. Yderligere følgeskader på fremmede genstande dækkes ikke.

Der ydes kun garanti mod forevisning af bon eller kvittering (med købsdato og forhandlerstempel). Derudover skal enheden være intakt og indpakket forsvarligt, når den fremsendes til serviceværkstedet eller inden for de første 6 måneder afleveres til forhandleren.



## FI Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

Tutustu tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöä. Ainoastaan asianmukainen käsitteily takaa pitkääikaisen, luotettavan ja häiriöttömän toiminnan. Toivomme, että hankkimasi tuote vastaa odotuksiasi.

## Tämä asiakirja

Lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten.

- Tekijänoikeudellisesti suojattu. Jälkipainatus (myös osittainen) sallittu vain, mikäli annamme siihen luvan.

- Oikeudet teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin pidätetään.



## Turvaohjeet

**Lue käyttöohjeet ennen laitteen käytämistä ja noudata annettuja ohjeita. Jos käyttöohjetta ei noudata, laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.**

Sähkötyökaluja käytettäessä on noudatettava seuraavia turvaohjeita suojaaksi sähköiskun, loukkaantumis- ja tulipalovaaran varalta. Jos laitetta ei käsitellä huolellisesti, voi syttyä tulipalo tai sattua henkilövahinkoja. Tarkista ennen laitteen käyttöönnottoa, onko laitteessa jokin näkyvä vika (sähköjohto, kotelo jne.). Älä käytä viallista laitetta.

Älä jätä laitetta ilman valvontaa. Lapsia tulisi valvoa, etteivät he ala leikkiä laitteella.

**Ota huomioon ympäristövaikutukset.**

Älä altista sähkötyökaluja sateelle. Älä käytä sähkötyökaluja kosteana ja kosteassa tai märässä ympäristössä. Ole varovainen käytäessäsi laitteita helposti syttvien materiaalien lähellä.



Älä suuntaa laitetta pitkäksi aikaa samaan kohtaan. Älä käytä räjähdyssalissa ympäristössä. Ulos tuleva lämpö voi johtua piilossa oleviin palaviin materiaaleihin.



**Suojaudu sähköiskulta.**

Vältä kosketusta maadoitettuihin osiin (putkiin, lämpöpattereihiin, liesiin, jäätkaappeihin).

Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on toiminnassa.



**Säilytä työkaluja turvallisesti.**

Aseta laite käytön jälkeen alustalle ja anna sen jäähytyä, ennen kuin se pakataan pois. Työkaluja, jotka eivät ole käytössä, on säilyttää kuvissa, suljetuissa tiloissa ja lapsilta ulottumattomissa.

Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heidät on



## Turvaohjeet

opastettu laitteen toimintaan siten, että he osaavat käyttää laitetta turvalisesti ja tunnistavat käytöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

### Älä ylikuormita työkalujasi.

Ne toimivat paremmin ja turvallisemmin annetulla tehoalueella. Älä kanna työkalua johdosta äläkä vedä johdosta irrottaessasi pistoketta pistorasiassta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

### Varo myrkkyisiä kaasuja ja huomioi syttymisvaara.

Muoveja, maaleja ja muita vastaavia materiaaleja lämmittäessä saattaa syntyä myrkkyisiä kaasuja.

Huomioi palo- ja syttymisvaara.

Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain käyttöohjeessa ilmoitettuja tai työkalun valmistajan suosittelemia tai ilmoittamia lisävarusteita ja lisälaitteita. Muiden kuin käyttöohjeessa tai luetelossa suositeltujen käyttöökalujen tai lisävarusteiden käyttö voi merkitä henkilökohtaista loukkaantumisvauraa.



### Vain sähköalan ammattilainen saa suorittaa korjaukset.

Tämä sähkötyökalu vastaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. Korjaukset saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilainen. Jos tämän laitteen virtajohto vaurioituu, se on annettava valmistajan tai tämän asiakaspalvelun tai muun pätevän henkilön vaihdettavaksi.



### Säilytä näitä turvaohjeita yhdessä laitteen kanssa.



## Laitteen osat

- |          |  |           |   |
|----------|--|-----------|---|
| <b>1</b> | Runko  | <b>8</b>  | ALAS-painike lämpötilan pienentämiseen (vain GluePRO 400 LCD) |
| <b>2</b> | Ripustusmahdollisuus                                       | <b>9</b>  | LCD-näyttö (vain GluePRO 400 LCD)                             |
| <b>3</b> | Liimamäärän säätö  | <b>10</b> | Verkkokohto   |
| <b>4</b> | Liimapuikon ohjain   | <b>11</b> | Seisontatuki (irrotettava)                                    |
| <b>5</b> | Virtapainike   | <b>12</b> | Syöttövipu  |
| <b>6</b> | SET-painike (vain GluePRO 400 LCD)                         | <b>13</b> | Vaihdettava liimasuulake                                      |
| <b>7</b> | YLÖS-painike lämpötilan lisäämiseen (vain GluePRO 400 LCD) | <b>14</b> | Suulakkeen suojuus  |

## Tärkeitä ohjeita

- Älä käytä nestemäisiä tai tahnamaisia liimoja!
- Suulakkeen ja sulaneen liiman lämpötila voi olla yli 200 celsiusastetta! Palovammojen vaara!
- Palovammojen vaara! Jos kuumaa liimaa joutuu iholle: jäähdytä välittömästi kylmällä vedellä. Älä yrityä poistaa sulateliliima iholta. Mene tarvittaessa lääkäriin.
- Jos kuumaa liimaa menee silmiin: huuhtele välittömästi noin 15 minuutin ajan juoksevalla kylmällä vedellä ja mene heti lääkäriin.
- Liimattavien kohtien on oltava rasvattomia, kuivia ja täysin puhtaita.
- Laitteen moitteeton toiminta taataan vain, kun käytetään alkuperäisiä STEINEL-liimapuikkoja.
- Älä käytä yhdessä helposti syttyyvienv/palavien aineiden kanssa.
- Liimatahrat eivät lähde pois vaatteesta.
- Tarkista, sopivatko kuumuudelle arat materiaalit liimattaviksi kuumaliimalla.
- Liimatippojen poistaminen on helpointa kylminä.
- Älä käytä lämpötilan lisäämiseen (vain GluePRO 400 LCD).
- Älä vedä liimapuikkoja ulos laitteesta. Laitteeseen valuva kuuma liima voi vaurioittaa laitetta.
- Liimauksesta tulee kestävästi, kun osat yhdistetään välittömästi liiman levittämisen jälkeen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun työskentelyyn tulee pitempää tauko (yli 30 minuuttia).
- Kun laitat paikoilleen uuden liimapuikon, odota hetki, jotta kylmä patruuna ehtii lämmetä. Älä missään tapauksessa paina puikkoa väkisin laitteeseen!
- Kun vaihdat suulakkeen, kierrä se aina käsivoimin paikalleen.
- Kuumennettu laite on asetettava seisontatuen varaan. Sitä ei saa asettaa mihkikään muuhun paikkaan.
- Irrota käytön jälkeen pistotulppa pistorasiasta. Anna laitteen jäädä täysin, ennen kuin siirräät sen varastoon.
- Laite ei kytkeydy uudelleen päälle, kun virransyöttö on katkennut ja palautuu katkokseen jälkeen.

## Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

Kuumaliimapistooli, jossa käytetään alkuperäisiä STEINEL-liimapuikkoja. Käyttö on sallittu vain kuivissa, hyvin ilmastoiduissa sisätiloissa.

## Käyttö/toiminta

### Käyttöönotto

- Pistä pistotulppa pistorasiaan.
- Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan. Laite kuumenee asetettuun lämpötilaan välittömästi.
- Kuumennusvaiheen ajan LED-valo vilkkuu punaiseksi tai näytön valo on sininen.
- Kun LED-valo on punainen eikä enää vilku tai näytön valo on vihreä, valittu lämpötila-alue on saavutettu ja kuumaliimapistooli on valmis käytettäväksi.
- Kun lämpötila-alue on liian korkea, LED tai näyttö on punainen.
- Työnnä sulateliimapukko laitteen takaosassa olevaan aukkoon.
- Kytke laite pois päältä painamalla lyhyesti virtapainiketta yhden kerran.

### Lämpötilan asetus

#### GluePRO 400 LCD

- Lämpötila on asetettavissa asteen tarkkuudella 40–230 celsiusasteen välille. Lämpötilan tehdasasetus on 190 celsiusastetta.
- Paina SET-painiketta **6**. SET-painikkeen ollessa painettuna valitse lämpötila YLÖS- ja ALAS-painikkeilla **7** + **8**. Valittu lämpötila tulee näyttöön.
- Kun päästät irti SET-painikkeesta **6**, kuumennuskammion sen hetkisen lämpötila tulee näyttöön.
- Pidä SET-painiketta painettuna. Kun painat asianomaista painiketta pitempään, lämpötila lisääntyy tai pienenee automaattisesti yhden asteen välein. Kun painat asianomaista painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan, lämpötila lisääntyy tai pienenee automaattisesti viiden asteen välein.
- Älä säädä lämpötilaa sulateliiman työstölämpötilaa suuremmaksi!

### GluePRO 400 LCD -kuumaliimapistoolin muut toiminnot

#### GluePRO 400 LCD -kuumaliimapistoolin muut toiminnot

##### LOC-toiminto

Jotta valittujen asetusten muuttaminen vahingossa vältettäisiin, GluePRO 400 LCD -laitteessa on Lockable Override Control -toiminto (LOC). LOC-toiminnon säätämisenstä saat lisätietoja ottamalla yhteyttä korjauspalveluumme numerossa 05245-448-188.

##### Lepotila

Lepotila laskee vastuselementin lämpötilaan valittuun lämpötilaan vapaasti säädettyän ajan jälkeen automaattisesti. Tämä riippuu siitä, milloin painiketta on viimeksi painettu. Lepotila on tunnistettavissa sinisenä vilkkuvasta LED-valosta tai sinisenä vilkkuvasta näytöstä. Tehtaalla tämä toiminto on ennen laitteen toimittamista poistettu käytöstä. Lepotilan säätämisenstä saat lisätietoja ottamalla yhteyttä korjauspalveluumme numerossa 05245-448188.

## Selitykset teknisiin tietoihin sivulla 3

P × L × K	Mitat	P <sub>max</sub>	Maksimiteho watteina
U	Verkkojännite voltteina	P <sub>ø</sub> **	Nimellisottoteho watteina
T	Lämpötila Celsius-asteina	t <sub>190</sub>	Kuumennusaika minuutteina
m/t*	Syöttöteho kg / tunti	m	Paino ilman verkkokohtoa grammoina
* lämpötilasta ja liiman viskositeetista riippuen			** liimaus 30 s / tauko 60 s

## Lisävarusteet

Voi tilata muitamia lisätarvikkeita jälleenmyyjältäsi

### Suulakkeet

1. Pitkä suulake 3 mm  
Tuotenro 052737
2. Pitkä suulake, taivutettu 3 mm  
Tuotenro 052744
3. Pitkä suulake, kapea 1,5 mm  
Tuotenro 052928
4. Pitkä suulake, suuri 4,5 mm  
Tuotenro 052935

### Liimapukot

1. Universal-liimapukot 300 mm 600 g  
Tuotenro 050092
2. Acrylate-liimapukot 300 mm 600 g  
Tuotenro 052416
3. Fast-liimapukot 300 mm 600 g  
Tuotenro 052430
4. Flex-liimapukot 300 mm 600 g  
Tuotenro 052423
5. Low Melt-liimapukot 300 mm 600 g  
Tuotenro 052409

### Huomautus:

Huomioi liiman valmistajan tuoteselosteessa mainitut käsitteilyt yleensä koskevat ohjeet. Tuoteselosteita ja muita tietoja löytyy osoitteesta [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## Tilanäytöt ja virheilmoitukset GluePRO 400 LCD

Näyttö	Vastuselementti	Syy	Häiriön poisto
“- - -”		LOC-toiminto käytössä	Kytke LOC-toiminto pois päältä. (Katso "GluePRO 400 LCD -kuumaliimapistoolin muut toiminnot")
“Err”.	Lämmin	Maksimilämpötila ylitetty	Anna jäähdytä. Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.
“Err”.	Kylmä	Anturin oikosulku tai anturikatkos	Vaihda kuumennuskammio. Ota yhteyttä huoltokorjaamoon.

## Virheilmoitus GluePRO 300

GluePRO 300 -mallissa viasta ilmoitetaan LED-valon nopean vilkkumisen avulla.

Jos vika on näytössä yli viiden minuutin ajan, ota yhteyttä huoltokorjaamoon.

## Hävitäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstäävälliseen kierräykseen.



Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

## Valmistajan takuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein.

STEINEL myöntää takun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle.

Takuuaika on 12 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmis- tusvista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun píiriin eivät kuulu kuluvat osat eritykseksi vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huolosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta.

Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.

Takuu on voimassa vain silloin, jos laitetta ei ole itse avattu ja se toimitetaan yhdessä ostokuitin tai laskun kanssa (ostopäivämäärä ja liikkeen leima) hyvin pakat- tuna myyjälükkeeseen.

1 VUODEN  
VALMISTAJAN  
TAKUU

## Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaisesti käyttökelvottomat sähkölaitteet on koottava erikseen ja toimitettava ympäristöstäävälliseen kierräykseen.

## NO Oversettelse av original bruksanvisning

Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen for du bruker apparatet. En lang, sikker og feilfri drift kan kun garanteres dersom apparatet håndteres korrekt. Vi håper du vil ha mye glede av limpistolen din.

## Om dette dokumentet

Les dokumentet nøyne og oppbevar det sammen med apparatet.

- Med enerett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse.

- Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske fremskrift.



## Sikkerhetsmerknader

**Les disse merknadene nøyne før apparatet tas i bruk. Apparatet kan utgjøre en farekilde dersom bruksanvisningen ignoreres.**

Ta hensyn til disse grunnleggende sikkerhetstiltakene for bruk av elektrisk verktøy. På denne måten unngår du elektrisk støt og reduserer faren for skader og brann. Benytt apparatet med omhu for å unngå brann eller personskader.

Før apparatet tas i bruk, må det kontrolleres for eventuelle skader (tilkoblingsledning, hus etc.). Ikke ta apparatet i bruk dersom det er skadet. Apparatet må ikke brukes uten tilsyn. Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.

**Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene.**

Elektrisk verktøy må aldri utsettes for regn. Ikke bruk elektrisk verktøy når det er fuktig eller i fuktige/våte omgivelser. Vær forsiktig ved bruk av apparatene i nærheten av brennbare materialer. Ikke hold apparatet for

lengre mot ett og samme punkt. Ikke bruk apparatet i potensielt eksplorative omgivelser. Varme som slipper ut, kan ledes til brennbare materialer som befinner seg under overflaten.

**Beskytt deg selv mot elektrisk støt.**



Unngå å berøre jordete deler som f.eks. rør, radiatorer, komfyre, kjøleskap.

Ikke la apparatet ligge uten tilsyn så lenge det er på.

**Oppbevar verktøyet på et sikkert sted.**



La apparatet ligge på støtten til avkjøling før det legges bort.

Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares i tørre, stengte rom og utilgjengelig for barn.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under tilsyn eller har fått



## Sikkerhetsmerknader

opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farene ved bruk av apparatet.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

### Verktøyet må ikke overbelastes.

Du arbeider best og sikrest innenfor angitt effektorområde. Ikke bær verktøyet i ledningen, og ikke dra i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter.

### Vær oppmerksom på giftig gass og antennelsesfare.

Under bearbeiding av plast, maling og lignende materialer kan det oppstå giftige gasser.

Vær oppmerksom på brann- og ekspløsjonsfare.

For din egen sikkerhets skyld bør du kun bruke tilbehør og tilleggsapparater som er nevnt i bruksanvisningen eller som anbefales av verktøyproduseten.

Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som står oppført i bruksanvisningen eller i katalogen, kan medføre fare for personskader.



### Reparasjoner skal kun utføres av elektriker.



Dette elektriske verktøyet oppfyller kravene i gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjoner skal kun utføres av elektriker, noe annet vil kunne medføre fare for brukeren. Hvis det oppstår skader på apparatets strømledning, må den skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller av personer med tilsvarende kvalifikasjoner. På denne måten unngår du fare.



### Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene sammen med apparatet.

## Apparatets elementer

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Hus  | 8  | NED-tast for temperaturreduksjon (kun GluePRO 400 LCD) |
| 2 | Oppheng  | 9  | LCD info-display (kun GluePRO 400 LCD)                 |
| 3 | Trykkjustering                                     | 10 | Ledning  |
| 4 | Limstav-føring                                     | 11 | Stativ (kan tas av)                                    |
| 5 | PÅ/AV-knapp  | 12 | Fremføringsspak  |
| 6 | SET-tast (kun GluePRO 400 LCD)                     | 13 | Utskiftable limdyse                                    |
| 7 | OPP-tast for temperatuøkning (kun GluePRO 400 LCD) | 14 | Dysehet  |

## Viktig informasjon

- Ikke bruk flytende lim eller limpasta!
- Dysen og det smelte limet kan varmes opp til over 200 grader celsius! Fare for forbrenninger!
- Fare for forbrenninger! Ved hudkontakt med varmt lim: Avkjøl straks med kaldt vann. Ikke forsøk å fjerne smeltelimet fra huden. Oppsök eventuelt lege.
- Dersom øyet kommer i kontakt med varmt lim: Avkjøl øyet omgående med rennende vann i ca. 15 minutter og tilkall lege med en gang.
- Flatene som skal limes sammen, må være fettfrie, tørre og helt rene.
- En feilfri funksjon garanteres kun ved bruk av originale STEINEL-limstaver.
- Må ikke brukes sammen med lett antennelige/brennbare stoffer.
- Limflekker på klærne kan ikke fjernes.
- Kontroller om varmeømfintlige materialer egner seg til liming.
- Limdråper fjernes enklest når de er blitt kalde.
- Ikke trekk limstaven ut av pistolen. Varmt lim som drypper ut inne i apparatet kan føre til skader.
- Limstyrken er optimal når det blir forbindelse umiddelbart etter at limet er påført.
- Trekk ut støpselet ved lengre arbeidspauser (mer enn 30 min.).
- Når du skyver inn en ny limstav, bør du vente et øyeblikk, slik at den kalde patronen kan varmes opp. Ikke dyt inn med makt!
- Skru dysen godt til når du har skiftet den ut.
- Det oppvarmede apparatet skal plasseres på stativet. Det må ikke legges på siden.
- Trekk alltid ut støpselet når du er ferdig med å bruke apparatet. La apparatet avkjøles helt før du rydder det bort.
- I fabriktilstand kobles apparatet ikke automatisk inn igjen hvis strømtilførselen har vært brutt og strøm så tilføres igjen.

## Forskriftsmessig bruk

Limpistol til bruk med originale STEINEL-limstaver. Skal kun brukes i tørre, godt ventilerte rom innendørs.

## Drift/funksjon

### Igangsetting

- Stikk støpselet i en stikkontakt.
- Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV-tasten i 1 sekunder. Apparatet varmes straks opp til innstilt temperatur.
- Under oppvarmingsfasen blinker LED-en rødt eller displayet lyser blått.
- Lyser LED-en rødt eller displayet grønt, er valgt temperaturområde nådd og limpistolen er klar til bruk.
- Er temperaturområdet for høyt, lyser LED-en eller displayet rødt.
- Stikk smeltelimstaven gjennom åpningen på baksiden av apparatet.
- Slå av apparatet ved å trykke kort på PÅ/AV-tasten én gang.

### Temperaturinnstilling GluePRO 400 LCD

- Temperaturen kan stilles helt nøyaktig inn mellom 40 til 230 grader Celsius. På fabrikken stilles temperaturen inn på 190 grader Celsius.
- Trykk på SET-tasten ⑥. Hold SET-tasten trykket og velg temperatur med OPP- og NED-tastene ⑦ + ⑧. Valg temperatur vises på displayet.
- Når du sliper SET-tasten ⑥, vises aktuell temperatur i oppvarmingskammeret igjen.
- Hold SET-tasten trykket. Trykker du OPP- eller NED-tasten lenger, økes eller reduseres temperaturen automatiskt i 1-grads trinn. Trykker du OPP- eller NED-tasten i minst 3 sekunder, økes eller reduseres temperaturen automatiskt i 5-graders trinn.
-  Ikke still temperaturen høyere enn bearbeidingstemperaturen for smeltelimet!

## Fler funksjoner GluePRO 400 LCD

### Fler funksjoner GluePRO 400 LCD

#### LOC-funksjon

GluePRO 400 LCD har en Lockable Override Control-funksjon (LOC) som forhindrer at valgt innstilling justeres utilsiktet. Ta kontakt med vår service på **05245-448 188** dersom du ønsker å vite hvordan LOC-funksjonen stilles inn.

### Trykkjustering

- Høyden kan justeres individuelt, slik at du kan stille inn en nøyaktig limmengde pr. trykk eller enkelt kan stille inn fremføringsspaken ⑫.
- Skyveren for trykkjustering ③ står foran fremføringsspaken ⑫ for å redusere eller øke limmengden pr. trykk.
- Trekk i fremføringsspaken og juster skyveren for trykkjustering ③ mot dysen helt til du får ønsket limmengde pr. trykk eller du enkelt kan justere fremføringsspaken.
- Still skyveren i motsatt retning for å komme tilbake til utgangsposisjon igjen.

### Skifte dyse

Vi tilbyr spesialdyser til spesielle bruksformer. Apparatet må være varmt når dysen skal skiftes ut, men støpselet må være trukket ut. Varm opp GluePRO 300 i maks. 45 sekunder. GluePRO 400 LCD skal varmes opp til maks. 100 grader celsius.

Slå av apparatet når denne temperaturen er nådd.

1. Bruk varme-vernehansker og holdt apparatet godt fast.
2. Skru av dysen ⑬.  
 Du må aldri trykke på avtrekkeren når du gjør dette!
3. Skru den nye dysen på for hånd.

### Hvilemodus

Etter en tid du selv kan stille inn, senker hvilemodusen oppvarmingstemperaturen automatisk ned til en innstillbar temperatur. Det avgjørende er når det sist ble trykket på tasten. Hviletilstanden vises ved at LED-en eller displayet blinker blått. Denne funksjonen er deaktivert når apparatet forlater fabrikken. Ta kontakt med vår service på **05245-448 188** dersom du ønsker å vite hvordan hvilefunksjonen stilles inn.

## Forklaringer til tekniske spesifikasjoner på side 3

L × B × H	Mål	P <sub>maks</sub>	Maksimal effekt i watt
U	Merkespenning i volt	P <sub>ø**</sub>	Elektrisk effektopptak i watt
T	Temperatur i °Celsius	t <sub>190</sub>	Oppvarmingstid i minutter
m/t*	Transportmengde pr. time i kg	m	Vekt uten nettledning i gram

\* avhengig av temperatur og limviskositet

\*\* ved 30 s liming / 60 s pause

## Tilbehør

Din forhandler tilbyr ekstrautstyr:

### Dyser

1. Lang dyse 3 mm  
art.-nr. 052737
2. Lang dyse, vinklet, 3 mm  
art.-nr. 052744
3. Lang dyse, fin, 1,5 mm  
art.-nr. 052928
4. Lang dyse, stor, 4,5 mm  
art.-nr. 052935

### Limstaver

1. Universal limstaver 300 mm 600 g  
art.-nr. 050092
2. Acrylate limstaver 300 mm 600 g  
art.-nr. 052416
3. Fast limstaver 300 mm 600 g  
art.-nr. 052430
4. Flex limstaver 300 mm 600 g  
art.-nr. 052423
5. Low melt limstaver 300 mm 600 g  
art.-nr. 052409

### NB:

Se faktaarket med tips for arbeid med limpistolen. Faktaark og nærmere informasjon finner du på [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## Statusvisninger og feilmeldinger GluePRO 400 LDC

Visning	Varmelelement	Årsak	Tiltak
“-- --”		LOC-funksjonen er aktiv	Slå av LOC-funksjonen. (Se «Fler funksjoner GluePRO 400 LCD»)
«Err».	varm	Maks. temperatur er overskredet	La apparatet avkjøles. Slå apparatet av og på igjen.
«Err».	kald	Sensorkortslutning eller sensorbrudd	Skift ut oppvarmingskammeret. Henvenn deg til din servicepartner.

## Feilmelding GluePRO 300

På GluePRO 300 vises en feil ved at LED-en blinker fort.

Vises feilen i mer enn 5 minutter, bes du henvenn deg til din servicepartner.

## Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje skal resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

## Produsentgaranti

Dette STEINEL-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er prøvet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter, og deretter underkastet en stikkprøvekontroll.

STEINEL gir full garanti for feilfri kvalitet og funksjon.

Garantitiden utgjør 12 måneder, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi utbedrer mangler som kan føres tilbake til fabrikasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler, eller ved skader eller mangler som er oppstått som følge av ukyndig bruk eller vedlikehold.

Folgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) dekkes ikke av garantien.

### Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

Garantien ytes bare hvis det kan fremlegges kvittering (påført kjøpsdato og forhandlers stempel). Apparatet skal pakkes godt inn og sendes til importøren eller leveres til forhandler innen de første 6 månedene.

**1 ÅRS  
PRODUSENT  
GARANTI**

## GR Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού

Παρακαλούμε πριν από τη χρήση εξοικειωθείτε με τις παρούσες οδηγίες χειρισμού. Διότι μόνο ο κατάλληλος χειρισμός διασφαλίζει μακρόβια, αειόπιστη και απροβλημάτιστη λειτουργία.

Επιθυμία μας είναι να χαρείτε απόλυτα τις λειτουργίες του νέου σας πιστολιού θερμοκολλήσεων.

## Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά και διαφυλάγετε.

- Κατοχυρωμένη τεχνογνωσία. Ανατύπωση, ακόμα και αποπασματικά, μόνο κατόπιν δικής μας έγκρισης.

- Με επιφύλαξη τροποποιήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν στην τεχνολογική πρόοδο.



## Υποδείξεις ασφάλειας

**Διαβάζετε και τηρείτε τις υποδείξεις αυτές πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε περίπτωση μη τήρησης των Οδηγιών χειρισμού η συσκευή ενδέχεται να αποτελέσει πηγή κινδύνων.**

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα βασικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών και κινδύνων πυρκαϊάς. Σε περίπτωση απρόσεκτου χειρισμού της συσκευής, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαϊά ή τραυματισμός ατόμων. Πριν από τη θέση σε λειτουργία ελέγχετε τη συσκευή για ενδεχόμενες βλάβες (καλώδιο σύνδεσης, πλαίσιο κ.λπ.) και σε περίπτωση ελαττωμάτων, αποφύγετε τη λειτουργία της συσκευής.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

**Λαμβάνετε υπόψη σας τις επιρροές περιβάλλοντος.**



Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρή κατάσταση, ούτε σε υγρό περιβάλλον. Προσέχετε κατά τη χρήση των συσκευών πλησίον εύφλεκτων υλικών. Μην κατευθύνετε τη συσκευή για πολύ χρόνο στο ίδιο και αυτό σημείο. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε περίπτωση παρουσίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας. Η εξαγόμενη θερμότητα μπορεί να διοχετευτεί σε εύφλεκτα υλικά που είναι καλυμμένα.

**Προστατεύετε τον εαυτόν σας από ηλεκτροπληξία.**



Αποφεύγετε σωματική επαφή με γειωμένα εξαρτήματα, π.χ. σωλήνες, θερμαντικά σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία.

Δεν επιτρέπεται να αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όση ώρα βρίσκεται σε λειτουργία.



## Υποδείξεις ασφάλειας

**Διαφυλάγετε σε ασφαλές μέρος τα εργαλεία σας.**




Μετά τη χρήση τοποθετείτε τη συσκευή σε βάση και την αφήνετε να κρυώσει, πριν την αποθηκεύσετε. Εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και ασφαλισμένο χώρο, όπου δεν μπορούν να καταλήξουν σε παιδικά χέρια. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω όπως επίσης και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθησιακές ή διανοητικές ικανότητες ή με ελλιπή πείρα και γνώση, εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή εφόσον εξοικειώθηκαν σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους επακόλουθους κινδύνους.

Παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Καθαρισμός και συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά που δεν είναι υπό επίβλεψη.

**Μην υπερφορτώνετε τα εργαλεία σας.**



Εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στα αναφερόμενα όρια λειτουργίας. Μη μεταφέρετε το εργαλείο από το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το φίς από την ηλεκτρική πρίζα. Προστατεύετε το καλώδιο από θερμότητα, λάδια και αιχμηρές ακμές.

## Προσέχετε δηλητηριώδη αέρια και κινδύνους ανάφλεξης.



Κατά την επεξεργασία πλαστικών, βερνικών και παρόμοιων υλικών μπορεί να δημιουργηθούν δηλητηριώδη αέρια.

Προσέχετε κινδύνους πυρκαγιάς και ανάφλεξης.

Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συμπληρωματικές συσκευές που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού, ή προτείνονται από τον κατασκευαστή των εργαλείων.

Η χρήση άλλων συμπληρωματικών συσκευών ή εξαρτημάτων εκτός αυτών που προτείνονται στις Οδηγίες χειρισμού ή στον κατάλογο, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο τραυματισμού για το άτομό σας.

## Επισκευές μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο.



Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο ανταποκρίνεται στους σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας. Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ατυχήματα για το χρήστη. Εάν προκληθεί φθορά στο καλώδιο σύνδεσης αυτής της συσκευής, πρέπει το καλώδιο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών αυτού ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο προς αποφυγή κινδύνων.

## Διαφυλάγετε καλά αυτές τις υποδείξεις ασφάλειας στη συσκευή.

## Στοιχεία συσκευής

- 1 Πλαίσιο
- 2 Δυνατότητα ανάρτησης
- 3 Ρύθμιση εμβολισμού
- 4 Οδηγός φυσιγγίου κόλλας
- 5 Πλήκτρο ENTOΣ/ΕΚΤΟΣ
- 6 Πλήκτρο SET (μόνο GluePRO 400 LCD)
- 7 Πλήκτρο ΑΝΩ για αύξηση θερμοκρασίας (μόνο GluePRO 400 LCD)
- 8 Πλήκτρο ΚΑΤΩ για μείωση θερμοκρασίας (μόνο GluePRO 400 LCD)
- 9 Ένδεικη πληροφοριών LCD (μόνο GluePRO 400 LCD)
- 10 Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- 11 Βάση (αφαιρέσιμη)
- 12 Μοχλός προώθησης
- 13 Ανταλλακτικό ακροφύσιο κόλλας
- 14 Καπάκι ακροφυσίου

## Σημαντικές οδηγίες

- Δεν επιτρέπεται η χρήση υγρών ή παστοποιημένων κολλητικών ουσιών!
- Το ακροφύσιο και η λιωμένη κόλλα μπορεί να υπερθερμανθούν πάνω από 200 βαθμούς Κελσίου! Κίνδυνος εγκαύματος!
- Κίνδυνος εγκαύματος! Μετά από δερματική επαφή με καυτή κόλλα: Πλένετε αμέσως με κρύο νερό. Μην προσπαθείτε να απομακρύνετε την κόλλα τήξης από το δέρμα. Εν ανάγκη απευθύνετε σε ιατρό.
- Μετά από επαφή της καυτής κόλλας με τα μάτια: Ψύχετε αμέσως με τρεχουμένο νερό για περ. 15 λεπτά και ζητάτε αμέσως τη συμβουλή ιατρού.
- Τα σημεία συγκόλλησης πρέπει να είναι ελεύθερα από λίπη, στεγνά και απολύτως καθαρά.
- Η άψογη λειτουργία διασφαλίζεται μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε γνήσια φυσιγγία θερμοκόλλησης STEINEL.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση σε συνδυασμό με εύφλεκτες/καύσιμες ύλες.
- Λεκέδες κόλλας σε ρουχισμό δεν μπορούν να απομακρυνθούν.
- Ελέγχετε την καταλληλότητα ευαίσθητων στη θερμότητα υλικών.
- Τις σταγόνες κολλητικής ουσίας μπορείτε να τις απομακρύνετε καλύτερα σε ψυχρή κατάσταση.
- Μην τραβάτε τα φυσίγγια κόλλας από τη συσκευή. Καυτή κόλλα που διεισδύει στη συσκευή, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες.
- Η προσκολλητικότητα είναι ιδιαίτερη εφόσον η σύνδεση γίνεται αμέσως μετά την επαλειψη κόλλας.
- Όταν κάνετε μεγάλα διαλείμματα εργασίας (περισσότερο από 30 λεπτά περίπου) παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου.
- Κατά τον ανεφοδιασμό με νέα φυσίγγια κόλλας παρακαλούμε να περιμένετε μία στιγμή, ώστε να μπορεί να θερμανθεί το κρύο φυσίγγι. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε βεβιασμένη πίεση!
- Μετά από κάθε αντικατάσταση ακροφυσίου το βιδώνετε πάντα σταθερά με το χέρι.
- Η ζεστή συσκευή πρέπει να τοποθετείται στη βάση. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείται στο πλάι.
- Μετά τη χρήση της συσκευής βγάζετε το βύσμα από την πρίζα δικτύου. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει τελείως.
- Στη ρύθμιση εργοστασίου η συσκευή δεν ενεργοποιείται πάλι αυτόματα, εάν γίνει διακοπή ρεύματος και μετά εκ νέου τροφοδοσία ρεύματος.

## Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Πιστόλι θερμοκόλλησης για χρήση με γνήσια φυσιγγία κόλλας STEINEL. Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε έντονές και καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.

## Λειτουργία

### Θέση σε λειτουργία

- Εισάγετε το βύσμα σε πρίζα ηλεκτρικού δικτύου.
- Ενεργοποιείτε τη συσκευή, πατώντας για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ. Η συσκευή θερμαίνεται μαύρωσας και επιτυγχάνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Κατά τη διάρκεια της φάσης προθέρμανσης αναβοσβήνει η κόκκινη φωτοδίοδος LED και η φωτεινή ένδειξη είναι μπλε.
- Εάν η φωτοδίοδος LED είναι κόκκινη και η φωτεινή ένδειξη πράσινη, τότε έχει επιτευχθεί το επιλεγμένο όριο θερμοκρασίας και το πιστόλι θερμοκόλλησης είναι έτοιμο για λειτουργία.
- Εάν το όριο θερμοκρασίας είναι πολύ υψηλό, η φωτοδίοδος LED είναι κόκκινη και η φωτεινή ένδειξη κόκκινη.
- Εισάγετε το φυσίγιο κόλλας τήξης στο άνοιγμα στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή, πατώντας μία φορά για λίγο το πλήκτρο ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ.

### Ρύθμιση θερμοκρασίας GluePRO 400 LCD

- Είναι εφικτή η ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας από 40 έως 230 βαθμούς Κελσίου. Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία στους 190 βαθμούς Κελσίου.
- Πατάτε το πλήκτρο SET **⑥**. Με πατημένο το πλήκτρο SET επιλέγετε τη θερμοκρασία με τα πλήκτρα ΑΝΩ και ΚΑΤΩ **⑦ + ⑧**. Στην ένδειξη εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Αν αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο SET **⑥**, εμφανίζεται πάλι η τρέχουσα θερμοκρασία στο θάλαμο θέρμανσης.
- Διατηρείτε πατημένο το πλήκτρο SET. Αν πατήσετε το ανάλογο πλήκτρο πολύ ώρα, τότε η θερμοκρασία αυξάνεται ή μειώνεται αυτόματα σε βήματα 1 βαθμού. Αν πατήσετε το ανάλογο πλήκτρο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, τότε η θερμοκρασία αυξάνεται ή μειώνεται σε βήματα 5 βαθμών.
- Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία πολύ πάνω από τη θερμοκρασία επεξεργασίας της κόλλας τήξης!

### Ρύθμιση εμβολισμού

- Η ρύθμιση εμβολισμού μπορεί να επιλεχθεί κατά βούληση, έτσι ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε ακριβή ποσότητα κόλλας ανά εμβολισμό ή να επιτύχετε μία άνετη ρύθμιση του μοχλού προώθησης **⑫**.
- Ο σύρτης ρύθμισης εμβολισμού **⑬** ρυθμίζει το μοχλό προώθησης **⑫**, για μείωση ή αύξηση ποσότητας κόλλας ανά εμβολισμό.
- Τραβάτε το μοχλό προώθησης **⑬** προς την κατεύθυνση του ακροφυσίου, έως ότου σημειωθεί εξαγωγή της επιθυμητής ποσότητας κόλλας ανά εμβολισμό ή έως ότου επιτύχετε μία άνετη ρύθμιση του μοχλού προώθησης.
- Ρυθμίζετε το σύρτη στην αντίθετη κατεύθυνση, για να αποκαταστήσετε πάλι την αρχική κατάσταση.

### Αλλαγή ακροφυσίου

Για ειδικές εφαρμογές υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά ακροφύσια. Για την αλλαγή ακροφυσίου πρέπει η συσκευή να είναι ζεστή, αλλά να έχει αποχωριστεί από το ηλεκτρικό δίκτυο. Προς το σκοπό αυτό θερμαίνετε τη συσκευή GluePRO 300 το πολύ για 45 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή GluePRO 400 LCD επιτρέπεται να θερμανθεί το πολύ στους 100 βαθμούς Κελσίου. Εάν επιτευχθεί η θερμοκρασία, η συσκευή απενεργοποιείται.

1. Κρατάτε σταθερά τη συσκευή με προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε θερμότητα.
2. Ξεβιδώνετε το ακροφύσιο **⑯**.  
 Κατά το ξεβίδωμα δεν επιτρέπεται να πατήσετε ποτέ τη σκανδάλη!
3. Βιδώνετε το ανταλλακτικό ακροφύσιο σφιχτά με το χέρι.

## Περαιτέρω λειτουργίες GluePRO 400 LCD

### Περαιτέρω λειτουργίες GluePRO 400 LCD

#### Λειτουργία LOC

Προς αποφυγή αθέλητης απορρύθμισης των επιλεγμένων ρυθμίσεων η συσκευή GluePRO 400 LCD διαθέτει τη λειτουργία Lockable Override Control (LOC). Για να πληροφορηθείτε τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας LOC, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της εταιρείας μας στο τηλέφωνο **05245-448 188**.

### Λειτουργία ηρεμίας

Η λειτουργία ηρεμίας μειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία στη θέρμανση σύμφωνα με κατά βούληση ρυθμισμένη ώρα σε θερμοκρασία που μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτό είναι καθοριστικό, εφόσον έχει γίνει το τελευταίο πάτημα πλήκτρου. Η κατάσταση ηρεμίας αναγνωρίζεται από τη φωτοδίοδο LED που αναβοσβήνει μπλε ή από την μπλε αναβοσβήνουσα ένδειξη. Από το εργοστάσιο η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη. Για να πληροφορηθείτε τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας ηρεμίας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Σέρβις της εταιρείας μας στο τηλέφωνο **05245-448 188**.

## Επεξηγήσεις για τα τεχνικά δεδομένα σελ. 3

M × P × Y	Διαστάσεις	P <sub>max</sub>	Μέγιστη ισχύς σε Watt
U	Ονομαστική τάση σε Volt	P <sub>ø</sub> **	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος σε Watt
T	Θερμοκρασία σε °Κέλσιους	t <sub>190</sub>	Χρόνος προθέρμανσης σε λεπτά
m/t*	Απόδοση παροχής ανά ώρα σε kg	m	Βάρος χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας σε gr

\* ανάλογα με θερμοκρασία και ιεώδες κόλλας

\*\* σε 30 s κόλληση / 60 s ηρεμία

## Αξεσουάρ

Ο αντιπρόσωπός σας έχει διαθέσιμα για σας μερικά αξεσουάρ:

### Ακροφύσια

1. Μακρύ ακροφύσιο 3 mm κωδικός 052737
2. Μακρύ ακροφύσιο γωνία 3 mm κωδικός 052744
3. Μακρύ ακροφύσιο λεπτό 1,5 mm κωδικός 052928
4. Μακρύ ακροφύσιο μεγάλο 4,5 mm κωδικός 052935

### Φυσίγγια κόλλας

1. Φυσίγγια γενικής χρήσης Universal 300 mm 600 g κωδικός 050092
2. Φυσίγγια κόλλας Acrylate 300 mm 600 g κωδικός 052416
3. Φυσίγγια κόλλας Fast 300 mm 600 g κωδικός 052430
4. Φυσίγγια κόλλας Flex 300 mm 600 g κωδικός 052423
5. Φυσίγγια κόλλας Low Melt 300 mm 600 g κωδικός 052409

### Υπόδειξη:

Τηρείτε τις οδηγίες και υποδείξεις του εντύπου του πιστολιού θερμοκόλλησης. Έντυπα δεδομένων και περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στη διαδικτυακή πλάτη [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de).

## Ενδείξεις κατάστασης και μηνύματα σφάλματος GluePRO 400 LCD

Ένδειξη	Θέρμανση	Αιτία	Επίλυση
„ - - - “		Λειτουργία LOC σε ενέργεια	Απενεργοποιείτε λειτουργία LOC. (Βλέπε „Περαιτέρω λειτουργίες GluePRO 400 LCD“)
„Err“.	θερμό	Υπέρβαση μέγιστης θερμοκρασίας	Αφήνετε να κρυώσει. Απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε πάλι τη συσκευή.
„Err“.	κρύο	Βραχυκύλωμα αισθητήρα ή θραύση αισθητήρα	Κάνετε αντικατάσταση θαλάμου θέρμανσης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο Σέρβις.


## Μήνυμα σφάλματος GluePRO 300

Στη συκευή GluePRO 300 ένα σφάλμα δηλώνεται με γρήγορο αναβόσθημα της φωτοδιόδου LED.

Εάν η δήλωση σφάλματος παραμένει πάνω από 5 λεπτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο Σέρβις.

## Απόσυρση

Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.



Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

## Μόνο για χώρες ΕΕ:

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με άχροτους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο πρέπει οι άχροτες πλέον ηλεκτρικές συσκευές να αποσύρονται εξωχωριστά και να οδηγούνται σε ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

## Εγγύηση κατασκευαστή

Αυτό το προϊόν STEINEL κατασκευάστηκε με μέγιστη προσοχή, ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

H STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για άφογη κατάσταση και λειτουργία.

Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε 12 μήνες και αρχίζει με την ημέρα πώλησης στον καταναλωτή. Επιδιορθώνουμε ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή εργοστασίου, η εγγυητική απαίτηση εκπληρώνεται με επισκευή ή αντικατάσταση ελαπτωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή. Η παροχή εγγύησης εκπίπτει για βλάβες σε εξαρτήματα φθοράς και για βλάβες και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση.



## TR Orijinal Kullanma Kılavuzu

Kullanımdan önce, lütfen bu kullanma kılavuzundaki bilgileri iyice öğrenin. Çünkü ancak usulüne uygun bir kullanım sayesinde uzun süreli, güvenilir ve arızasız bir işletim sağlanabilir.

Sıcak yapıştırma tabancanızdan memnuniyet duyma-nızı arzu ediyoruz.

## Bu doküman hakkında

Lütfen itinayla okuyun ve saklayın.

- Telif hakları korunmaktadır. Kısmen de olsa basılma-sı, ancak onayımız alınarak mümkündür.

- Teknik gelişmelere hizmet eden değişiklikler yapma hakkı saklıdır.



## Güvenlik uyarıları

**Cihazı kullanmadan önce, bu uyarıları okuyun ve dikkate alın. Kullanma kılavuzu dikkate alınmadığında, cihaz bir tehlike kaynağı haline gelebilir.**

Elektrikli aletlerin kullanımı sırasında elektrik çarpmasına, yaralanma ve yanım tehlikesine karşı, aşağıdaki temel güvenlik tedbirleri dikkate alınmalıdır. Cihaza itinayla davranışımı yapılmadığı takdirde, bir yanım olabilir veya insanlar yaralanabilir.

Cihazı devreye almadan önce, muh-temel hasar durumunu kontrol edin (elektrik bağlantı kablosu, gövde, vb.) ve cihazı, hasar olması halinde devre-ye almayın.

Cihazı gözetim dışında çalıştırılmayın. Cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla, çocuklar gözetim altında bulunulurulmalıdır.



**Ortam koşullarını göz önünde bulundurun.**

Elektrikli aletleri yağmur altında bırakmayın. Elektrikli aletleri nemli durumdayken ve rutubetli veya ıslak ortamda kullanmayın. Cihazları yanıcı malzemelerin yakınında kullanırken önlem alın. Uzun süre boyunca, sürekli aynı yere doğru tutmayın. Patlayıcı bir atmosferin mevcut olması halinde kullanmayın. Açığa çıkan ısı, üzeri örtülü olan yanıcı malzemelerin üzerine yönlenebilir.



**Elektrik çarpmasına karşı kendinizi koruyun.**

Örneğin borular, radyatörler, fırınlar, buzdolapları gibi topraklanmış parçalara bedensel temastan kaçının. Cihazı, işletimde olduğu sürece göze-tim dışında bırakmayın.



## Güvenlik uyarıları

### Aletlerinizi emniyetli şekilde saklayın.



Cihazı kullandıktan sonra ayaklığının üzerinde bırakın ve kaldırmadan önce soğumasını sağlayın.

Kullanılmayan aletler kuru, kapalı bir odada ve çocukların tarafından erişilemeyecek şekilde saklanmalıdır.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan engelli veya yetersiz deneyim ve bilgi sahibi şahıslar tarafından, ancak gözetim altında bulundukları veya cihazın güvenli kullanımı ve bundan kaynaklanacak tehlikeler hakkında bilgi edindikleri takdirde kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz.

### Aletlerinizi aşırı zorlamayın.



Bu cihazlar, belirtilmiş olan performans aralığında en iyi ve güvenli şekilde çalışır. Aleti kablosundan tutarak taşımayın ve fışını prizden çekmek için kablosundan yararlanmayın. Kabloyu yüksek sıcaklık, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.

### Zehirli gazlara ve tutuşma tehlikesine karşı dikkatli olun.



Sentetik maddeler, boyalar ve benzeri malzemelerle çalışırken, zehirli gazlar ortaya çıkabilir.

Yangın ve tutuşma tehlikesine karşı dikkatli olun.

Kendi güvenliğiniz için sadece, kullanım kılavuzunda belirtilen veya aletin üreticisi tarafından önerilen ya da belirtilen aksesuar ve ilave cihazları kullanın.

Kullanma kılavuzunda veya katalogda önerilen yardımcı aletler veya aksesuarlar dışındakilerin kullanılması, bedensel bir yaralanma tehlikesine maruz kalmanıza yol açabilir.

### Onarımları sadece uzman elektrikçilere yapın.



Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik yönetmeliklere uygundur. Onarımlar sadece uzman elektrikçiler tarafından yapılmalıdır, aksi halde kullanıcı kaza lara maruz kalabilir. Bu cihazın şebeke bağlantı kablosunun hasarlanması halinde, tehlikelerin önlenmesi amacıyla kablo, üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzeri kalifiye bir şahıs tarafından değiştirilmelidir.

### Bu güvenlik uyarılarını, cihazla birlikte saklayın.

## Cihaz elemanları

- |          |   |           |  |
|----------|---|-----------|--|
| <b>1</b> | Gövde   | <b>8</b>  | Sıcaklık azaltma için AŞAĞI düğmesi (sadece GluePRO 400 LCD) |
| <b>2</b> | Asma yeri   | <b>9</b>  | LCD bilgi ekranı (sadece GluePRO 400 LCD)                    |
| <b>3</b> | Strok ayarı   | <b>10</b> | Elektrik kablosu   |
| <b>4</b> | Yapışkan çubuk kılavuzu                                       | <b>11</b> | Ayaklı (sökülebilir)   |
| <b>5</b> | AÇIK/KAPALI tuşu  | <b>12</b> | Sürme kolu   |
| <b>6</b> | SET düğmesi (sadece GluePRO 400 LCD)                          | <b>13</b> | Değiştirilebilir yapıştırma memesi                           |
| <b>7</b> | Sıcaklık artırma için YUKARI düğmesi (sadece GluePRO 400 LCD) | <b>14</b> | Meme kepi  |

## Önemli uyarılar

- Sıvı veya koyu kıvamlı yapıştırıcılar kullanmayın!
- Meme ve erimiş yapışkan sıcaklığı 200 dereceyi aşabilir! Yanma tehlikesi!
- Yanma tehlikesi! Sicak yapışkanın cilde teması halinde: Derhal soğuk suyla soğutun. Erimiş yapıştırıcı cildin üzerinden sökmeye çalışmayın. Gerektiğinde bir doktora görünün.
- Sicak yapışkanın göze teması halinde: Gecikmeden yak. 15 dakika süreyle akan suyun altında soğutun ve derhal bir doktora görünün.
- Yapıştırılacak yüzeyler yaşızsız, kuru ve kesinlikle temiz olmalıdır.
- Kusursuz bir fonksiyon sadece, orijinal STEINEL yapışkan çubuklarının kullanımıyla sağlanır.
- Kolay tutuşabilen/yanıcı maddelerle bağlantılı şekilde kullanmayın.
- Elbise üzerindeki yapışkan lekeleri temizlenmez.
- Sicakta etkilenen malzemelerin uygunluğunu kontrol edin.
- Yapışkan damlları, soğuk haldeyken en iyi şekilde temizlenir.

## Amacına uygun kullanım

Orijinal STEINEL yapıştırıcı çubukları kullanımı için sıcak hava tabancası. Sadece kuru, iyi havalandırılan iç mekanlarda kullanılmalıdır.

## İşletim/Fonksiyon

### Devreye alma

- Elektrik fişini bir prize takın.
- Cihazı, iki saniye süreyle AÇIK/KAPALI düğmesine basarak çalıştırın. Cihaz derhal, ayarlandığı sıcaklığı ısrarla.
- Isıtma aşamasında, LED kırmızı renkte yanıp söner veya ekran mavi renkte yanar.
- LED kırmızı veya ekran yeşil yanarsa, seçilen sıcaklık aralığına ulaşılmış ve tutkal tabancası çalışmaya hazırlır.
- Sıcaklık aralığı çok yüksekse, LED veya ekran kırmızı renkte yanar.
- Sicakta erien yapışkan çubuğu, cihazın arkasındaki boşluğa geçirin.
- Cihazı, bir defa kısaca AÇIK/KAPALI düğmesine basarak kapatın.

### GluePRO 400 LCD sıcaklık ayarı

- Tam derecesinde 40 ila 230 derecelik bir sıcaklık ayarı mümkündür. Fabrikada cihaz, 190 derece sıcaklığına göre ayarlanmıştır.
- SET düğmesine **6** basın. Sicaklığa, SET düğmesi basılı haldeyken YUKARI ve AŞAĞI düğmeleri **7** + **8** yardımıyla seçin. Seçilmiş olan sıcaklık ekranla gösterilir.
- SET düğmesini **6** bıraktığınızda tekrar, ısıtma hıznesindeki mevcut sıcaklık gösterilir.
- SET düğmesini basılı tutun. İlgili düşmeye uzunca basın, böylece sıcaklık otomatik olarak 1 derecelik adımlar halinde artar veya azalır. İlgili düşmeye en az 3 saniye süreyle basın, böylece sıcaklık 5 derecelik adımlar halinde artar veya azalır.
-  Sicaklığa, sicakta erien yapışticının işlem sıcaklığından daha yükseğe ayarlamayın!

### GluePRO 400 LCD diğer fonksiyonları

#### GluePRO 400 LCD diğer fonksiyonları

##### LOC fonksiyonu

Yapılmış olan ayarların istem dışı değişmesini önlemek için, GluePRO 400 LCD bir Lockable Override Control Function (LOC) yardımıyla çalışır. LOC fonksiyonunun nasıl ayarlandığını öğrenmek için, lütfen servis teşkilatımızla irtibata geçin: **0524-5448 188**

#### GluePRO 400 LCD diğer fonksiyonları

##### LOC fonksiyonu

Yapılmış olan ayarların istem dışı değişmesini önlemek için, GluePRO 400 LCD bir Lockable Override Control Function (LOC) yardımıyla çalışır. LOC fonksiyonunun nasıl ayarlandığını öğrenmek için, lütfen servis teşkilatımızla irtibata geçin: **0524-5448 188**

### Strok ayarı

- Strok ayarı istege göre seçilebilir, böylece strok başına hassas mikarda yapışkan ayarlayabilir veya sürme kolunun **12** rahat ayarlanması sağlayabilirsiniz.
- Strok ayarının sürücüsü **3** sürme kolunu **12**, strok başına yapışkan miktarını azaltacak veya artıracak biçimde ayarlar.
- Sürme kolunu çekin ve strok ayarının sürücüsünü **3**, strok başına istediğiniz yapışkan miktarı çikanaya kadar veya sürme kolunun rahat ayarlanması sağlayacak şekilde meme doğrultusunda ayarlayın.
- Başlangıç konumuna yeniden dönebilmek için, sürücünün ayarını ters yönde değiştirin.

### Meme değiştirme

Özel uygulamalar için özel memeler mevcuttur. Meme değiştirme için cihaz sıcak, ancak elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır. GluePRO 300'ü bu amaçla azami 45 saniye süreyle ısrarla.

GluePRO 400 LCD azami 100 dereceye kadar ısıtmalıdır. Bu sıcaklığı eriştiğinizde cihazı kapatın.

1. Cihazı, ısı koruma eldivenleri ile sıkıca tutun.
2. Memeyi **13** çevirerek sükün.  
 Tetikleyiciyi asla çalıştırmayın!
3. Değiştireceğiniz memeyi elle sıkın.

## Teknik veriler Sayfa 3 hakkında açıklamalar

U × G × Y	Boyutlar	P <sub>maks</sub>	Azami güç, Watt
U	Anma gerilimi, Volt	P <sub>0</sub> **	Nominal güç tüketimi, Watt
T	Sıcaklık, °C	t <sub>190</sub>	Isıtma süresi, dakika
m/t*	Çıkış kapasitesi, kg/saat	m	Elektrik kablosu hariç ağırlık, gram

\* sıcaklık ve yapışkanlık viskozitesine bağlı olarak

\*\* 30 sn yapıştırma / 60 sn bekleme halinde

## Aksesuarlar

Saticinizda, bazı aksesuar parçalar hazır durumda sizi bekliyor:

### Memeler

1. Uzun meme 3 mm  
Ür. No. 052737
2. Uzun meme açılı 3 mm  
Ür. No. 052744
3. Uzun meme hassas 1,5 mm  
Ür. No. 052928
4. Uzun meme büyük 4,5 mm  
Ür. No. 052935

### Yapıştırıcı çubuklar

1. Universal yapıştırıcı çubukları 300 mm 600 g  
Ür. No. 050092
2. Akrilik yapıştırıcı çubukları 300 mm 600 g  
Ür. No. 052416
3. Hızlı yapıştırıcı çubukları 300 mm 600 g  
Ür. No. 052430
4. Flex yapıştırıcı çubukları 300 mm 600 g  
Ür. No. 052423
5. Low Melt yapıştırıcı çubukları 300 mm 600 g  
Ür. No. 052409

### Not:

Sıcak yapışticının kullanım talimatlarını içeren bilgi formunu dikkate alın. Bilgi formları ve daha fazla bilgi, [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de) adresinden temin edilebilir.

## GluePRO 400 LCD durum göstergeleri ve hata mesajları

Gösterge	Isıtma	Nedeni	Giderilmesi
“- - -”		LOC fonksiyonu etkin	LOC fonksiyonunu kapatın. (Bakın „GluePRO 400 LCD diğer fonksiyonları“)
„Err“:	sıcak	Azami sıcaklık aşıldı	Cihazı soğutun. Cihazı kapatın ve tekrar açın.
„Err“:	soğuk	Sensör kısa devresi veya sensör arızası	Isıtma hıznesini değiştirin. Bunun için lütfen servis ortağınıza başvurun.

## GluePRO 300 hata mesajı

GluePRO 300'de, LED'in hızlı bir şekilde yanıp söneceğiyle bir hata gösterilir.

Hata 5 dakikadan fazla gösterilirse, lütfen servis ortağınıza başvurun.

## Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşümé gönderilmelidir.



Elektrikli cihazları evsel atıkların içine atmayın!

### Sadece AB ülkeleri için:

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa önergesine ve bunun dönüştüğü ulusal yasaya göre, artık kullanılamayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanıp çevre dostu geri dönüşüm için gönderilmesi zorunludur.

## Üretici garantisı

Bu STEINEL ürünü, büyük bir itinayla üretilmiş, fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli talimatlar uyarınca yapılmış ve ardından bir numune kontrolüne tabi tutulmuştur.

STEINEL, kusursuz nitelik ve fonksiyon garantisi vermektedir.

Garanti süresi 12 ay olup, kullanıcıya satış tarihi itibarıyle başlar. Malzeme ve fabrikasyon hatalardan kaynaklanan kusurlar tarafımızca giderilmektedir; garanti hizmeti, tercihimize bağlı olarak kusuru parçaların onarımı veya değişimi şeklinde gerçekleşir.

Garanti hizmeti, aşınma parçalarındaki hasarlar ile usulüne aykırı uygulama veya bakım sonucunda meydana gelen hasar ve kusurları kapsamaz.

Yabancı cisimlere yansiyan dolaylı zararlar, garanti kapsamı dışındadır.

Garanti yükümlülüğü ancak, cihazın açılmamış halde kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve satıcı kaşesi) birlikte, tam ambalajlanmış şekilde ilgili servis istasyonuna gönderilmesi veya ilk 6 ay içinde satıcıya verilmesi durumunda geçerlidir.



## HU Eredeți kezelési útmutató

Kérjük, hogy a készülék használata előtt tanulmányozza át ezt a kezelési útmutatót. Csak a szakszerű kezelés garantálja a hosszú távú, megbízható és zavarmentes működést.

A ragasztópistoly használatához sok örömet kívánunk.

## Tudnivaló a dokumentummal kapcsolatban

Kérjük, olvassa el figyelmesen ésőrizze meg.

- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, kivonatossan is, csak az engedélyükkel szabad.

- A műszaki fejlődést célzó változtatások jogát fentartjuk.



## Biztonsági tudnivalók

**Mielőtt használni kezdené a készüléket, olvassa el és fogadja meg az útmutatásokat. Ha nem fogadja meg a kezelési útmutatóban mondottakat, a készülék veszélyek forrásává válhat.**

Elektromos szerszámok használatakor az áramütés, a sérülés- és tűzveszély elkerülése érdekében az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket kell meghozni. Ha a készülékkel nem bánnak elég óvatosan, tűz keletkezhet vagy személyi sérülés következhet be.

Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a készülék (a hálózati csatlakozóvezeték, ház stb.) nem sérült-e meg, és ha megrongálódott, ne vegye használatba.

Felügyelet nélkül ne járassa a készüléket.

A gyermekeket szemmel kell tartani, nehogy játszhassanak a készülékkel.

**Vegye figyelembe a környezeti hatásokat.**



Elektromos szerszámokat soha ne tegyen ki esőnek. Elektromos szerszámokat ne használjon nedves állapotban, sem nyirkos vagy nedves környezetben. Éghető anyagok közében bánjon óvatosan a készülékekkel. Hosszabb ideig ne irányítsa a készüléket egy és ugyanazon helyre. Robbanásveszélyes légkörben ne használja a készüléket. A kilépő hő a takarásban lévő éghető anyagokhoz is eljuthat.

**Védje magát az áramütéstől!**



Kerülje el, hogy a teste földelt tárgyakkal, például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel, hűtőszekrényekkel érintkezzen.

Működésben lévő készüléket ne hagyjon felügyelet nélkül.



## Biztonsági tudnivalók

**Őrizze biztonságos helyen a szerszámait.**



Használat után tegye a készüléket felfekvő felületével olyan helyre, ahol lehűlhet, majd becsomagolva rakja el. A nem használt szerszámokat száraz, zárt helyen kell őrizni, ahol nem férhetnek hozzájuk gyermekek.

A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermeket, valamint korlátozott testi, szellemi vagy érzékelő képességekkel rendelkező, vagy a szükséges tapasztalat és tudás hiján lévő személyek csak akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy ismerték velük a készülék biztonságos használatát és megértették a benne rejlő veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem szabad gyermekre bízni, kivéve, ha felnőtt felügyeli őket.

**A szerszámait ne terhelje túl.**



Legjobban és legbiztonságosabban a megadott teljesítmény-tartományban tudnak dolgozni. A szerszámot ne a kábelén lógatva vigye, és ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól és éles szélektől.

## Ügyeljen a mérgező gázokra és a gyulladásveszélyre.



Műanyagok, lakkok és hasonló anyagok megmunkálásakor mérgező gázok keletkezhetnek.

Ügyeljen a tűz- és gyulladásveszélyre. Saját biztonsága érdekében csak a kezelési útmutatóban megadott, vagy a készülék gyártója által ajánlott vagy megadott tartozékokat és kiegészítő eszközöket használja.

A kezelési útmutatóban vagy a katalogusban nem ajánlott szerszámok vagy tartozékok alkalmazása sérülésveszélyt jelenthet.

## Javításokat csak elektromos szakember végezhet.



Ez az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek. Javításokat csak elektromos szakember végezhet, ellenkező esetben az üzemeltetőt baleset érheti.

Amennyiben a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, azt a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának, vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, hogy elkerülhetők legyenek a vele járó veszélyek.

## A biztonsági útmutatásokat a készülék közelében őrizze.

## A készülék elemei

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Készülékház  | 8  | LE gomb a hőmérséklet csökkentéséhez (csak GluePRO 400 LCD) |
| 2 | Akasztó  | 9  | LCD tájékoztató kijelző (csak GluePRO 400 LCD)              |
| 3 | Löketbeállítás   | 10 | Hálózati kábel  |
| 4 | Ragasztópálcavezetés                                     | 11 | Állvány (levehető)  |
| 5 | BE/KI nyomógomb  | 12 | Előtoló kar   |
| 6 | SET gomb (csak GluePRO 400 LCD)                          | 13 | Cserélhető ragasztófűvök                                    |
| 7 | FEL gomb a hőmérséklet emeléséhez (csak GluePRO 400 LCD) | 14 | Fűvökaspaka   |

## Fontos útmutatások

- Ne használjon folyékony vagy pépes ragasztóanyagokat!
- A fűvökák és az olvadó ragasztóanyagok 200 Celsius fok felett felforrósodhatnak! Égési sérülés veszélye!
- Égési sérülés veszélye! Ha a bőrre forró ragasztó került: azonnal hűtse le hideg vízzel. Ne próbálja eltávolítani a ragasztót a bőrről. Szükség esetén menjen orvoshoz.
- Ha a forró ragasztó szembe került: haladéktalanul kezdje hűtővízzel alatt, és ezt folytassa kb. 15 percig, majd azonnal forduljon orvoshoz.
- A ragasztási helyek legyenek zsírmentesek, szárazak és tökéletesen tiszták.
- A kifogástalan működést csak az eredeti STEINEL ragasztópálcák alkalmazása biztosítja.
- Nem szabad könnyen gyulladó/éghető anyagokkal együtt alkalmazni.
- A ruhára került ragasztófoltok nem távolíthatók el.
- Hőre érzékeny anyagok esetén végezzen próbaragasztást.
- A ragasztóanyag cseppek a legkönnyebben hideg állapotban távolíthatók el.

## Rendeltetésszerű használat

Melegragasztó pisztoly eredeti STEINEL ragasztópálcákhoz történő használatra. Csak száraz, jól átszellőztetett belterekben használható.

## Üzemelés/Működés

### Üzembe helyezés

- Csatlakoztassa a hálózati dugót az aljzatba.
- Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy két másodpercig nyomva tartja a BE/KI kapcsoló gombot. A készülék azonnal felfút a beállított hőmérsékletre.
- A felmelegedési idő alatt pirosan villog a LED, ill. kékén világít a kijelző.
- Ha pirosan világít a LED, a kijelző pedig zöld, akkor a készülék elérte a beállított hőmérséklettartományt, és a ragasztópísztoly üzemkész.
- Ha túl magas a hőmérséklet-tartomány, akkor pirosan világít a LED, ill. a kijelző.
- Dugja át a ragasztópálcát a készülék hátfalán lévő nyíláson.
- Kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy röviden megnyomja a BE/KI kapcsoló gombot.

### GluePRO 400 LCD hőmérséklet beállítás

- 40 és 230 Celsius fok között pontosan be lehet állítani a hőmérsékletet. Gyárilag 190 Celsius fokra állították a hőmérsékletet.
- Nyomja meg a SET gombot ⑥.
- Tartsa nyomva a SET gombot, közben állítsa be a FEL- és LE gombok segítségével a hőmérsékletet ⑦ + ⑧. A kiválasztott hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
- Ha elengedi a SET gombot, ⑥ akkor ismét a fűtőkamra aktuális hőmérsékletét fogja látni.
- Tartsa nyomva a SET gombot. Tartsa nyomva használva a megfelelő gombot, így 1 fokos lépésekkel automatikusan növekszik vagy csökken a hőmérséklet. Tartsa nyomva legalább 3 másodpercig a megfelelő gombot, így 5 fokos lépésekben növekszik vagy csökken a hőmérséklet.
- A hőmérséklet ne haladja meg a ragasztó feldolgozási hőmérsékletét!

### A GluePRO 400 LCD további funkciói

#### A GluePRO 400 LCD további funkciói

##### LOC funkció

A GluePRO 400 LCD Lockable Override Control (LOC) funkciójával rendelkezik, amellyel elkerülhető a választott beállítások véletlenszerű elállítása. Ha felhívja a szervizünket a 05245/448-188 számon, elmagyarázzák Önnek, hogyan állíthatja be a LOC funkciót.

### Löketbeállítás

- A löketbeállítást megválaszthatja úgy, hogy pontosan beállítja a löketenkénti ragasztó-mennyiséget, vagy kényelmesen beállítja az előtoló kart ⑫.
- A tolattyú a löket beállításához ⑬ szabályozza az előtoló kart ⑫, hogy ezzel a löketenkénti ragasztó mennyiséget csökkentse vagy növelje.
- Húzza meg az előtoló kart, és állítsa a tolattyút a löketszabályzóhoz ⑬ a fűvöka felé addig, amíg a szükséges löketenkénti ragasztó mennyiséget el nem éri, vagy az előtoló kar kényelmes beállítását el nem éri.
- A kiindulási helyzet visszaállításához állítsa a tolattyút az ellenkező irányba.

### Fűvökacsere

- Speciális felhasználáshoz kaphatóak különleges fűvökák. Fűvökacserehez legyen a készülék meleg, de húzza ki a hálózatból. Fűtse ehhez a GluePRO 300 egységet maximum 45 másodpercig. A GluePRO 400 LCD hőmérséklete maximum 100 fok Celsius lehet.
- Ha elérte ezt a hőmérsékletet, akkor kapcsolja ki a készüléket.
1. Hőálló kesztyű segítségével tartsa meg a készüléket.
  2. Csavarja le a ⑯ fűvökát.  
 Eközben soha ne nyomja meg az elszívást!
  3. Csavarja fel szorosan a cserefűvökát.

## Magyarázatok a műszaki adatokhoz a 3. oldalon

H × Sz × M	Méretek	P <sub>max</sub>	Maximális teljesítmény Watt-ban
U	A névleges feszültség Volt-ban	P <sub>ø</sub> **	Teljesítményfelvétel Watt-ban
T	Hőmérséklet Celsius fokban	t <sub>190</sub>	Felfűtési idő percben
m/t*	Térfogatáram óránként kg-ban	m	Súly hálózati kábel nélkül grammban

\* Hőmérséklettől és ragasztóanyag viszkozitástól függően \*\*30 mp ragasztás / 60 mp szünet

## Tartozékok

Kereskedője raktáron tart az Ön számára néhány tartozékot:

### Fűvökák

1. Hosszú fűvöka 3 mm  
Cikksz.: 052737
2. Hosszú fűvöka szögletes 3 mm  
Cikksz.: 052744
3. Hosszú fűvöka finom 1,5 mm  
Cikksz.: 052928
4. Hosszú fűvöka nagy 4,5 mm  
Cikksz.: 052935

### Ragasztópatronok

1. Univerzális ragasztópálcák 300 mm 600 g  
Cikksz.: 050092
2. Akrilát ragasztópálcák 300 mm 600 g  
Cikksz.: 052416
3. Gyors ragasztópálcák 300 mm 600 g  
Cikksz.: 052430
4. Flex ragasztópálcák 300 mm 600 g  
Cikksz.: 052423
4. Low Melt ragasztópálcák 300 mm 600 g  
Cikksz.: 052409

### Megjegyzések:

Vegye figyelembe a forró ragasztó feldolgozási útmutatóját az adatlapon. Adatlapokat és további információkat a [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de) weboldalon talál.

## GluePRO 400 LCD státszjelzések és hibaüzenetek

Kijelző	Fűtés	Oka	Elhárítása
„- - -“		LOC funkció aktív	Kapcsolja ki a LOC funkciót. (lásd "A GluePRO 400 LCD további funkciói")
„Err“.	meleg	A maximális hőmérséklet túllépése	Hűtse le. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza.
„Err“.	hűvös	Érzékelő rövidzár vagy érzékelő törés	Cserélje ki a fűtőkamrát. Kérjük, hogy ennek végrehajtásához forduljon szerviz partneréhez.

## GluePRO 300 hibaüzenet

A GluePRO 300 egységen a hibát egy gyorsan villogó LED jelzi.

Kérjük, hogy amennyiben a hiba 5 másodpercen túl is fennáll, forduljon szerviz partneréhez.

## Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.



Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szemetbe!

## Gyári garancia

Ezt a terméket a STEINEL maximális gonddal gyártotta le, működését és biztonságát az érvényes előírások alapján vizsgálta be, majd szúrópróba szerűen ellenőrizte.

A STEINEL garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre.

A garancia ideje 12 hónap, ami a vásárlás napján kezdődik. minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás alkatrész megjavítása vagy kicserélése. Nem vállalunk garanciát kopásnak kitett alkatrészekre és olyan károsodásokra, amit szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás okozott.

Idegen objektumokon keletkező következményes károk ki vannak zárvá a garancia köréből.

Garanciát csak akkor tudunk vállalni, ha a készüléket szétszerelten állapotban szakszerűen becsomagolják, mellékelik (a vásárlás időpontjával és a kereskedő pecsétjével elláttott) pénztári bizonylatot vagy számlát, és ezeket elküldik az illetékes szerviznek, vagy az első 6 hónapban átadják a kereskedőnek.

### Csak az EU-országok esetében:

A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeteti jogrendszerbe történő általánosítás szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.



## CZ Překlad originálního návodu k obsluze

Před použitím se, prosím, seznamate s tímto návodem k použití. Pouze odborná manipulace zaručí dlouhý, spolehlivý a bezporuchový provoz.

Přejeme vám, abyste byli s novou tepelnou lepicí pistolí naprosto spokojen.

### K tomuto dokumentu

Pozorně si jej přečtěte a uschověte.

- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s naším souhlasem.

- Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny.



### Bezpečnostní pokyny

**Tyto pokyny si přečtěte a řidte se jimi ještě před použitím přístroje. Při nedodržování pokynů uvedených v návodu k použití se přístroj může stát potenciálním zdrojem nebezpečí.**

Při používání elektrického náradí je nutno dodržovat následující základní bezpečnostní opatření k ochraně před zasazením elektrickým proudem a před nebezpečím poranění a požáru. Nebudete-li s přístrojem opatrne zacházet, může dojít k požáru nebo poranění osob.

Před uvedením do provozu zkонтrolujte, zda není přístroj poškozen (síťová připojka, kryt, atd.), v případě poškození jej neuvádějte do provozu. Přístroj neprovozujte bez dozoru.

Děti by měly být pod dozorem, aby si nemohly s přístrojem hrát.

**Berte v úvahu vlivy okolního prostředí.**

Elektrické náradí neponechávejte na dešti. Nepoužívejte elektrické náradí ve vlhkém stavu a ve vlhkém nebo mokré prostředí. Obzvláště opatrně si počínejte při používání přístroje

v blízkosti hořlavých materiálů. Přístroj nemá být namířen delší dobu na jedno a totéž místo. Přístroj nesmí být používán v atmosféře, ve které hrozí nebezpečí výbuchu. Unikající teplo může být přivedeno k hořlavým materiálům, které jsou zakryty.

**Chraňte se před zasazením elektrickým proudem.**



Při práci zamezte kontaktu těla s uzemněnými součástmi, například s potrubím, topnými tělesy, sporáky či chladničkami.

Přístroj nenechávejte běžet bez dozoru.



**Ukládejte náradí na bezpečném místě.**

Po použití přístroj položte na stojánek a před uložením zpět do obalu jej nechejte vychladnout.

Nepoužívané náradí musí být uschováno v suché, uzavřené místnosti a mimo dosah dětí.

Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedo-



## Bezpečnostní pokyny

statkem zkušeností a vědomostí jen tehdy, když jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.



### Náradí nikdy nepřetěžujte.

V uvedeném výkonovém rozsahu budete pracovat účinněji a bezpečněji. Nepřenášeje náradí za kabel a nepoužívejte jej k vytážení zástrčky kabelu z elektrické zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.



### Dávejte pozor na jedovaté plyny a nebezpečí vznícení.

Při zpracování plastů, laků a obdobných materiálů může docházet ke vzniku jedovatých plynů.

Věnujte pozornost nebezpečí vznícení a vzniku požáru.

Vzájmu vlastní bezpečnosti používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení, která jsou uvedena v návodu k použití nebo jsou doporučena výrobcem náradí či uvedena v jeho katalogu.

Použití jiných pracovních nástrojů nebo součástí příslušenství, než které jsou doporučeny v návodu k použití nebo v katalogu, může mít za následek nebezpečí úrazu obsluhy.

### Opravy svěřujte pouze kvalifikovanému elektromontérovi.



Toto elektrické náradí odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Jeho opravy smí provádět pouze kvalifikovaní elektromontéři, v opačném případě může dojít k úrazu obsluhy. Je-li připojovací kabel tohoto přístroje poškozený, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisem či podobně kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno ohrožení.

### Tyto bezpečnostní pokyny dobrě uschovujte u přístroje.

## Součásti přístroje

- |          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| <b>1</b> | Těleso  | <b>8</b>  | Tlačítko DOLŮ pro snížení teploty (jen GluePRO 400 LCD) |
| <b>2</b> | Možnost zavěšení  | <b>9</b>  | Informační displej LCD (jen GluePRO 400 LCD)            |
| <b>3</b> | Nastavení zdvihu  | <b>10</b> | Síťový kabel  |
| <b>4</b> | Vedení lepicí tyčinky                                     | <b>11</b> | Stojan (snímatelný)                                     |
| <b>5</b> | Vypínač   | <b>12</b> | Posuvná páka  |
| <b>6</b> | Tlačítko SET (jen GluePRO 400 LCD)                        | <b>13</b> | Vyměnitelná lepicí tryska                               |
| <b>7</b> | Tlačítko NAHORU pro zvýšení teploty (jen GluePRO 400 LCD) | <b>14</b> | Krytka trysky   |

## Důležité pokyny

- Nepoužívejte kapalná nebo pastózní lepidla!
- Tryska a roztavené lepidlo mohou být horké, více než 200 stupňů Celsia! Nebezpečí popálení!
- Nebezpečí popálení! Po kontaktu kůže s horkým lepidlem: Kůži okamžitě ochladte studenou vodou. Nepokoušejte se nejdříve odstranit tavné lepidlo z kůže. Eventuálně vyhledejte lékaře.
- Po kontaktu očí s horkým lepidlem: Oči ihned ochlazujte pod tekoucí vodou po dobu asi 15 minut a okamžitě přivolajte lékaře.
- Lepená místa musí být odmaštěná, suchá a absolutně čistá.
- Perfektní funkce je zaručena jen při používání originálních lepicích tyčinek značky STEINEL.
- Nepoužívejte jej ve spojení se vznětlivými / hořlavými materiály
- Skvrny od lepidla na oděvu nelze odstranit.
- Zkontrolujte způsobilost materiálů citlivých na teplo.
- Kapku lepidla nejlépe odstraníte za studena.

## Používání v souladu s určením

Tepelná lepicí pistole k použití originálních lepicích tyčinek STEINEL. Pistoli používat jen v suchých, dobře větraných vnitřních prostorách.

## Provoz/funkce

### Uvedení do provozu

- Sítovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
- Přístroj zapněte stisknutím vypínače na dvě sekundy. Přístroj se začne okamžitě zahřívat na nastavenou teplotu.
- Během fáze zahřívání bliká červená LED, popř. displej svítí modře.
- Svítí-li LED červeně, popř. displej zeleně, je dosaženo vybraného teplotního rozmezí a lepicí pistole je připravena k provozu.
- Je-li teplotní rozmezí příliš velké, svítí LED, popř. displej červeně.
- Tyčinku tavného lepidla prostrčte otvorem na zadní straně přístroje.
- Přístroj vypněte jedním krátkým stisknutím vypínače.

### Nastavení teploty GluePRO 400 LCD

- Je možné dosáhnout přesného nastavení teploty od 40 do 230 stupňů Celsia. Z výroby je teplota nastavena na 190 stupňů Celsia.
- Stiskněte tlačítko SET **6**. U stisknutého tlačítka SET zvolte teplotu tlačítky NAHORU a DOLŮ **7** + **8**. Zvolená teplota se zobrazí na displeji.
- Po uvolnění tlačítka SET **6** se zase zobrazí aktuální teplota v topné komoře.
- Držte stisknuté tlačítko SET. Budete-li příslušné tlačítko stlačovat déle, pak se bude teplota automaticky zvyšovat nebo snižovat v krocích po 1 stupni. Budete-li příslušné tlačítko stlačovat minimálně 3 sekundy, pak se bude teplota automaticky zvyšovat nebo snižovat v krocích po 5 stupních.
- ⚠️** Nesmí být nastavena teplota vyšší než teplota zpracování tavného lepidla!

### Další funkce GluePRO 400 LCD

#### Další funkce GluePRO 400 LCD

##### Funkce LOC

Pro zamezení neúmyslné změny zvolených nastavení má GluePRO 400 LCD funkci Lockable Override Control (LOC). Chcete-li se dozvědět více informací o nastavení funkce LOC, spojte se s naším servisem na tel. čísle **05245-448 188**.

### Nastavení zdvihu

- Nastavení zdvihu lze individuálně zvolit tak, aby mohlo být nastaveno přesné množství lepidla na jeden zdvih nebo dosaženo komfortního nastavení posuvné páky **12**.
- Šoupátko k nastavení zdvihu **3** nastavuje posuvnou páku **12** ke snížení nebo zvýšení množství lepidla na jeden zdvih.
- Zatáhněte za posuvnou páku a šoupátko přestavte k nastavení zdvihu **3** tak daleko ve směru trysky, aby bylo vydáno potřebné množství lepidla na jeden zdvih nebo dosaženo komfortního nastavení posuvné páky.
- K obnovení výchozí polohy posuňte šoupátko opačným směrem.

### Výměna trysky

Pro speciální použití jsou k dispozici zvláštní trysky. K výměně trysky musí být přístroj teply, ale přesto odpojený od sítě. Proto GluePRO 300 zahřívejte po dobu maximálně 45 sekund. GluePRO 400 LCD může být zahřívána na teplotu maximálně 100 stupňů Celsia. Po dosažení teploty přístroj vypněte.

1. Přístroj držte tepelně izolovanými rukavicemi.
2. Odšroubujte trysku **13**.  Přitom nikdy neaktivujte posuv!
3. Výmennou trysku ručně našroubujte.



## Vysvětlení k technickým parametrům strana 3

d × š × v	Rozměry	P <sub>max</sub>	Maximální výkon ve wattech
U	Jmenovité napětí ve voltech	P <sub>Ø**</sub>	Jmenovitý příkon ve wattech
T	Teplota ve stupních Celsia	t <sub>190</sub>	Doba ohřevu v minutách
m/t*	Lepicí výkon za hodinu v kg	m	Hmotnost bez síťového kabelu v gramech

\* podle teploty a viskozity lepidla

\*\* u lepení 30 s/přestávky 60 s

## Příslušenství

Váš obchodník má pro vás připraveny některé části příslušenství:

### Trysky

1. Dlouhá tryska 3 mm č. výrobku 052737
2. Dlouhá tryska úhlová 3 mm č. výrobku 052744
3. Dlouhá tryska jemná 1,5 mm č. výrobku 052928
4. Dlouhá tryska velká 4,5 mm č. výrobku 052935

### Lepicí tyčinky

1. Univerzální lepicí tyčinky 300 mm 600 g č. výrobku 050092
2. Akrylátové lepicí tyčinky 300 mm 600 g č. výrobku 052416
3. Lepicí tyčinky Fast 300 mm 600 g č. výrobku 052430
4. Lepicí tyčinky Flex 300 mm 600 g č. výrobku 052423
5. Lepicí tyčinky Low Melt 300 mm 600 g č. výrobku 052409

### Upozornění:

Respektujte technický list s pokyny ke zpracování tavného lepidla. Technické listy a další informace najdete na adrese [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## Stavové indikace a chybové hlášení GluePRO 400 LCD

Indikátor	Topné těleso	Příčina	Náprava
“- - -”		Aktivní funkce LOC	Vypněte funkci LOC. (Viz „Další funkce GluePRO 400 LCD“)
„Err“:	teplé	Překročení maximální teploty	Nechejte ochladit. Přístroj vypněte a zase zapněte.
„Err“:	studené	Zkrat nebo poškození čidla	Vyměňte topnou komoru. K tomu účelu se obrátěte na vašeho servisního partnera.

## Chybové hlášení GluePRO 300

U GluePRO 300 se chyba zobrazuje rychlým blikáním LED.

Je-li chyba zobrazena déle než 5 minut, obraťte se na vašeho servisního partnera.

## Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.

 Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

## Jen pro země EU:

V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

## Záruka výrobce

Tento výrobek firmy STEINEL je vyráběn s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole.

Firma STEINEL přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost.

Záruka se poskytuje v délce 12 měsíců a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny vám budou výrobní vadny a závady zapříčiněny vadným materiélem, přičemž záruka spocívá v opravě nebo výměně chyběného dílu dle našeho výběru. Záruka se nevztahuje na škody na dílech podléhajících opotřebení, na škody a vadu zapříčiněné nesprávným zacházením nebo údržbou.

Uplatňování dalších nároků následních škod na cizích věcech je vyloučeno.

Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný přístroj dobré zabalen, přiložena pokladní stvrzenka nebo faktura (datum prodeje a razítka prodejny), poslán na adresu příslušného servisu nebo během prvních 6 měsíců předán prodejně.



## SK Preklad originálneho návodu na obsluhu

Pred použitím sa oboznámite s týmto návodom na obsluhu. Pretože iba odborná manipulácia zabezpečí dlhú, spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku.

Želáme vám veľa zábavy s vašou teplovzdušnou pištoľou.

## O tomto dokumente

Pozorne si ho prečítajte a odložte.

- Chránené autorským právom. Dotlač, aj keď iba v skratnej verzii, je povolená iba s našim súhlasom.

- Vyhradzujeme si právo na zmeny slúžiace technickému pokroku.



## Bezpečnostné pokyny

**Pred použitím prístroja si prečítajte a dodržiavajte tieto pokyny.  
Pri nedodržiavaní návodu na obsluhu môže prístroj predstavovať zdroj nebezpečenstva.**

Pri používaní elektrického náradia sa musia dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia na ochranu proti zásahu elektrickým prúdom, nebezpečenstvu zranenia a vzniku požiaru. Ak sa s prístrojom nezaobchádza starostlivo, môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k zraneniu osôb.

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte prípadné poškodenia prístroja (sieťové vedenie, kryt prístroja atď.) a v prípade poškodenia prístroj neuvaďajte do prevádzky.

Nenechávajte prístroj bežať bez dozoru.

Deti by mali byť pod dozorom, aby ste zabezpečili, že sa nebudú hrať s prístrojom.



**Zohľadnite vplyvy prostredia.**

Elektrické náradie nevystavujte dažďu. Nepoužívajte elektrické náradie vo vlhkom stave a ani vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Pozor pri používaní prístrojov v blízkosti horľavých materiálov. Nemierte ním po dlhšiu dobu na jedno a to isté miesto. Nepoužívajte vo výbušnej atmosfére. Unikajúce teplo sa môže odviesť k horľavým materiálom, ktoré sú skryté.



**Chráňte sa pred zásahom elektrickým prúdom.**

Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými dielmi, napríklad potrubiami, výhrevnými telesami, sporákmi, chladničkami.

Prístroj nenechávajte bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.



**Náradie skladujte bezpečne.**

Prístroj po použití postavte na odkladaciu plochu a pred odložením ho nechajte vychladnúť.



## Bezpečnostné pokyny

Nepoužívané náradie sa musí skladovať v suchých, uzatvorených miestnostiach a mimo dosahu detí. Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ budú pod stálym dozorom alebo budú poučené o bezpečnom používaní prístroja, a ktoré z tohto poučenia pochopia prípadné nebezpečné dôsledky. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržba nesmú byť vykonávané deťmi bez dozoru.

### Nepreťažujte náradie.

V určenom rozsahu výkonu budete pracovať bezpečnejšie a lepšie. Nikdy nenoste náradie zavesené za elektrický kábel ani zaň netiahajte, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky. Kábel chráňte pred teplom, olejom a ostrými hranami.

### Dbajte na jedovaté plyny a riziko vznenietenia.

Pri spracovávaní umelých hmôt, lakov a podobných materiálov sa môžu uvoľňovať jedovaté plyny. Dbajte na nebezpečenstvo vzniku požiaru a zapálenia. Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte len príslušenstvo a prídavné prístroje, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu alebo sú odporúčané či uvádzané výrobcom prístroja.



Použitie iných aplikáčnych prístrojov alebo príslušenstva, ako sú uvedené v návode na obsluhu alebo v katalógu, môže pre vás predstavovať osobné nebezpečenstvo úrazu.

### Opravy smie vykonávať len elektrikár.



Toto elektrické náradie zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom. Opravy smie vykonávať len elektrikár, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu prevádzkovateľa. Keď sa poškodí sieťové vedenie tohto prístroja, musí sa vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckou službou, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo ohrozeniam.

### Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte v blízkosti prístroja.

## Prvky prístroja

- |          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | kryt   | <b>8</b> tlačidlo šípka nadol na zníženie teploty (iba GluePRO 400 LCD) |
| <b>2</b> | možnosť zavesenia  | <b>9</b> LCD info displej (iba GluePRO 400 LCD)                         |
| <b>3</b> | prestavenie zdvihu   | <b>10</b> sieťový kábel   |
| <b>4</b> | vedenie lepiacej tyčinky                                       | <b>11</b> stojan (odoberateľný)   |
| <b>5</b> | tlačidlo ZAP/VYP   | <b>12</b> páčka posuvu  |
| <b>6</b> | tlačidlo SET (iba GluePRO 400 LCD)                             | <b>13</b> vymeniteľné lepiace trysky                                    |
| <b>7</b> | tlačidlo šípka nahor na zvýšenie teploty (iba GluePRO 400 LCD) | <b>14</b> krytka na trysku  |

## Dôležité upozornenia

- Nepoužívajte tekuté ani pastovité lepidlá!
- Tryska a roztavené lepidlo sa môžu zahriať na teplotu viac ako 200 °C! Nebezpečenstvo popálenia!
- Nebezpečenstvo popálenia! Po kontakte horúceho lepidla s pokožkou: Ihned ochladte studenou vodou. Nepokúsajte sa roztavené lepidlo odstrániť z pokožky. Prípadne vyhľadajte lekára.
- Po zasiahrnutí očí horúcim lepidlom: Okamžite ochladzujte pod tečúcou vodou po dobu cca 15 minút a ihned vyhľadajte lekára
- Lepené miesta musia byť očistené od mastnoty, suché a absolútne čisté.
- Bezchybná funkcia je zaručená len pri použíti originálnych lepiaciach tyčinek STEINEL.
- Nepoužívajte v spojení s ľahko zápalnými/horľavými látkami.
- Znečistenia lepidlom na oblečení sa nedajú odstrániť.
- Vhodnosť materiálov citlivých na teplo vopred vyskúšajte.
- Kvapky lepidla sa dajú najlepšie odstrániť v studenom stave.

## Správne používanie

Teplovzdušná pištoľ na použitie s originálnymi lepiacimi tyčinkami STEINEL. Smie sa používať iba v suchých a dobre vetraných vnútorných priestoroch.

## Prevádzka/funkcia

### Uvedenie do prevádzky

- Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Zapnite prístroj stlačením tlačidla ZAP/VYP na 2 sekundy. Prístroj sa okamžite zohreje na nastavenú teplotu.
- Počas fázy zahrievania bliká LED na červeno, resp. displej svieti na modro.
- Ak LED svieti na červeno, resp. displej na zeleno, je dosiahnutá požadovaná teplota a lepiaca pištoľ je pripravená na použitie.
- Ak je teplota príliš vysoká, svieti LED, resp. displej na červeno.
- Zasuňte tavnú lepiaci tyčinku cez otvor na zadnej strane prístroja.
- Vypnite prístroj krátkym jednorazovým stlačením tlačidla ZAP/VYP.

### Nastavenie teploty

#### GluePRO 400 LCD

- Je možné presné nastavenie teploty od 40 do 230 °C. Z výroby je nastavená teplota 190 °C.
- Stlačte tlačidlo SET **6**. Držte stlačené tlačidlo SET a zvolte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel nahor a nadol **7 + 8**. Zvolená teplota sa zobrazí na displeji.
- Keď pustíte tlačidlo SET **6**, zobrazí sa znova aktuálna teplota v ohrevnej komore.
- Držte stlačené tlačidlo SET. Ak podržíte tlačidlo stlačené dlhšie, bude sa hodnota teploty zvyšovať alebo znížovať automaticky v krokoch po 1 stupni. Ak podržíte tlačidlo stlačené minimálne 3 sekundy, bude sa hodnota teploty zvyšovať alebo znížovať v krokoch po 5 stupňov.
- Nenastavujte teplotu vyššiu, ako je teplota potrebná na spracovanie tavného lepidla!

## Ďalšie funkcie GluePRO 400 LCD

### Ďalšie funkcie GluePRO 400 LCD

#### Funkcia LOC

Na zabránenie neúmyselnému prestaveniu zvolených nastavení disponuje výrobok GluePRO 400 LCD funkciou kontroly zamykania Lockable Override Control (LOC). Ak chcete zistiť, ako sa dá funkcia LOC nastaviť, kontaktujte naše servisné oddelenie na tel. čísle **+421/42/4 45 67 10**.

### Prestavenie zdvihu

- Prestavenie zdvihu sa dá zvoliť individuálne, takže môžete nastaviť presné množstvo lepidla na jeden zdvih alebo dosiahnuť pohodlné nastavenie páčky posudu **12**.
- Posúvač na prestavenie zdvihu **3** prestaví páčku posudu **12**, aby sa znížilo alebo zvýšilo množstvo lepidla na jeden zdvih.
- Potiahnite páčku posudu a prestavte posúvač na prestavenie zdvihu **3** tak daleko v smere trysky, aby ste nastavili požadované množstvo lepidla na jeden zdvih alebo dosiahli pohodlné nastavenie páčky posudu.
- Prestavte posúvač do opačného smeru, ak chcete obnoviť východiskovú polohu.

### Výmena trysky

Na špeciálne aplikácie sú dostupné špeciálne trysky. Pri výmene musí byť prístroj teply, ale odpojený od elektrickej siete. Nechajte prístroj GluePRO 300 zohrievať maximálne 45 sekúnd. GluePRO 400 LCD sa smie zohriať na maximálne 100 °C. Po dosiahnutí tejto teploty prístroj vypnite.

1. Pridržte prístroj ochrannými rukavicami odolnými proti teplu.
2. Odskrutkujte trysku **13**. Nikdy pritom nestlačte spúšť!
3. Pevne rukou priskrutkujte inú trysku.

## Vysvetlenia k technickým údajom, strana 3

D × Š × V	Rozmery	P <sub>max</sub>	Maximálny výkon vo W
U	Menovité napätie vo V	P <sub>0</sub> **	Menovitý príkon vo W
T	Teplota v °C	t <sub>190</sub>	Fáza ohrevu v minútach
m/t*	Výkon za hodinu v kg	m	Hmotnosť bez sieťového kabla v g

\* v závislosti od teploty a viskozity lepidla

\*\* pri 30 s lepenia/60 s prestávky

## Príslušenstvo

Váš predajca má pre vás k dispozícii rôzne diely príslušenstva:

### Trysky

1. Dlhá tryska 3 mm  
č. výr. 052737
2. Dlhá tryska zaoblená 3 mm  
č. výr. 052744
3. Dlhá tryska presná 1,5 mm  
č. výr. 052928
4. Dlhá tryska veľká 4,5 mm  
č. výr. 052935

### Lepiacie tyčinky

1. Lepiacie tyčinky Universal 300 mm 600 g  
č. výr. 050092
2. Lepiacie tyčinky Acrylate 300 mm 600 g  
č. výr. 052416
3. Lepiacie tyčinky Fast 300 mm 600 g  
č. výr. 052430
4. Lepiacie tyčinky Flex 300 mm 600 g  
č. výr. 052423
5. Lepiacie tyčinky Low Melt 300 mm 600 g  
č. výr. 052409

### Upozornenie:

Dodržiavajte technický list s pokynmi na spracovanie tavného lepidla. Technické listy a ďalšie informácie sú dostupné na stránke [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## Zobrazenia stavu a chybové hlásenia GluePRO 400 LCD

Zobrazenie	Ohrev	Príčina	Riešenie
“- - -”		funkcia LOC aktívna	Vypnite funkciu LOC. (pozri „Ďalšie funkcie GluePRO 400 LCD“)
„Err“.	horúce	prekročenie maximálnej teploty	Nechajte prístroj vychladnúť. Vypnite a znova zapnite prístroj.
„Err“.	studené	skrat alebo zlomenie snímača	Vymenite ohrevnú komoru. Obráťte sa na svojho servisného partnera.

## Chybové hlásenie GluePRO 300

Na prístroji GluePRO 300 sa chyba zobrazí rýchlym blikaním LED.

Ak sa chyba zobrazuje dlhšie ako 5 minút, obráťte sa na svojho servisného partnera.

## Likvidácia

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.



Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

## Záruka výrobcu

Tento výrobok značky STEINEL bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, skontrolovaný z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti podľa platných predpisov a následne podrobnený náhodnej kontrole.

Spoločnosť STEINEL preberá záruku za bezchybný stav a funkčnosť.

Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstrániame nedostatky, ktoré vyplývajú z chyby materiálu alebo výrobné chyby, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotrebovateľných dielov ani na škody a nedostatky, ktoré vzniknú nesprávnym zaobchádzaním alebo údržbou.

### Iba pre krajiny EÚ:

Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácii do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separované a odvziať na ekologickú recykláciu.

Ďalšie následné škody na cudzích objektoch sú zo záruky vylúčené.

Záruka je platná len vtedy, ak sa nerozobraný prístroj spolu s pokladničným blokom alebo faktúrou (dátum kúpy a pečiatka predajcu) zašle dôkladne zabalený do príslušnej servisnej stanice alebo sa počas prvých 6 mesiacov odvziať predajcovi.



## PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Tylko prawidłowe posługiwianie się urządzeniem zapewnia długotrwającą, niezawodną i bezusterkową eksploatację.

Zyczymy Państwu wiele radości z użytkowania pistoletu do klejenia na gorąco.

### Informacje o tym dokumencie

Zapoznać się dokładnie i zostawić do przechowania.  
- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.

- Zmiany, wynikające z postępu technicznego, zastrzeżone.



### Zasady bezpieczeństwa

**Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższe wskazówki i ich przestrzegać. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, urządzenie może stać się źródłem zagrożeń.**

Podczas używania elektronarzędzi należy przestrzegać następujących, podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, aby wykluczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, obrażeń oraz pożaru. Brak ostrożności podczas posługiwania się urządzeniem może spowodować pożar lub obrażenia.

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić je pod kątem ewentualnych uszkodzeń (przewód zasilający, obudowę itp.). Nie wolno uruchamiać uszkodzonego urządzenia.

Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

**Uwzględnić wpływy otoczenia.**



Nie zostawać elektronarzędzi na deszczu. Nie używać wilgotnych elektronarzędzi ani nie pracować w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zachować ostrożność podczas używania urządzeń w pobliżu palnych materiałów.

Nie kierować urządzenia przez dłuższy czas w to samo miejsce. Nie stosować w przypadku występowania wybuchowej atmosfery. Emitowane ciepło może zostać skierowane na zakryte materiały palne.

**Zachować ostrożność przed porażeniem prądem elektrycznym.**



Nie dotykać ciałem uziemionych elementów, np. rur, kaloryferów, kuchennek, lodówek.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.



## Zasady bezpieczeństwa

### Przechowywać narzędzia w bezpieczny sposób.



Po użyciu odłożyć urządzenie na podstawkę i zostawić do wystygnięcia, a dopiero potem zapakować.

Nie używane narzędzia przechowywać w suchym, zamkniętym na klucz i niedostępnym dla dzieci pomieszczeniu. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu tylko wtedy, gdy pracują one pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia.

Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci.

Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

### Nie przeciągać narzędzi.



Najbezpieczniej i najlepiej pracuje się w podanym zakresie mocy. Nie nosić urządzenia, trzymając je za kabel, ani nie używać go w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazda. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejami i ostrymi krawędziami.

### Zwracać uwagę na trujące gazy i niebezpieczeństwo zaplonu.



Podczas obróbki tworzyw sztucznych, lakierów i podobnych materiałów może dojść do wydzielania trujących gazów.

Zwracać uwagę na niebezpieczeństwo zaplonu i pożaru.

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko wyposażenia dodatkowego i przystawek podanych w niniejszej instrukcji obsługi lub zalecanych bądź podanych przez producenta narzędzia. Używanie innych — niż podane w instrukcji obsługi lub w katalogu — przystawek lub wyposażenia dodatkowego może oznaczać dla użytkownika niebezpieczeństwo wypadku.

### Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowanego elektryka.



Opisywane elektronarzędzie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Naprawy może wykonywać tylko uprawniony elektryk, w przeciwnym razie użytkownik jest zagrożony wypadkiem.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia należy go wymienić u producenta lub w serwisie producenta, bądź też u osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

### Starannie przechowywać zasady bezpieczeństwa w pobliżu urządzenia.

## Części urządzenia

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Obudowa  | 8  | Przycisk DÓŁ do zmniejszania temperatury (tylko GluePRO 400 LCD) |
| 2 | Możliwość zawieszenia  | 9  | Wyświetlacz LCD (tylko GluePRO 400 LCD)                          |
| 3 | Regulacja skoku  | 10 | Kabel zasilający   |
| 4 | Prowadnica wkładu klejacego                                      | 11 | Podstawa (zdejmowana)  |
| 5 | Przycisk WŁ./WYŁ.  | 12 | Dźwignia posuwu  |
| 6 | Przycisk SET (tylko GluePRO 400 LCD)                             | 13 | Wymieniona dysza   |
| 7 | Przycisk GÓR. do zwiększania temperatury (tylko GluePRO 400 LCD) | 14 | Kapturek dyszy   |

## Ważne wskazówki

- Nie stosować klejów ciekłych ani w formie pasty!
- Dysza i roztopiony klej mogą osiągnąć temperaturę ponad 200 stopni Celsjusza! Niebezpieczeństwo oparzenia!
- Niebezpieczeństwo oparzenia! W przypadku kontaktu skóry z gorącym klejem: natychmiast ochłodzić zimną wodą. Nie próbować usuwać roztopionego kleju ze skóry. W razie potrzeby udać się do lekarza.
- W przypadku kontaktu oczu z gorącym klejem: bezzwłocznie ochłodzić pod zimną, bieżącą wodą przez ok. 15 minut i natychmiast wezwać lekarza.
- Sklejane miejsca muszą być wolne od tłuszczu, suchie i absolutnie czyste.
- Niezawodne funkcjonowanie gwarantowane jest tylko w przypadku zastosowania oryginalnych sztyftów STEINEL.
- Nie stosować w połączeniu z materiałami łatwopalnymi/palnymi.
- Plam kleju nie można wywabić z odzieży.
- Materiały wrażliwe na wysoką temperaturę należy sprawdzać pod względem przydatności.
- Krople kleju usuwa się najlepiej na zimno.
- Nie wyciągać wkładu klejacego z urządzenia. Gorący klej, który dostanie się do wnętrza urządzenia może spowodować uszkodzenie.
- Optymalna wytrzymałość spoiny jest zapewniona, kiedy połączenie klejonych elementów nastąpi bezpośrednio po nałożeniu kleju.
- W przypadku dłuższych przerw w pracy (dłuższych niż ok. 30 minut) należy wyłączyć urządzenie z sieci.
- Po włożeniu nowego sztyftu kleju należy chwilę odczekać, by zimny wkład się nagrzał. W żadnym wypadku nie wolno dociskać na siłę!
- Zawsze po wymianie dyszy należy ją dobrze dokręcić ręką.
- Rozgrzane urządzenie należy ustawić na podstawce. Nie wolno układać go na boku.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenia odłączyć wtyczkę zasilającą. Przed składowaniem należy całkowicie wystudzić urządzenie.
- Urządzenie nie wyłącza się ponownie automatycznie w stanie fabrycznym, jeżeli dopływ prądu został przerwany i następnie włączony ponownie.

## Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pistolet do klejenia na gorąco do użytkowania z oryginalnymi wkładami klejącymi STEINEL. Użytkowanie jest dozwolone tylko w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

## Eksplotacja/działanie

### Uruchomienie

- Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazdku wtyczkowego.
- Włączyć urządzenie naciskając przez dwie sekundy przycisk WŁ./WYŁ. Urządzenie od razu rozgrzewa się do ustawionej temperatury.
- Podczas fazy rozgrzewania migają dioda LED na czerwono lub wyświetlacz świeci na niebiesko.
- Jeżeli dioda LED świeci na czerwono lub wyświetlacz na zielono, wtedy wybrany zakres temperatur został osiągnięty, a pistolet do klejenia na gorąco jest gotowy do pracy.
- Jeżeli zakres temperatur jest za wysoki, dioda LED lub wyświetlacz świecią na czerwono.
- Umieścić wkład kleju wsuwając go przez otwór na tyle urządzenia.
- Wyłączyć urządzenie naciskając jeden raz krótko przycisk WŁ./WYŁ.

### Ustawianie temperatury GluePRO 400 LCD

- Temperaturę można ustawić z dokładnością do jednego stopnia w zakresie 40 do 230° C. Fabryczna temperatura jest ustawiona na 190 stopni Celsjusza.
- Naciąć przycisk SET **6**.
- Przy wcisniętym przycisku SET wybrać temperaturę za pomocą przycisku GÓR. i DÓŁ. **7** + **8**. Wybrana temperatura zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.
- Jeżeli przycisk SET zostanie zwolniony **6**, zostanie wyświetlona ponownie aktualna temperatura w komorze grzewczej.
- Przytrzymać wciśnięty przycisk SET. Jeżeli dany przycisk zostanie wciśnięty dłużej, spowoduje to zwiększenie lub zmniejszenie temperatury w krokach co 1 stopień. Jeżeli dany przycisk zostanie wciśnięty przez przynajmniej 3 sekundy,

### Dalsze funkcje GluePRO 400 LCD

#### Dalsze funkcje GluePRO 400 LCD

##### Funkcja LOC

Aby uniknąć niezamierzonych przestawień dokonywanych ustawień urządzenie GluePRO 400 LCD posiada funkcję Lockable Override Control (LOC). Aby dowiedzieć się, jak ustawić funkcję LOC, proszę skontaktować się z naszym serwisem pod numerem telefonu **05245/448-188**.

spowoduje to zwiększenie lub zmniejszenie temperatury w krokach co 5 stopni.

-  Nie ustawiać temperatury na wyższą niż temperaturą obróbki kleju!

#### Regulacja skoku

- Regulację skoku można wybrać indywidualnie, co umożliwia precyzyjne ustawienie ilości kleju na każdy skok lub wygodne ustawienie dźwigni posuwu **12**.
- Suwak służący do regulacji skoku **3** przestawia dźwignię posuwu **12**, co pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie ilości kleju na każdy skok.
- Pociągnąć dźwignię posuwu i przestawić suwak w celu regulacji posuwu **3** na tyle w kierunku dyszy, aż wydawana będzie pożądana ilość kleju na każdy skok bądź osiągnięte zostanie wygodne ustawienie dźwigni posuwu.
- Aby przywrócić ustawienie początkowe przestawić suwak w przeciwną stronę.

#### Wymiana dyszy

Do zastosowania specjalistycznych dostępne są specjalne dysze. W celu wymiany dyszy urządzenie musi być ciepłe, ale odłączone od sieci. Urządzenie GluePRO 300 rozgrzewać przez maks. 45 sekund. GluePRO 400 LCD może rozgrzać maksymalnie do 100 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura zostanie osiągnięta, wyłączyć urządzenie.

1. Przytrzymać urządzenie w rękawicach odpornych na działanie wysokich temperatur.
2. Odkręcić dyszę **13**.  
 Nigdy nie używać do tego spustu!
3. Przykręcić wymienną dyszę ręką.

#### Tryb spoczynku

W trybie spoczynku temperatura ogrzewania spada automatycznie po dowolnie wybranym czasie do ustawionej temperatury. Miarodajne jest ostatnie wcisnięcie dowolnego przycisku. Stan spoczynku można rozpoznać po migającej na niebiesko diodzie LED lub po migającym na niebiesko wyświetlaczku. Fabrycznie funkcja ta jest dezaktywowana. Aby dowiedzieć się, jak ustawić tryb spoczynku, proszę skontaktować się z naszym serwisem pod numerem telefonu **05245/448-188**.

## Objaśnienia danych technicznych strona 3

Dł. x sz. x wys.	Wymiary	P <sub>maks</sub>	Maksymalna moc w watach
U	Napięcie znamionowe w woltach	P <sub>0</sub> **	Znamionowy pobór mocy w watach
T	Temperatura w °Celsjusza	t <sub>190</sub>	Czas rozgrzewania w minutach
m/t*	Moc tłoczenia na godzinę w kg	m	Ciążar bez przewodu zasilającego w gramach

\* w zależności od temperatury i lepkości kleju

\*\* przy 30 s klejenia / 60 s przerwy

## Osprzęt

W handlu specjalistycznym można nabyć odpowiednie akcesoria

#### Dysze

1. Dysza dłuża 3 mm nr art. 052737
2. Dysza dłuża zakrzywiona 3 mm nr art. 052744
3. Dysza dłuża cienka 1,5 mm nr art. 052928
4. Dysza dłuża duża 4,5 mm nr art. 052935

#### Wkładы klejące w sztyfcie

1. Uniwersalne wkłady klejące w sztyfcie 300 mm 600 g, nr art. 050092
2. Akrylowe wkłady klejące w sztyfcie 300 mm 600 g, nr art. 052416
3. Szybkie wkłady klejące w sztyfcie 300 mm 600 g, nr art. 052430
4. Elastyczne wkłady klejące w sztyfcie 300 mm 600 g, nr art. 052423
5. Wkłady klejące w sztyfcie Low Melt 300 mm 600 g, nr art. 052409

#### Wskazówka:

Przestrzegać karty informacyjnej zawierającej informacje dot. obróbki kleju termotoplwego. Karty informacyjne oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie [www.steinle-professional.de](http://www.steinle-professional.de).

## Wskaźnik statusu oraz komunikaty o błędach GluePRO 400 LCD

Wskazanie	Element grzewczy	Przyczyna	Usuwanie
“- - -”		Funkcja LOC aktywna	Wyłączyć funkcję LOC. (patrz „Dalsze funkcje GluePRO 400 LCD“)
„Err“.	ciepły	Przekroczenie maksymalnej temperatury	Schłodzić. Urządzenie wyłączyć i ponownie włączyć.
„Err“.	zimny	Zwarcie czujnika lub jego złamanie	Wymienić komorę grzewczą. W tym celu prosimy zwrócić się do Państwa partnera serwisowego.

## Komunikat o błędzie GluePRO 300

W przypadku GluePRO 300 błąd jest sygnalizowany poprzez szybkie miganie diody LED.

Jeżeli błąd jest wskazywany przez dłużej niż 5 minut, należy zwrócić się do Państwa partnera serwisowego.

## Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowiska.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

## Gwarancja producenta

Poniższy produkt firmy STEINEL został bardzo starannie wykonany. Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają przeprowadzane losowo kontrole jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

Firma STEINEL ponosi odpowiedzialność za prawidłowe właściwości i działanie.

Okres gwarancji wskazany jest w karcie gwarancyjnej i rozpoczyna się z dniem sprzedaży użytkownikowi. W ramach gwarancji usuwamy braki wynikłe z wad materiałowych lub wykonawczych; świadczenie gwarancyjne nastąpi według naszej decyzji przez naprawę lub wymianę wadliwych części. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsługę lub konserwację.

Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na przedmiotach trzecich.

### Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażania do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy poddawać segregacji i recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.



Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy prawidłowo zapakowane urządzenie (nierozłożone na części) zostanie przekazane sprzedawcy wraz z prawidłowo wypełnioną przez sprzedawcę kartą gwarancyjną, paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym datą zakupu i pieczęcią sklepu).

## RO Instrucțiuni de utilizare originale

Vă rugăm ca înainte de folosire să vă familiarizați cu aceste instrucțiuni de utilizare. Pentru că numai o utilizare corectă asigură o funcționare îndelungată, sigură și fără defectiuni.

Vă dorim să utilizați cu mult succes pistolul de lipit la cald pe care l-ați achiziționat.

## Despre acest document

Vă rugăm să citiți cu atenție documentul și să-l păstrați.

- Protejat prin Legea drepturilor de autor. Reproducerea, inclusiv în extras, este permisă numai cu aprobaarea noastră.

- Ne rezervăm dreptul de a face modificări care servesc progresului tehnic.



## Instrucțiuni de siguranță

**Înainte de utilizarea aparatului citiți și țineți cont de aceste instrucțiuni. Dacă nu se respectă instrucțiunile de utilizare, aparatul poate deveni periculos.**

Când utilizați aparate electrice trebuie să respectați următoarele măsuri fundamentale de siguranță, pentru protecția împotriva electrocutării, a accidentărilor și a incendiilor. Dacă nu utilizați cu atenție aparatul, se pot produce incendii sau răniri ale persoanelor.

Înainte de punerea în funcțiune a aparatului verificați dacă nu prezintă eventuale defecte (instalația de conectare la rețea, carcasa, etc.) și nu puneti aparatul în funcțiune în aceste cazuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

**Tineți seama de influențele mediului înconjurător.**



Nu expuneți aparatelor electrice la ploaie. Nu utilizați aparatelor electrice dacă sunt ude sau în mediu umed. Atenție la folosirea aparatelor în apropierea materialelor inflamabile. Nu le îndreptați timp îndelungat spre unul și același loc. Nu le utilizați în prezența unei atmosfere explozibile. Căldura emanată poate fi transmisă unor materiale inflamabile, care nu sunt vizibile.

**Protejați-vă împotriva electrocutării.**



Evitați să atingeți obiecte legate la pământ, ca de ex. țevi, calorifere, sobe, frigidere.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat, cât timp este în funcțiune.



## Instrucțiuni de siguranță

### Păstrați aparatele în siguranță.



### Aveți grijă la gazele toxice și la pericolul de aprindere.



După folosire, așezați aparatul pe suport și lăsați-l să se răcească, înainte de a-l strângă.

Aparatele care nu se folosesc trebuie păstrate în locuri uscate, încuiate și neaccesibile copiilor.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vîrstă de 8 ani și de persoane cu capacitate psihice, senzoriale sau mentale limitate ori cu experiență și pricepere redusă, cu condiția să fie supravegheata/supravegheată sau să fi fost instruiri/instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului și să înțeleagă pericolele legate de folosirea acestuia.

Copilor le este interzis să se joace cu aparatul.

Curățarea și lucrările de întreținere care sunt responsabilitatea utilizatorului nu se vor executa de către copii nesupravegheați.



### Nu suprasolicitați aparatul.

Acestea funcționează mai bine și mai sigur în intervalul de putere indicat. Nu transportați aparatul ținând-l de cablul și nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul din priză. Protejați cablul de căldură, ulei și muchii ascuțite.

### Păstrați bine aceste instrucțiuni de siguranță alături de aparat.

## Elementele aparatului

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Carcasă   | 8  | Buton JOS pentru reducerea temperaturii (numai GluePRO 400 LCD) |
| 2 | Pozibilitate de agățare                                       | 9  | Ecran LCD pentru afișare de informații (numai GluePRO 400 LCD)  |
| 3 | Reglarea cursei   | 10 | Cablu de alimentare   |
| 4 | Ghidaj baghetă de lipit                                       | 11 | Suport (demontabil)   |
| 5 | Buton PORNIT/OPRIT  | 12 | Manetă pentru avans   |
| 6 | Buton SET (numai GluePRO 400 LCD)                             | 13 | Duză de lipit înlocuibilă                                       |
| 7 | Buton SUS pentru mărirea temperaturii (numai GluePRO 400 LCD) | 14 | Capac duză  |

## Indicații importante

- Nu utilizați adezivi fluizi sau sub formă de pastă!
- Duză și adezivul topit se pot încinge până la peste 200 grade Celsius! Pericol de arsuri!
- Pericol de arsuri! După contactul adezivului fierbinținte cu pielea: Clătiți imediat cu apă rece. Nu încercați să îndepărtați adezivul de pe piele. Eventual consultați un medic.
- După contactul adezivului fierbinținte cu ochii: Clătiți imediat locul timp de 15 minute sub jet de apă rece și apelați imediat la un medic.
- Zonele care se vor lipi nu trebuie să prezinte urme de grăsimi, trebuie să fie uscate și absolut curate.
- O funcționare corectă se asigură numai prin folosirea baghetelor de adeziv originale STEINEL.
- Nu utilizați în combinație cu materiale ușor inflamabile/combustibile.
- Petele de adeziv de pe îmbrăcăminte nu pot fi îndepărivate.
- Verificați materialele sensibile la căldură pentru a constata dacă sunt compatibile.
- Picăturile de adeziv se îndepărtează cel mai ușor în stare rece.
- Nu scoateți baghetele de adeziv din aparat. Adezivul fierbințe care circulă în aparat poate produce defecțiuni.
- Rezistența lipiturii este optimă dacă aducerea în contact a celor două suprafețe de lipit are loc imediat după aplicarea adezivului.
- În cazul în care se fac pauze de lucru mai lungi (de peste cca. 30 de minute), vă rugăm să scoateți ștecherul din priză.
- La introducerea unei noi baghete de adeziv, vă rugăm să așteptați un moment până când cartușul rece se încălzește. În nici un caz nu se va apăsa cu forță!
- După înlocuirea duzei, înșurubați bine, manual, noua duză.
- Aparatul încălzit trebuie depus pe suport. Este interzisă punerea lui pe o parte.
- După utilizarea aparatului, scoateți ștecherul din priză. Înainte de depozitare, lăsați aparatul să se răcească complet.
- Dacă alimentarea cu energie a fost întreruptă și apoi reluată, aparatul nu comută automat la loc în stare de lucru.

## Utilizare conform destinației

Pistol de lipit la cald pentru utilizarea de baghete de adeziv originale STEINEL. Utilizarea nu trebuie să aibă loc decât în spații interioare uscate și bine aerisite.

RO

## Funcționare

### Punerea în funcție

- Introduceți ștecherul într-o priză.
- Porniți aparatul, apăsând pentru două secunde butonul PORNIT/OPRIT. Aparatul se încălzește imediat la temperatura setată.
- În timpul fazei de încălzire, LED-ul clipește în roșu, respectiv ecranul luminează în albastru.
- Dacă LED-ul luminează în roșu, respectiv ecranul în verde, înseamnă că s-a atins intervalul de temperatură selectat, iar pistolul de lipit este gata de funcționare.
- Dacă intervalul de temperatură este prea mare, LED-ul, respectiv ecranul luminează în roșu.
- Introduceți bagheta de adeziv termofuzibil prin deschizătura din spatele aparatului.
- Orați aparatul, apăsând o dată, scurt butonul PORNIT/OPRIT.

### Reglarea temperaturii GluePRO 400 LCD

- Este posibilă o reglare a temperaturii extrem de precisă, în intervalul 40 - 230 grade Celsius. Din fabrică temperatura este setată pe 190 grade Celsius.
- Apăsați butonul SET **6**. Cu butonul SET apăsat, selectați temperatură cu ajutorul butoanelor SUS și JOS **7** + **8**. Temperatura selectată este afișată pe ecran.
- Când eliberați butonul SET **6**, vi se afișează din nou temperatura actuală din camera de încălzire.
- Țineți apăsat butonul SET. Apăsați butonul corespunzător mai mult timp - în acest fel temperatura crește sau se reduce automat în pași de câte 1 grad. Apăsați butonul corespunzător pentru cel puțin 3 secunde - în acest fel temperatura crește sau se reduce automat în pași de câte 5 grade.

### Alte funcții GluePRO 400 LCD

#### Alte funcții GluePRO 400 LCD

##### Funcția LOC

Pentru a împiedica o modificare accidentală a setărilor selectate, GluePRO 400 LCD dispune de o funcție Lockable Override Control (LOC). Pentru a afla cum puteți seta funcția LOC, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service, la numărul **05245-448 188**.

-  Temperatura setată nu trebuie să fie mai mare decât temperatura de prelucrare a adezivului termofuzibil!

#### Reglarea cursei

- Reglarea cursei se poate selecta individual, ca să puteți seta o cantitate precisă de adeziv per cursă sau să puteți obține o reglare confortabilă a manetei de avans **12**.
- Butonul culisant pentru reglarea cursei **3** deplasează maneta de avans **12**, pentru a reduce sau mări cantitatea de adeziv per cursă.
- Trageți maneta de avans și deplasați butonul culisant pentru reglarea cursei **3** în direcția duzei, până când iese cantitatea dorită per cursă și până când obțineți o reglare confortabilă a manetei de avans.
- Deplasați butonul culisant în direcția opusă, pentru a restabili poziția inițială.

#### Schimbarea duzei

Pentru aplicații speciale sunt disponibile duze speciale. Pentru schimbarea duzei, aparatul trebuie să fie cald, dar totuși scos din priză. Pentru aceasta încălziți GluePRO 300 maximum 45 de secunde. GluePRO 400 LCD poate fi încălzit până la maximum 100 de grade Celsius. Când se atinge temperatura, orați aparatul.

1. Țineți aparatul cu mânuși de protecție împotriva căldurii.
2. Deșurubați duza **13**.  Nu acionați niciodată trăgaciul când faceți acest lucru!
3. Înșurubați bine, manual, duza de schimb.

## Explicații pe marginea datelor tehnice, pagina 3

$L \times L \times \hat{l}$	Dimensiuni	$P_{max}$	Putere maximă în wați
U	Tensiune nominală în volți	$P_{\phi}^{**}$	Consum dimensionat în wați
T	Temperatură în °Celsius	$t_{190}$	Durată de încălzire în minute
m/t*	Putere de transport în kg/oră	m	Greutate fără cablu de rețea, în grame
* în funcție de temperatură și viscozitatea adezivului			** la 30 s lipire / 60 s pauză

## Accesorii

Distributorul dvs. vă pune la dispoziție câteva accesorii:

#### Duze

1. Duză lungă 3 mm  
Nr. art. 052737
2. Duză lungă unghiulară 3 mm  
Nr. art. 052744
3. Duză lungă, fină 1,5 mm  
Nr. art. 052928
4. Duză lungă, mare 4,5 mm  
Nr. art. 052935

#### Baghete de adeziv

1. Baghete de adeziv Universal 300 mm 600 g  
Nr. art. 050092
2. Baghete de adeziv Acrilat 300 mm 600 g  
Nr. art. 052416
3. Baghete de adeziv Rapid 300 mm 600 g  
Nr. art. 052430
4. Baghete de adeziv Flex 300 mm 600 g  
Nr. art. 052423
5. Baghete de adeziv Low Melt 300 mm 600 g  
Nr. art. 052409

#### Indicație:

Respectați fișa de date cu indicațiile de prelucrare a adezivului termofuzibil. Fișele de date și alte informații se pot accesa la adresa [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## Afișaje de stare și mesaje de eroare GluePRO 400 LCD

Afișaj	Rezistență	Cauză	Remediu
“- - -”		Funcția LOC activă	Dezactivați funcția LOC. (vezi „Alte funcții GluePRO 400 LCD“)
„Err“.	cald	Depășirea temperaturii maxime	Lăsați să se răcească. Orați și reporniți aparatul.
„Err“.	rece	Scurtcircuit senzor sau ruptură senzor	Înlăcuți camera de încălzire. Pentru aceasta vă rugăm să vă adresați partenerului dvs. de service.

## Mesaj de eroare GluePRO 300

La GluePRO 300, o eroare este semnalată prin clipirea rapidă a LED-ului.

Dacă eroarea este semnalată mai mult de 5 minute, vă rugăm să vă adresați partenerului dvs. de service.

## Evacuarea ca deșeu

Aparatele electrice, accesorioare și ambalajele trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.



Nu aruncați aparatele electrice la gunoiul menajer!

### Numai pentru țările UE:

În conformitate cu directiva europeană privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare și transpunerea ei în legislația națională, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie să fie colectate separat și să facă obiectul unei reciclări ecologice.

## Garanția de producător

Acest produs Steinel a fost fabricat cu maximă atenție, verificat din punctul de vedere al funcționării și al siguranței și supus unor verificări prin sondaj.

Steinel garantează structura și funcționarea ireproșabilă a acestui produs.

Termenul de garantie este de 12 de luni și începe de la data vânzării produsului către consumator. Garanția acoperă deficiențele bazate pe defecte de material și fabricație. Îndeplinirea garanției se realizează prin repararea sau înlocuirea pieselor defecte, conform opțiunii noastre. Garanția nu se aplică pieselor de uzură, deteriorărilor sau deficiențelor cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare.

Este exclusă compensarea daunelor provocate altor obiecte.

Garanția se asigură numai dacă se expediază aparatul nedemontat și bine ambalat, împreună cu bonul de casă sau factura (data de cumpărare și stampila distribuitorului), către centrul de service competent sau dacă este returnat distribuitorului în primele 6 luni după vânzare.



## SI Originalna navodila za uporabo

Pred uporabo se seznanite z vsebino teh navodil za uporabo. Le primera uporaba namreč zagotavlja dolgotrajno, zanesljivo in nemoteno delovanje.

Želimo vam veliko veselja pri uporabi vaše nove lepilne pištote na vroči zrak.

## O tem dokumentu

Natančno preberite in shranite!

- Zaščiteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali po delih je dovoljen le z našim soglasjem.

- Spremembe zaradi tehničnega napredka so pridržane.



## Varnostni napotki

### Pred uporabo naprave preberite in upoštevajte naslednje napotke. Pri neupoštevanju navodil za uporabo lahko naprava povzroči nevarnosti.

Pri uporabi električnih orodij morate za zaščito pred električnim udarom toka ter nevarnostjo poškodb in požarov upoštevati naslednje temeljne varnostne ukrepe. Neprevidna uporaba orodja lahko pride do požara ali telesnih poškodb.

Pred zagonom napravo preglejte glede morebitnih poškodb (kabel omrežnega priključka, ohišje itd.) in je ne uporabljajte, če je poškodovana. Naprave ne uporabljajte nenadzorovane.

Otroci morajo biti vedno pod nadzrom, da zagotovite, da se ne igrajo z orodjem.

### Upoštevajte tudi vplive okolice.

Električnih orodij ne izpostavljajte dežju. Električnih orodij ne uporabljajte, kadar so mokra ali vlažna. Prav tako jih ne uporabljajte v mokrem ali vlažnem okolju. Previdno pri uporabi

naprav v bližini gorljivih materialov. Ne usmerjajte za dlje časa na eno in isto mesto. Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih ozračjih. Izstopajoča toplota se lahko prevaja do gorljivih materialov, ki so zakriti.

### Zaščitite se pred električnim udarom.

Izogibajte se dotikov telesa z ozemljenimi deli, na primer cevmi, radiatori, pečmi, hladilniku. Dokler je vklopljena, naprave nikoli ne puščajte nenadzorovane.



### Svoja orodja vedno hrani na varnem mestu.

Napravo po uporabi postavite na stojno površino in pustite, da se ohladi, preden jo boste shranili.

Orodje, ki ga ne uporabljate, shranjujte v suhem in zaprtem prostoru ter nedosegljivo otrokom.

To napravo lahko otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja uporabljajo le, če so pod nadzorom



Si



## Varnostni napotki

ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izvirajo iz uporabe.

Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga opravlja uporabnik, otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

### Ne preobremenjujte svojih orodij.

Z njimi boste delali varneje in mnogo bolj zanesljivo, če jih boste uporabljali v okviru predpisanih zmogljivosti. Orodja ne nosite tako, da ga držite za kabel in ga ne uporabljajte, da bi z njim izvlekli vtič iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

### Bodite pozorni na strupene pline in nevarnost vžiga.

Pri obdelavi umetnih mas, lakov in podobnih materialov se lahko sproščajo strupeni plini.

Obstaja možnost požara in vnetja. Zaradi svoje lastne varnosti uporabljajte samo opremo in dodatne naprave, ki so navedena v navodilih za uporabo ali jih priporoča ali navaja izdelovalec orodja.

Uporaba drugega orodja, ki ni navedeno v navodilih za uporabo ali v katalogu priporočljivih dodatnih orodij ali opreme, lahko povzroča nevarnost poškodb oseb.



### Popravila na napravi lahko izvajajo le električarji.

To električno orodje ustreza vsem zadevnim varnostnim predpisom. Popravila smejo izvajati samo električarji, sicer se lahko pride do nesreč za upravljalca.

Če je omrežni kabel naprave poškodovan, ga lahko zamenja le proizvajalec, njegov pooblaščen servis ali oseba z zadostnimi kvalifikacijami. S tem se boste izognili vsem morebitnim nevarnostim.

### Te varnostne napotke hranite skupaj z napravo.



## Elementi naprave

- 1 Ohišje
- 2 Možnost obešanja
- 3 Ponastavitev hoda
- 4 Vodilo za lepilni vložek
- 5 Tipka VKLOP/IZKLOP
- 6 SET-tipka (samo GluePRO 400 LCD)
- 7 GOR-tipka (AUF) za povišanje temperature (samo GluePRO 400 LCD)
- 8 DOL-tipka (AB) za znižanje temperature (samo GluePRO 400 LCD)
- 9 LCD-info-zaslon (samo GluePRO 400 LCD)
- 10 Omrežni kabel
- 11 Stojalo (se lahko odvzame)
- 12 Ročka za pomikanje
- 13 Zamenljiva lepilna šoba
- 14 Kapica za šobo

## Pomembni napotki

- Ne uporabljajte tekočih ali pastoznih lepil!
- Šoba in staljeno lepilo se lahko segregeta do vročega in temp. nad 200 stopinj Celzija! Nevarnost opekl!
- Nevarnost opekl! V primeru stika kože z vročim lepilom: takoj ohladite z mrzlo vodo. Stopljenega lepila ne poskušajte odstraniti s kože. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Po stiku oči z vročim lepilom: nemudoma izpostavite mrzli vodi in hladite pribl. 15 minut, nato pa takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Točke lepljenja morajo biti nemastne, suhe in povsem čiste.
- Brezhibno delovanje boste zagotovili le z uporabo originalnih lepilnih vložkov znamke STEINEL.
- Ne uporabljajte je skupaj z lahko vnetljivimi / gorljivimi materiali.
- Lepila ne morete odstraniti z oblačil.
- Materiale, ki so občutljivi na vročino, pred lepljenjem preverite glede ustreznosti.
- Kapljice lepila je najlaže odstraniti, kadar je le-to ohlajeno.
- Lepilnega vložka ne vlecite iz naprave. Vroče lepilo, ki se pretaka po napravi, lahko povzroči poškodbe in okvare.
- Čvrstost lepljenja bo najboljša, če boste mesta lepljenja spojili takoj po nanosu lepila.
- Pri daljših premorih med delom (daljših od pribl. 30 minut) prosimo izvlecite omrežni vtičak.
- Kadar dodajate nov lepilni vložek, prosimo, počakajte trenutek, da se hladna patrona segreje. Vložka v nobenem primeru ne vstavljamte s silo!
- Po menjavi šobo vedno trdno privjite.
- Segreto napravo je vedno treba odstaviti na stojalo. Ne smete ga odlagati na stran.
- Po uporabi vedno izvlecite omrežni vtičak. Naprava se mora docela ohladiti, preden jo boste shranili.
- Naprava se v stanje pripravljenosti za delovanje ne vklopi samodejno, če ste dovod el. toka prekinili in nato el. tok spet dovajali.

## Namenska uporaba

Pištola za vroče lepljenje za uporabo originalnih lepilnih vložkov znamke STEINEL. Pištolo se dopustno uporabljati samo v suhih, dobro prezračevanih prostorih.

## Delovanje

### Zagon

- Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
- Napravo vklopite tako, da pritisnete za 2 sekundi na tipko VKLOP/IZKLOP (EIN/AUS). Naprava se začne takoj segrevati na nastavljeno temperaturo.
- Med segrevanjem utripa LED rdeče ali pa zaslon sveti modro.
- Če LED sveti rdeče ali je zaslon zelen, je izbrano temperaturno območje doseženo in lepilna pištola pripravljena za delovanje.
- Če je temperaturno območje previsoko, sveti LED oz. zaslon rdeče.
- Vtaknite palčko lepila v napravo skozi odprtino na hrbtni strani naprave.
- Napravo izklopite tako, da pritisnete enkrat na kratko na tipko VKLOP/IZKLOP (EIN/AUS).

### Nastavitev temperature GluePRO 400 LCD

- Temperaturo je mogoče nastaviti do stopnje natančno na 40 do 230 stopinj Celzija. Tovarniško je temperatura nastavljena na 190 stopinj Celzija.
- Pritisnite SET-tipko ⑥. Izberite pri pritisnjeni SET-tipki temperaturo prek tipk GOR (AUF) in DOL (AB) ⑦ + ⑧. Nato se na zaslonu prikaže izbrana temperatura.
- Če SET-tipko ⑥ spustite, se vam bo spet prikazala aktualna temperatura v grelni komori.
- Držite SET-tipko pritisnjeno. Če držite ustrezno tipko dlje pritisnjeno, se poviješči ali znižuje temperatura samodejno v korakih po 1-stopinjo. Če držite ustrezno tipko za najmanj 3 sekunde pritisnjeno, se poviješči ali znižuje temperatura samodejno v korakih po 5-stopinjo.
- Temperature ne nastavljajte višje od temperature uporabe talilnega lepila!

## Nadaljnje funkcije GluePRO 400 LCD

### Nadaljnje funkcije GluePRO 400 LCD

#### LOC-funkcija

Da preprečite nenamerno prestavitev izbranih nastavitev, je naprava GluePRO 400 LCD opremljena s funkcijo zaklepanja LOC (Lockable Override Control Funktion). Če želite izvedeti, kako lahko nastavite funkcijo LOC, pokličite naš servis na **05245-448 188**.

#### Ponastavitev hoda

- Ponastavitev hoda lahko poljubno izberete, tako da lahko nastavite točno količino lepila na hod ali udobno nastavite ročko za pomikanje ⑫.
- Pomikalo za ponastavitev hoda ⑬ ponastavi ročko za pomikanje ⑫ za znižanje ali povišanje količine lepila na hod.
- Vlecite za ročko za pomikanje in nastavite pomikalo za nastavitev hoda ⑬ tako daleč v smeri šobe, da bo iztisnjena želena količina lepila enega hoda ali da boste dosegli udobno nastavitev ročke za pomikanje.
- Ponastavite pomikalo v nasprotni smeri, da boste znova dosegli izhodni položaj.

#### Menjava šobe

- Za posebno uporabo so dobavljive posebne šobe. Za menjavo šobe mora naprava biti topla, vendar mora biti ločena od dovoda napetosti. Segrevajte v ta namen GluePRO 300 največ 45 sekund. GluePRO 400 LCD je dopustno segreti na največ 100 stopinj celzija.  
Ko je temperatura dosežena, napravo izklopite.
1. Trdno držite napravo s topotno izolacijskimi rokavicami.
  2. Šobo ⑯ odvijačite.  
 Pri tem ne sprožajte sprožila!
  3. Z roko privijačite zamenjano šobo.

## Pojasnila k tehničnih podatkom so na strani 3

V × Š × G	Mere	P <sub>max</sub>	NAjvečja moč v Watih
U	Nazivna napetost Voltih	P <sub>0</sub> **	Nazivna poraba v Watih
T	Temperatura v °Celzijih	t <sub>190</sub>	Čas segrevanja v minutah
m/t*	Količina iztisa na uro v kg	m	Teža brez omrežnega kabla v gramih

\* odvisno od temperature in viskoznosti lepila

\*\* pri 30 s lepljenju / 60 s premora

## Dodatna oprema

Pri vašem trgovcu boste našli dele dodatne opreme:

#### Šobe

1. Dolga šoba 3 mm  
št. art. 052737
2. Dolga kotna šoba 3 mm  
št. art. 052744
3. Fina dolga šoba 1,5 mm  
št. art. 052928
4. Fina dolga šoba 4,5 mm  
št. art. 052935

#### Lepilni vložki

1. Univerzalni lepilni vložki 300 mm 600 g  
št. art. 050092
2. Akrilatni lepilni vložki 300 mm 600 g  
št. art. 052416
3. Lepilni vložki Fast 300 mm 600 g  
št. art. 052430
4. Lepilni vložki Flex 300 mm 600 g  
št. art. 052423
5. Lepilni vložki Low Melt 300 mm 600 g  
št. art. 052409

#### Napotek:

Upoštevajte podatkovni list z navodili za uporabo lepila za vroče lepljenje. Podatkovni listi in druge informacije so dobavljeni na naslovu [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de).

## Statusni prikazi in sporočila o napakah GluePRO 400 LCD

Prikazi	Gretje	Vzrok	Pomoč
“- - -”		Aktivna LOC-funkcija (Glej „Nadaljnje funkcije GluePRO 400 LCD“)	Izklopite LOC-funkcijo. (Glej „Nadaljnje funkcije GluePRO 400 LCD“)
„Err“.	topla	Prekoračitev najvišje temperature	Počakajte, da se ohladi! Napravo izklopite in znova vklopite.
„Err“.	hladna	Kratek stik tipala ali prelom tipala	Zamenjajte grelno komoro. V ta namen se obrnite na vašega servisnega partnerja.

## Sporočilo o napaki GluePRO 300

Pri GluePRO 300 se napaka prikaže s hitrim utripanjem LED.

Če je napaka prikazana dlje kot 5 minut, se obrnite na vašega servisnega partnerja.

## Odstranjevanje

Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.



Električnih aparatov ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

## Garancija proizvajalca

Ta proizvod podjetja STEINEL je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno podvržen naključni kontroli.

Podjetje STEINEL daje garancijo na brezhibno kakovost in delovanje proizvoda.

Garancija velja 12 mesecev od dneva nakupa in se začne z dnem prodaje izdelka stranki. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, obveznost garancije pa je izpolnjena ob popravilu ali menjavi delov z napakami po naši izbiri. Garancija ne velja pri poškodbah obrabnih delov in za škode in pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja.

### Samo za države članice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

Nadaljnje poškodbe na drugih predmetih so izključene.

Garancija velja le, če se nerazstavljen, dobro zapakan aparat skupaj s potrdilom o nakupu ali računom (datum nakupa in žig prodajalca) pošle ustreznomu servisu ali v prvih 6 mesecih pred prodajalcu.

**1 LETNA  
PROIZVAJALCA  
GARANCija**

## HR Prijevod originalnih uputa za uporabu

Molimo Vas da se prije uporabe upoznate s ovim uputama za rukovanje. Samo stručno rukovanje jamči dug i pouzdan rad bez smetnji.

Želimo Vam puno zadovoljstva s Vašim novim pištoljem za vruće lijepljenje.

## Uz ovaj dokument

Pažljivo pročitajte i sačuvajte.

- Zaščiteno avtorskim pravima. Pretisak, čak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.

- Zadržavamo pravo na promjene koje služe tehničkom napretku.



## Sigurnosne napomene

**Prije nego ćete koristiti uređaj, pročitajte i pridržavajte se ovih naputaka. U slučaju nepridržavanja uputa za uporabu uređaj može postati izvor opasnosti.**

Kod uporabe elektroalata treba se pridržavati sljedećih osnovnih sigurnosnih mjera za zaštitu od električnog udara, ozljeđivanja i požara. Ne rukujete li uređajem pažljivo, može doći do požara ili ozljeđivanja osoba. Prije puštanja uređaja u rad provjerite ima li eventualnih oštećenja (mrežni priključni vod, kućište itd.) i u slučaju oštećenja nemojte ga koristiti. Dok uređaj radi, ne ostavljajte ga bez nadzora.

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.

### Uzmite u obzir utjecaje okoline.

Električne alate ne izlažite kiši. Ne koristite elektroalate u vlažnom stanju, niti u vlažnoj ili mokroj okolini.



Budite pažljivi prilikom uporabe uređaja u blizini zapaljivih materijala. Ne usmjeravajte uređaj dulje vrijeme na jedno te isto mjesto. Ne koristite u eksplozivnoj atmosferi. Toplina koja izlazi može doprijeti do zapaljivih materijala koji su prekriveni.

**Zaštite se od električnog udara.**



Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim dijelovima na primjer s cijevima, grijaćim tijelima, štednjacima, hladnjacima.

Tako dugo dok je uređaj u pogonu ne ostavljate ga bez nadzora.

**Svoje alate spremite na sigurno mjesto.**



Nakon uporabe uređaj odložite na stalak i prije nego što ćete ga spremiti ostavite ga da se ohladi.

Alate koje ne koristite morate čuvati u suhoj, zaključanoj i djeci nedostupnoj prostoriji.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca s na vršenih 8 godina starosti kao i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili



## Sigurnosne napomene

duševnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom osobe nadležne za njihovu sigurnost ili su od nje dobili upute kako koristiti uređaj na siguran način i shvaćaju koje opasnosti pritom proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.  
Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora odraslih.

### Nemojte preopterećivati alate.

Oni rade bolje i sigurnije u navedenom području snage. Ne nosite alat držeći ga za kabel i ne povlačite za kabel da biste izvadili utikač iz utičnice. Zaštite kabel od visoke temperature, ulja i oštih rubova.

### Obratite pozornost na otrovne plinove i opasnost od zapaljenja.

Kod obrade plastike, lakova i sličnih materijala mogu nastati otrovni plinovi. Obratite pozornost na opasnost od požara i zapaljenja.

Za vlastitu sigurnost koristite samo onaj pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u uputama za uporabu ili ih je preporučio ili naveo proizvođač alata.

Uporaba drukčijih namjenskih alata ili pribora od onih koji su navedeni u uputama za uporabu ili u katalogu može za Vas osobno predstavljati opasnost od ozljeđivanja.

### Popravke smije izvršiti samo kvalificirani električar.

Ovaj električni alat odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama. Popravke smije izvoditi samo kvalificiran električar jer u suprotnom može doći do nesreća za korisnika. Ako se ošteti mrežni kabel ovog uređaja, zamjeniti ga mora proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

### Ove sigurnosne napomene dobro sačuvajte uz uređaj.



## Elementi uređaja

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | kućište   | 8  | tipka MANJE za smanjenje temperature<br>(samo GluePRO 400 LCD) |
| 2 | omčica za vješanje  | 9  | LCD info zaslon<br>(samo GluePRO 400 LCD)                      |
| 3 | korekcija pomaka  | 10 | mrežni kabel   |
| 4 | vodilica za štapić ljepila                                    | 11 | stalak (odvojiv)   |
| 5 | tipka UKLJUČI/ISKLJUČI  | 12 | okidač za pomak  |
| 6 | tipka SET (samo GluePRO 400 LCD)                              | 13 | zamjenjiva mlaznica za lijepljenje                             |
| 7 | tipka VIŠE za povećanje temperature<br>(samo GluePRO 400 LCD) | 14 | poklopac mlaznice  |

## Važne napomene

- Ne koristite tekuća niti pastozna ljepila!
- Mlaznica i rastopljeno ljepilo mogu se zagrijati na temp. iznad 200 stupnjeva Celzijevih! Opasnost od opeklini!
- Opasnost od opeklini! Nakon kontakta kože s vrućim ljepilom: odmah ohladite kožu hladnom vodom. Ne pokušavajte skinuti rastopljeno ljepilo s kože. Po potrebi potražite liječničku pomoć.
- Nakon kontakta očiju s vrućim ljepilom: odmah ih ohladite oko 15 minuta pod tekućom vodom i odmah potražite liječničku pomoć.
- Mjesta lijepljenja moraju biti očišćena od masnoća, suha i apsolutno čista.
- Besprjekorno funkcioniranje zajamčeno je samo uz korištenje originalnih STEINELovih štapića ljepila.
- Ne koristite s lako zapaljivim/gorivim tvarima.
- Mrle od ljepila koje ostanu na odjeći ne mogu se ukloniti.
- Provjerite svojstva materijala osjetljivih na visoku temperaturu.
- Kapljice ljepila najbolje se mogu ukloniti u hladnom stanju.
- Štapiće ljepila ne izvlačite iz uređaja. Vruće ljepilo koje ulazi u uređaj može uzrokovati oštećenja.
- Čvrstoča lijepljenja je optimalna kad se dijelovi spoje neposredno nakon nanošenja ljepila.
- Kod duljih stanki tijekom rada (više od oko 30 minuta) izvucite mrežni utikač.
- Prilikom stavljanja novog štapića ljepila pričekajte trenutak da se hladna patrona zagrije. Ni u kojem slučaju nemojte dodatno pritisikati nasilno!
- Nakon zamjene mlaznicu uvijek čvrsto navrnite.
- Zagrijani uređaj morate odložiti na stalak. Ne smjite ga položiti na stranu.
- Nakon uporabe uvijek izvadite utikač iz strujne mreže. Prije nego spremite uređaj ostavite ga da se potpuno ohladi.
- Uredaj je tvornički podešen tako da se, kad se prekine strujno napajanje i nakon toga ponovno uspostavi, ne uključi automatski.

HR

## Namjenska uporaba

Pištolj za vruće lijepljenje uz uporabu originalnih štapića ljepila tvrtke STEINEL smije se koristiti samo u suhim, dobro prozračenim unutarnjim prostorijama.

## Rad/funkcioniranje

### Puštanje u rad

- Umetnute utička u strujnu utičnicu.
- Uredaj uključite tako da dvije sekunde držite pritisnutu tipku UKLJUČENO/ISKLJUČENO. Uredaj se odmah zagrije na podešenu temperaturu.
- Tijekom faze zagrijavanja treperi crveni LED indikator odnosno zaslon svijetli plavo.
- Kad svijetli crveni LED indikator odnosno zaslon svijetli zeleno, znači da je postignuto odabranu temperaturno područje i pištolj je spremjan za rad.
- Ako je temperaturno područje previsoko LED indikator odnosno zaslon svijetle crveno.
- Umetnute štapići topivog ljepljiva kroz otvor na stražnjoj strani uređaja.
- Uredaj isključite tako da nakratko pritisnete tipku UKLJUČENO/ISKLJUČENO.

### Podešavanje temperature GluePRO 400 LCD

- Moguće je podešavanje temperature točno na stupanj od 40 do 230 stupnjeva Celzijevih. Temperatura je tvornički podešena na 190 stupnjeva Celzijevih.
- Pritisnite tipku SET **6**. Uz pritisnutu tipku SET odaberite temperaturu pomoću tipki VIŠE i MANJE **7** + **8**. Odabrana temperatura prikaže se na zaslonu.
- Kad pustite tipku SET **6**, prikaže se ponovno aktualna temperatura u grijajućoj komori.
- Držite pritisnutu tipku SET. Ako odgovarajuću tipku pritišćete dulje, temperatura će se automatski povećavati ili smanjivati postupno za 1 stupanj. Ako odgovarajuću tipku pritišćete najmanje 3 sekunde, temperatura će se povećavati ili smanjivati postupno za 5 stupnjeva.
- Ne podešavajte temperaturu na višu od one koja je potrebna za obradu topivog ljepljiva!

### Ostale funkcije GluePRO 400 LCD

#### Ostale funkcije GluePRO 400 LCD

##### Funkcija LOC

Da bi se sprječilo slučajno remećenje odabranih postavki, GluePRO 400 LCD ima funkciju Lockable Override Control Function (LOC). Da biste saznali kako se može podešiti funkcija LOC, kontaktirajte našu servisnu službu na broj **05245-448 188**.

#### Korekcija pomaka

- Korekcija pomaka može se odabrati pojedinačno tako da se podeši precizna količina ljepljiva po pomaku ili jednostavno podeši okidač **12**.
- Kliznik za podešavanje pomaka **3** podešava okidač **12** kako bi se smanjila ili povećala količina ljepljiva po pomaku.
- Povucite okidač i podešite kliznik za korekciju pomaka **3** u smjeru mlaznice toliko da izade željena količina ljepljiva po pomaku ili se jednostavno podeši okidač.
- Pomaknite kliznik u suprotnom smjeru kako biste ponovno uspostavili početni položaj.

#### Zamjena mlaznice

- Za specijalne primjene mogu se nabaviti posebne mlaznice. Prilikom zamjene mlaznice uređaj mora biti topao ili isključen iz strujne mreže. Pritom zagrijavajte GluePRO 300 maksimalno 45 sekundi. GluePRO 400 LCD smije se zagrijati na maksimalno 100 stupnjeva Celzijevih. Kad se postigne ta temperatura, isključite uređaj.
1. Uredaj držite rukavicama za zaštitu od topline.
  2. Odvignite mlaznicu **13**.



Pritom nikad ne pritisnite okidač!

3. Rukom navrinite zamjensku mlaznicu.

## Tumačenja uz tehničke podatke, stranica 3

D x Š x V	Dimenzije	P <sub>max</sub>	Maksimalna snaga u vatima
U	Nazivni napon u voltima	P <sub>Ø</sub> **	Dimenzionirana snaga u vatima
T	Temperatura u Celzijevima	t <sub>190</sub>	Vrijeme zagrijavanja u minutama
m/t*	Kapacitet po satu u kg	m	Težina bez mrežnog kabla u gramima

\* ovisno o temperaturi i viskoznosti ljepljiva

\*\* za 30 s lijepljenja / 60 s stanke

## Pribor

Vaš trgovac ima za Vas pripremljene neke dijelove pribora:

#### Mlaznice

1. Uzdužna mlaznica 3 mm  
art. br. 052737
2. Uzdužna mlaznica, pod kutom 3 mm  
art. br. 052744
3. Uzdužna mlaznica, fina 1,5 mm  
art. br. 052928
4. Uzdužna mlaznica, velika 4,5 mm  
art. br. 052935

#### Štapići ljepljiva

1. Štapići univerzalnog ljepljiva 300 mm 600 g  
art. br. 050092
2. AŠtapići akrilatnog ljepljiva 300 mm 600 g  
art. br. 052416
3. Štapići ljepljiva Fast 300 mm 600 g  
art. br. 052430
4. Štapići ljepljiva Flex 300 mm 600 g  
art. br. 052423
5. Štapići ljepljiva Low Melt 300 mm 600 g  
art. br. 052409

#### Napomena:

Pridržavajte se naputaka za obradu u listu s tehničkim podacima. Listove s tehničkim podacima i ostale informacije možete pogledati na stranici [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de).

## Prikazi statusa i dojave grešaka GluePRO 400 LCD

Prikaz	Grijać	Uzrok	Pomoć
“- - -”		funkcija LOC aktivna	Isključiti funkciju LOC. (pogledajte „Ostale funkcije GluePRO 400 LCD“)
„Err“.	topao	prekoračenje maksimalne temperature	Ostaviti da se ohladi. Uredaj isključiti i ponovno uključiti.
„Err“.	hladan	Kratki spoj ili prekid senzora	Zamijeniti grijajuću komoru. Obratite se svom servisnom partneru.

HR

## Dodatak greške GluePRO 300

Kod modela GluePRO 300 greška se prikazuje brzim treperenjem LED indikatora.

Ako je greška vidljiva dulje od 5 minuta, обратите se svom servisnom partneru.

## Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.



Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

## Jamstvo proizvođača

Ovaj STEINELov proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka.

STEINEL preuzima jamstvo za besprijeckornu kakvoću i funkcionalnost.

Jamstveni rok iznosi 12 mjeseci i započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjamо nedostatke koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, usluga jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao ni šteta i nedostatka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili održavanja.

### Samo za zemlje EU:

Prema važećoj europskoj direktivi za stare električne i elektroničke uređaje i njezinoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

Ostale posljedične štete na drugim predmetima su isključene.

Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s računom (datum kupnje i pečat trgovine), nadležnoj servisnoj službi ili ga tijekom prvih 6 mjeseci predate trgovcu.



## EE Originaalkasutusjuhendi tõlge

Palun tutvuge enne kasutamist käesoleva kasutusjuhendiga. Sest üksnes asjakohasel ümberkäimisel on tagatud pikaajaline, usaldusväärne ja rikknevaba talitlus.

Soovime teile kuumliimipüstoli meeldivat kasutamist.

### Käesoleva dokumendi kohta

Palun lugege hoolikalt läbi ja hoidke alles.

- Autoriõigusega kaitstud. Järetrükk, ka väljavõtteli-selt, ainult meie nõusolekul.

- Õigus muudatusteks tehnilise täiustamise eesmärgil reserveeritud.



## Ohutusjuhised

### Lugege ja järgige enne seadme kasutamist käesolevaid juhiseid. Kasutusjuhendi eiramisel võib seade muutuda ohuallikaks.

Elektritööriista kasutamisel tuleb kaitseks elektrilöögi, vigastus- ja tuleohu eest järgida järgmisi põhimõttelisi ohutusmeetmeid. Kui seadmega ei käida hoolikalt ümber, siis võib tekida tulekahju või võivad inimesed vigastada saada.

Kontrollige seadet iga kord enne käikuvõtmist võimalike kahjustuste (võrguhendusjuhe, korpus jms) suhtes üle ja ärge võtke seadet kahjustuse korral töösse.

Ärge käitage seadet järelevalveta. Lapsi peaks jälgima, et nad seadmega ei mängiks.

### Arvestage ümbrusmõjudega.

Ärge jätke elektritööriisti vihma kätte. Ärge kasutage elektritööriisti niisakes seisundis ega niiskes või märjas keskkonnas. Ettevaatust seadmete kasutamisel süttimisohtlike materjalide

de läheduses. Ärge suunake seadet seadet pikemat aega ühele ja samale kohale. Ärge kasutage plahvatusohliku atmosfääri olemasolul. Eralduv soojus võib edasi kanduda süttimisohtlikele materjalidele, mis asuvad nägemisulatusest kaugemal.

### Kaitske ennast elektrilöögi eest.

Vältige füüsillist kontakti maandatud osadega, nagu torud, küttekehad, pliidid ja külmkapid.

Ärge jätke seadet järelevalveta, kuni see töötab.



### Hoidke oma tööriistu turvalises kohas.

Asetage seade pärast kasutamist seisupinnale ja laske sel enne ärapakkimist maha jahtuda.

Mittekasutatavaid tööriisti peaks hoidma kuivas suletud ruumis ja lastele kättesaamatus kohas.

Antud seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete





## Ohutusjuhised

võimete, puudulike kogemuste ning teadmistega isikud järelevalve all või juhul, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puastada ega teha hooldustööd ilma järelevalveta.

### Ärge koormake oma tööriisti üle.

Need töötavad paremini ja ohutumalt esitatud võimsusvahemikus. Ärge kasutage kaablit seadme kandmiseks ega pistiku seinakontaktist väljatömbamiseks. Kaitske kaablit kuumuse, õli ja teravate servade eest.

### Pöörake tähelepanu mürgistele gaasidele ja süttimisohule.

Plastmasside, värvide ja sarnaste materjalide töötlemisel võivad vabaneda mürgised gaasid.

Pöörake tähelepanu tule- ja süttimisohule.

Kasutage isikliku ohutuse huvides ainult kasutusjuhendis mainitud või tööriista tootja poolt soovitatud või mainitud tarvikuid ning lisaseadmeid. Muude kui kasutusjuhendis või kataloogis soovitatud tööriistade või tarvikute kasutamine võib tähendada kehavigastuste ohtu.



### Remont ainult elektrispetsialisti poolt.

Antud elektritööriist vastab asjaomastele ohutusnõuetele.

Remontida võib seadet ainult elektrispetsialist, sest vastasel juhul võib käitaja tekitada önnetusohu. Kui seadme võrgühendusjuhe saab kahjustada, siis ohtude vältimiseks tuleb see lasta välja vahetada tootjal, klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

### Hoidke käesolevaid ohutusjuhiseid seadme juures.



## Seadme elemendid

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Korpus   | 8  | ALLA-nupp temperatuuri alandamiseks (ainult GluePRO 400 LCD) |
| 2 | Riputamisvõimalus  | 9  | LCD infoekraan (ainult GluePRO 400 LCD)                      |
| 3 | Tõste seadistamine   | 10 | Võrgukaabel  |
| 4 | Liimipulga juhik   | 11 | Alus (eemaldatav)  |
| 5 | SISSE/VÄLJA-nupp   | 12 | Etteandehoob   |
| 6 | Nupp SET (ainult GluePRO 400 LCD)                          | 13 | Vahetav liimiotsak   |
| 7 | ÜLES-nupp temperatuuri töstmiseks (ainult GluePRO 400 LCD) | 14 | Düüsits  |

## Tähtsad viited

- Mitte kasutada vedelaid liime või liimpahtleid!
- Otsak ja sulanud liim võivad olla üle 200 kraadi kuumad! Pöletusoht!
- Pöletusoht! Pärast kuuma liimi nahale sattumist: jahutage kohe külma veega maha. Ärge üritage sulavliimi nahalt eemaldada. Vajadusel pöörduge arsti poole.
- Pärast kuuma liimi silma sattumist: jahutage viivitamatult u 15 min jooksva vee all ja pöörduge kohe arsti poole.
- Liimitavad kohad peavad olema rasvavabad, kuvad ja hoolikalt puastatud.
- Laitmatu talitus tagatakse üksnes STEINELi originaal-liimipulkade kasutamisel.
- Mitte kasutada koos kergesti süttivate / põlevate ainetega.
- Riitetuselt ei saa liimiplekke eemaldada.
- Kontrollige kuumustundlikke materjale sobivuse suhtes.
- Liimitilku on köige parem eemaldada peale nende täielikku jahtumist.

## Nõuetekohane kasutus

Kuumliimipüstol STEINELi algupäraste liimipulkadega kasutamiseks. Seadet võib kasutada ainult kuivades ja hästi ventileeritud siseruumides.

EE

## Käitamine/funksioon

### Kasutuselevõtmine

- Ühdage toitepistik pistikupessa.
- Lülitage seade sisse, vajutades kahe sekundi jooksul SISSE/VÄLJA-nuppu. Seade soojeneb kohe seadistatud temperatuurini.
- Kuumutusfaasis vilgub LED punaselt või helendab ekraan siniselt.
- Kui LED-tuli põleb punaselt või ekraan roheliselt, on valitud temperatuurivahemik saavutatud ja liimipüstol kasutusvalmis.
- Kui temperatuur on liiga kõrge, põleb LED-tuli või ekraan punaselt.
- Pistikte kuumliimpulk läbi seadme taga oleva augu.
- Lülitage seade välja, vajutades koraks SISSE/VÄLJA-nuppu.

### GluePRO 400 LCD temperatuuri seadistamine

- Temperatuuri võib seadistada kraadi täpsusega vahemikus 40 kuni 230 kraadi. Tehases on temperatuuri seadistatud väärtsusele 190 kraadi.
- Vajutage SET-nuppu **6**. SET-nuppu all hoides valige temperatuur ÜLES/ALLA-nupu vajutamise teel **7** + **8**. Valitud temperatuuri kuvatakse ekraanil.
- Kui lasete SET-nuppu **6** lahti, kuvatakse taas kuumutuskambri tegelikku temperatuuri.
- Hoidke SET-nuppu all. Kui vajutate asjakohast nuppu pikemalt, suureneb või väheneb temperatuur ühekraadiste sammudega. Kui vajutate asjakohast nuppu vähemalt 3 sekundit, suureneb või väheneb temperatuur viiekraadiste sammudega.
- Ärge seadistage temperatuuri kuumliimi töötlustemperatuurist kõrgemaks!

### GluePRO 400 LCD täiendavad funktsoonid

#### GluePRO 400 LCD täiendavad funktsoonid

##### LOC-funktsoon

Vältimaks valitud seadete soovimatut ümberseadistamist, on GluePRO 400 LCD varustatud funktsooniga Lockable Override Control (LOC). Saamaks teadmisi LOC-funktsooni seadistamisviisi kohta, võtke palun ühendust meie teenindusega numbril **05245-448-188** ühendust.

### Tõste seadistamine

- Tõsteseadistusi saab individuaalselt valida nii, et saavutate kas tõste kohta täpse liimikoguse või etteandehoova **12** mugava asendi.
- Kõrguse seadistamise tõukur **3** seadistab etteandehooba **12**, vähendamaks või suurendamaks liimi kogust tõste kohta.
- Tõmmake etteandehooba ja seadistage tõukurit tõsteasendi seadistamiseks **3** nii kaugele düüsi suunas, kuni tõste kohta väljastatakse soovitud liimikogus või kuni saavutate etteandehoova mugava seadistuse.
- Seadistage algasendi saavutamiseks tõukur vastupidisesse suunda.

### Düüsi vahetamine

- Eriliste kasutusviiside jaoks on saadaval eriotsakud. Otsakute vahetamiseks peab seade olema soe, kuid vooluvõrgust eraldatud. Soojendage selleks seadet GluePRO 300 maksimaalselt 45 sekundit.
- Seadet GluePRO 400 LCD võib soojendada maksimaalselt 100 kraadini.
- Kui temperatuur on saavutatud, lülitage seade välja.
1. Hoidke seadet kuumakaitsekinnastega.
  2. Keerake otsak **13** maha.  
 Ärge kindlasti kunagi tõmmake!
  3. Keerake vahetusotsak käsitsi peale.

## Leheküljel 3 asuvate tehniliste andmete selgitused

P × L × K	Mõõtmed	P <sub>max</sub>	Maksimaalne võimsus, vattides
U	Nimipingi, voltides	P <sub>0</sub> **	Nimivoimsustarve, vattides
T	Temperatuur, °Celsius	t <sub>190</sub>	Soojendusaeg, minutites
m/t*	Voolukiirus ühes tunnis, kilogrammides	m	Kaal ilma võrgukaablita, grammides
* sõltuvalt temperatuurist ja liimi viskoossusest			** 30 s liimimise / 60 s pausi tsükkel

## Tarvikud

Teie edasimüüja hoiab mõned lisatarvikud teie jaoks käepärast

### Düüsid

1. 3 mm pikotsak, artiklinumber 052737
2. Nurgaga pikotsak, 3 mm, artiklinumber 052744
3. Peen pikotsak, 1,5 mm, artiklinumber 052928
4. Suur pikotsak, 4,5 mm, artiklinumber 052935

### Liimipulgad

1. Universaalliimipulgad Flex, 300 mm, 600 g, artiklinumber 050092
2. Akrülaatliliimipulgad Flex, 300 mm, 600 g, artiklinumber 052416
3. Liimipulgad Fast, 300 mm, 600 g, artiklinumber 052430
4. Liimipulgad Flex, 300 mm, 600 g, artiklinumber 052423
5. Liimipulgad Low Melt, 300 mm, 600 g, artiklinumber 052409

### Märkus

Pidage silmas kuumliimi kasutusjuhendit sisaldavat infolehte. Andmelehed ja täiendava teabe leiate veebiselvestelt [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## GluePRO 400 LCD olekunäidud ja veateated

Kuva	Kütteseade	Põhjus	Abi
“- - -”		LOC-funktsoon on aktiivne	Lülitage LOC-funktsoon välja. (vt „GluePRO 400 LCD täiendavad funktsoonid“)
„Err“:	soe	Maksimaalse temperatuuri ületamine	Laskse jahtuda.
„Err“:	kühl	Anduri lühis või anduri purunemine	Vahetage küttekamber välja. Pöörduge selleks oma teeninduspartneri poole.


## GluePRO 300 veateade

Seadme GluePRO 300 puhul antakse veast märku LED-tule kiire vilkumise kaudu.

Kui tõrget kuvatakse kauem kui 5 minutit, pöörduge oma teeninduspartneri poole.

## Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnameadlikku taaskasutusse.



### Ainult ELi riikidele:

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutuskõlbmatud elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnameadlikku taaskasutusse.

## Tootja garantii

STEINELI toode on valmistatud suurima hoolikusega, on talitluslikult ja ohutusalaselt kehitvate eeskirjade alusel kontrollitud ning läbinud seejärel püstilise kontrolli.

Steinel annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja töökorras oleku kohta.

Garantiaeg on 12 kuud ja see kehtib tarbijale alates toote ostmise päevast. Meie remondime materjalist või tootmisvigadest tulenevad puudused. Garantijuhtumi korral seade kas remonditakse või puudulik osa asendatakse uuega, vallku üle otsustame meie. Garantii ei kehti kuluvate osade ning kahju ja puuduse kohta, mis on tekkinud oskamatu käsitsemise või hoolduse tagajärvel.

Edasised võõresemetele põhjustatud järgkahjud on välisstatud.

Garantiiremonti tehakse ainult siis, kui lahtivõtmata seade saadetakse koos maksekviitungi või arvega (ostmise kuupäev ja kaupluse tempel) ja korralikult pakutuna vastavasse teeninduspunkti või tagastatakse esimese 6 kuu jooksul kauplusse.

**1 AASTA  
TOOTJA  
GARANTIID**

## LT Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Prieš naudodami prietaisą, susipažinkite su šia naujojo instrukcija. Nes tik taisyklings naudodami prietaisą galėsite juo naudotis ilgai, patikimai ir be gedimų.

Linkime malonių akimirkų naudojantis karštų klijų pistoletu.

### Apie šį dokumentą

Prašom jidėmai perskaityti ir išsaugoti.

- Autorių teisés saugomos. Perspausdinti, taip pat ir atskiras ištraukas, leidžiamas tik gavus mūsų sutikimą.

- Pasilikama teisé daryti pakeitimius techninio tobulinimo tikslais.



### Saugumo nurodymai

**Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite ir atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Nesilaikant naudojimo instrukcijos, prietaisas gali sukelti pavojų.**

Norint išvengti elektros smūgio, susižeidimų bei gaisro pavojaus naudojantis elektros prietaisais būtina laikytis toliau nurodytų esminių saugumo priemonių. Jeigu su prietaisu elgiamasi neatsargiai, gali kilti gaisras arba susižaloti žmonės.

Prieš pradēdami naudotis prietaisu patirkinkite, ar jis nepažeistas (laidas, korpusas ir pan.) ir, esant pažeidi-mams, prietaiso nenaudokite.

Nepalikite prietaiso be priežiūros. Siekiant užtikrinti, kad prietaisu nežaistų vaikai, juos reikia prižiūrėti.

**Atkreipkite dėmesį į aplinkos sąlygas.**

Nepalikite elektros prietaisų lietuje. Nenaudokite sudrėkusiu elektros prietaisu ir nedirbkite su jais drėgnioje arba šlapioje aplinkoje. Būkite atsargūs naudodami prietaisus šalia



degių medžiagų. Nelaikykite prietaiso ilgai nukreipę į vieną vietą. Nenaudokite potencialiai sprogioje aplinkoje. Išsiskirianti šiluma gali prasiskverbt iki uždengtų degių medžiagų.

**Saugokitės elektros smūgio.**



Venkite kūnu paliesti įžemintas dalis, pavyzdžiu vamzdžius, radiatorius, virykles, šaldytuvus.

Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.



**Laikykite savo darbo įrankius saugiai.**

Prieš supakuodami panaudotą prietaisą, padékite ji ant atraminio paviršiaus ir leiskite jam atvėsti.

Nenaudojamus įrankius reikia laikyti sausoje, uždaroeje patalpoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba protinę negalią bei stokojantys patirties ir žinių, gali naudoti šį prietaisą, jei juos prižiūri kitas asmuo arba jie



## Saugumo nurodymai

yra supažindinti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu.

Vaikams draudžiama valytis ir atlikti naudotojo vykdomą techninę priežiūrą be kito asmens priežiūros.

### Neviršykite darbo įrankių apkrovos.

Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo. Neneškite prietaiso už laidą ir netraukite už jo, norédami ištraukti kištuką iš lizdo. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos ir aštrijų briaunų.

### Saugokitės nuodingų dujų ir užsidegimo pavojaus.

Apdorojant sintetines medžiagas, lakus ir panašias medžiagas, gali išskirti nuodingos dujos.

Saugokitės gaisro ir užsidegimo pavojaus.

Savo paties saugumo sumetimais naudokite tik tuos reikmenis ir papildomus prietaisus, kurie nurodyti naudojimo instrukcijoje arba rekomenduojami ir nurodyti prietaiso gamintojo.

Naudodamiesi kitais nei naudojimo instrukcijoje arba kataloge rekomenduojamais darbo įrankiais ar reikmenimis, galite susižeisti.



### Remontuoti leidžiama tik kvalifikuotam elektrikui.

Šis elektros prietaisas atitinka specialius saugumo reikalavimus.

Remontuoti leidžiama tik kvalifikuotam elektrikui, priešingu atveju naudotojas gali patirti nelaimingą atsitikimą. Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso tinklo kabelį turi keisti gamintojas, gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba arba atitinkamai kvalifikuotas asmuo.



### Rūpestingai saugokite šiuos saugos nurodymus šalia prietaiso.



## Prietaiso elementai

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Korpusas  | 8  | Mygtukas ŽEMYN temperatūrai sumažinti (tik „GluePRO 400 LCD“) |
| 2 | Pakabinimo kablis   | 9  | LCD informacinis displejus (tik „GluePRO 400 LCD“)            |
| 3 | Pastūmos reguliavimas   | 10 | Laidas  |
| 4 | Klijų pieštuko kreipiamoji                                      | 11 | Stovas (nuimamas)   |
| 5 | I.J. / IŠJ. klavišas  | 12 | Pastūmimo svirtis   |
| 6 | Mygtukas SET (tik „GluePRO 400 LCD“)                            | 13 | Keičiamas klijų antgalis                                      |
| 7 | Mygtukas AUKŠTYN temperatūrai padidinti (tik „GluePRO 400 LCD“) | 14 | Antgalio dangtelis  |

## Svarbūs nurodymai

- Nenaudokite skystų arba pastos pavidalo klijų!
- Antgalis ir išsilydę klijai gali iškaisti iki 200 laipsnių Celsių! Nudegimo pavojuς!
- Pavojujus nusideginti! Prisilietus prie karščių klijų: nedelsdami vėsinke šaltu vandeniu. Nebandykite šalinti skystų klijų nuo odos. Jeigu reikia, kreipkitės į gydytoją.
- Karščių klijų patekus į akis: nedelsdami vėsinke tekančiu vandeniu maždaug 15 min. ir kreipkitės į gydytoją.
- Klijuojamos vietos turi būti nuriebalintos, sausos ir visiškai švarios.
- Neperkaištingas veikimas garantuojamas tik tuo atveju, jei naudojami originalūs STEINEL klijų pieštukai.
- Nenaudokite prietaiso su lengvai užsiliepsnojančiomis / degiomis medžiagomis.
- Klijų dėmių iš drabužių pašalinti neįmanoma.
- Jautrius karščiui medžiagas patirkinkite, ar jas galiama naudoti.
- Užlašėjusių klijų geriausia šalinti jiems sustingus.

## Naudojimas pagal paskirtį

Karščių klijų pistoletas skirtas naudoti su originaliais STEINEL klijų pieštukais. Prietaisą galima naudoti tik sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.



## Veikimas / funkcija

### Eksplotacijos pradžia

- Jkiškite tinklo kištuką į kištukinį lizdą.
- Ijunkite prietaisą, dvi sekundes palaikydami mygtuką **IJ./ISJ**. Prietaisas iš karto kaista iki nustatytos temperatūros.
- Kaitimo metu LED minksi raudonai ir (arba) displejus šviečia mėlyna spalva.
- Jeigu LED šviečia raudona ir (arba) displejus – žalia spalva, reiškia, kad pasirinktas temperatūros diapazonas pasiektas, o klijų pistoletas parengtas naudoti.
- Jeigu temperatūros diapazonas per aukštąs, LED ir (arba) displejus šviečia raudonai.
- Jkiškite lydžių klijų pieštuką pro angą galinėje prietaiso pusėje.
- Ijunkite prietaisą, trumpai spustelėdami mygtuką **IJ./ISJ**.

### „GluePRO 400 LCD“ temperatūros nustatymas

- Temperatūrą galima nustatyti laipsnio tikslumu nuo 40 iki 230 laipsnių Celsijaus. Gamykloje temperatūra nustatyta ties 190 laipsnių Celsijaus.
- Paspauskite mygtuką **SET** **6**. Spausdami mygtuką SET pasirinkite temperatūrą mygtukais **AUKŠTYN** ir **ŽEMYN** **7** + **8**. Pasirinkta temperatūra rodoma displejuje.
- Atleidus mygtuką **SET** **6**, vėl rodoma kaitinimo kameroje esanti temperatūra.
- Laikykite paspaustą mygtuką SET. Spauskite atitinkamą mygtuką ilgiu, tokiu būdu temperatūra automatiškai didės arba mažės po 1 laipsnį. Spauskite atitinkamą mygtuką mažiausiai 3 sekundes, tokiu būdu temperatūra didės arba mažės po 5 laipsnius.
-  Nenustatykite aukštesnés nei lydžių klijų apdorojimo temperatūros.

## Kitos „GluePRO 400 LCD“ funkcijos

### Kitos „GluePRO 400 LCD“ funkcijos

#### Funkcija LOC

Saugantis netyčinio pasirinktų nustatymų išderinimo, prietaise „GluePRO 400 LCD“ įrengta funkcija „Lockable Override Control“ (LOC). Norint sužinoti, kaip nustatyti LOC funkciją, susisieki su mūsų aptarnavimo tarnyba telefonu **05245-448-188**.

### Pastūmos reguliavimas

- Pastūmos reguliavimas pasirenkamas individualiai, taip, kad galėtumėte tiksliai nustatyti klijų kiekj arba patogiai pasiekti pastūmimo svirties **12** nustatymą.
- Pastūmos reguliavimo sklendė **3** reguliuoja pastūmimo svirtį **12**, kad būtų galima sumažinti arba padidinti pastūmos klijų kiekj.
- Patraukite pastūmimo svirtį ir nustatykite pastūmos reguliavimo sklendę **3** antgalio kryptimi, kol bus tiekiamas pageidaujamas vienos pastūmos klijų kiekis arba galésite patogiai pasiekti pastūmimo svirties nustatymą.
- Norédami grįžti į pradinę padėtį, nustatykite sklen-dę priešingą kryptimi.

### Antgalio keitimas

Ypatingiemis darbams galima įsigyti specialių antgalijų. Keičiant antgalį, prietaisas turi būti šiltas, tačiau atjungtas nuo tinklo. Norédami tai padaryti, „GluePRO 300“ pakaitinkite daugiausiai 45 sekundes. „GluePRO 400“ LCD gali būti kaitinamas daugiausiai iki 100 laipsnių Celsijaus.

Pasiekus temperatūrą, prietaisas išsijungia.

1. Prietaisa laikykite šilumai atspariomis pištinėmis.
2. Atsukite antgalį **13**.



Tuo metu niekada nespauskite paleidiklio!

3. Tvirtai ranka prisukite pakeistą antgalį.

## Techninių duomenų puslapio paaiškinimai 3

(I × P × A)	Matmenys	P <sub>max</sub>	Didžiausia galia vatais
U	Vardinė įtampa voltais	P <sub>0</sub> **	Vardinė vartojamoji galia vatais
T	Temperatūra Celsijaus laipsniais	t <sub>190</sub>	Šildymo laikas minutėmis
m/t*	Našumas per valandą, kg	m	Svoris be maitinimo laido gramais

\* priklausomai nuo temperatūros ir klijų klampos

\*\* 30 s klijavimo / 60 s pertraukos režimu

## Priedai

Iš pardavėjo galite įsigyti kelis priedus

### Antgaliai

1. Ilgas antgalis, 3 mm,  
prekės kodas 052737
2. Lenktas ilgas antgalis, 3 mm,  
prekės kodas 052744
3. Smulkus ilgas antgalis, 1,5 mm,  
prekės kodas 052928
4. Stambus ilgas antgalis, 4,5 mm,  
prekės kodas 052935

### Klijų strypeliai

1. Universalūs klijų pieštukai, 300 mm, 600 g,  
prekės kodas 050092
2. Akrilato klijų pieštukai, 300 mm, 600 g,  
prekės kodas 052416
3. Klijų pieštukai „Fast“, 300 mm, 600 g,  
prekės kodas 052430
4. Klijų pieštukai „Flex“, 300 mm, 600 g,  
prekės kodas 052423
5. Klijų pieštukai „Low Melt“, 300 mm, 600 g,  
prekės kodas 052409

### Pastaba

Remkitės duomenų lape pateiktais karštų klijų apdrojimo nurodymais. Duomenų lapus ir kitą informaciją galima rasti [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## „GluePRO 400 LCD“ būklės rodmenys ir klaidų pranešimai

Rodmuo	Šildymas	Priežastis	Ištaisymas
“- - -”		LOC funkcija aktyvi	Išjunkite LOC funkciją. (žr. „Kitos „GluePRO 400 LCD“ funkcijos“)
„Err“:	šilta	Viršyta maksimali temperatūra	Leiskite atvėsti. Prietaisą išjunkite ir vėl ijunkite.
„Err“:	šalta	Jutiklių trumpasis jungimas arba jutiklio gedimas.	Pakeiskite kaitinimo kamерą. Dėl to kreipkitės į parduotuvę.

## „GluePRO 300“ klaidos pranešimas

Prietaise „GluePRO 300“ klaidą rodo greitas LED mirksėjimas.

Jeigu klaida rodoma ilgiu nei 5 minutes, kreipkitės į aptarnaujančią jmonę.

## Šalinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuočės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis!

## Gamintojo garantija

Šis „Steinel“ prietaisas pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atlikta pasirinktų prietaisų patikra.

STEINEL garantuoja nepriekaištingą kokybę ir veikimą. Garantinis laikotarpis – 12 mėnesių. Jis skaičiuojamas nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsy nuožiūra, prietaisais nemokamai remontuojamas arba keičiamos sugedusių dalys. Garantija netaikoma susidėvinčioms dalims, taip pat jei prietaisais sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros.

### Tik ES šalims

Remiantis galiojančia Europos Sajungos Direktyva dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Kitiems daiktams padaryta žala neatlyginama.

Garantija taikoma tik tokiu atveju, jei neišardytas prietaisais kartu su kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo spaudu) gerai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą arba per pirmuosius 6 mėnesius pateikiamas pardavėjui.



## LV Origīnālā lietošanas pamācība

Pirms izmantošanas lūdzam iepazīties ar šo montāžas pamācību. Jo vienīgi lietpratīga lietošana nodrošina ilglaičigu, drošu un nevainojamu darbību.

Mēs novēlam Jums daudz patīkamu mirkļu kopā ar Jūsu jauno karstās līmes pistoli.

### Par šo dokumentu

Lūdzu, izlasiet uzmanīgi un saglabājet.

- Autortiesības ir aizsargātas. Pārpublicēšana, arī atsevišķu izvilkumu veidā, tikai ar mūsu atļauju.

- Paturam tiesības veikt izmaiņas, kas saistītas ar tehnikas attīstību.



## Drošības prasības

**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet un ievērojet šos norādījumus. Neievērojot lietošanas instrukcijas prasības, ierīce var apdraudēt Jūsu drošību.**

Lai darbā ar elektroierīcēm pasargātu sevi no elektriskās strāvas triecienu, traumēšanās un ugunsgrēka izcelšanās riska, jāievēro šādi drošības pasākumi. Ja ar ierīci strādāsiet pavirši, var izcelties ugunsgrēks vai tikt savainoti cilvēki.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei nav kādi bojājumi (strāvas pieslēguma vads, korpuiss u.c.), un, ja tādi tiek konstatēti, nelietojiet ierīci.

Nedorbiniet ierīci bez uzraudzības. Neatstājiet bez uzraudzības bērnus, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

**Ņemiet vērā apkārtējās vides ietekmi.**

Nepakļaujiet elektroierīces lietus ietekmei. Nelietojiet mitras elektroierīces, kā arī nelietojiet tās mitros vai slapjos apstākļos. Uzmanieties, lietojot elektroierīces viegli uzliesmojošu materiālu

tuvumā. Uz ilgāku laiku nenovirzīt ierīci vienā un tajā pašā virzienā. Nelietot ierīci sprādzienbīstamā vidē. Izplūstošais siltums var tikt novadīts uz degošiem materiāliem, kas ir apkāti.

**Sargieties no elektriskās strāvas triecienu.**

Izvairieties no saskares ar sazemētām detalām, piemēram, caurulēm, apsilades ķermeniem, pavardiem, ledus-skapjiem un saldētavām.

Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.



**Uzglabājiet ierīci tam paredzētā un drošā vietā.**

Pēc lietošanas novietojiet ierīci uz stātīvu un ļaujiet tai atdzist, pirms atkal to iepakot.

Neizmantoti instrumenti jāuzglabā sausā, aizslēdzamā telpā un bērniem nepieejamā vietā.

Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai nepietiekamām zināšanām





## Drošības prasības

un pieredzi tad, ja tās tiek uzraudzītas, kā arī tad, ja tās tiek instruētas par ierīces lietošanu un saprot no lietošanas izrietošos riskus.

Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.

Tirīšanu un apkopi, kuru veic lietotājs, bērni drīkst veikt tikai tiešā pieaugušo uzraudzībā.

**Nepārslogojiet savas ierīces.**



**Rūpīgi uzglabājiet šo ierīces lietošanas instrukciju.**

Drošāk un labāk strādāt ar ierīci ir norādītajās jaudas robežās. Nepārnēsājiet ierīci, turot to aiz kabeļa, un nevelciet aiz tā, lai atvienotu kontaktakšu no rozetes. Sargājiet vadu no karstuma, eļļas un asām malām.

**Uzmanieties no indīgām gāzēm un uzliesmošanas riska.**



Apstrādājot plastmasas, lakanas un līdzīgus materiālus, var izdalīties indīgas gāzes.

Levērojiet ugunsdrošības prasības.

Jūsu drošībai izmantojiet tikai detaļas un pašgierīces, kuras minētas lietošanas instrukcijā, vai kuras iesaka ierīces ražotājs.

Lietošanas instrukcijā vai katalogā neminētu instrumentu vai piederumu lietošana var radīt risku lietotāja drošībai.

**Ierīces remontu drīkst veikt tikai profesionāls elektrikis.**



Šis elektroinstrumenti atbilst vienotajām drošības normām un noteikumiem. Remonta darbus drīkst veikt tikai profesionāls elektrikis, pretējā

## Ierīces elementi

- |          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| <b>1</b> | Korpuss   | <b>8</b>  | AB slēdzis temperatūras samazināšanai (tikai GluePRO 400 LCD) |
| <b>2</b> | Uzkāšanas iespēja   | <b>9</b>  | LCD informācijas displejs (tikai GluePRO 400 LCD)             |
| <b>3</b> | Pacelšanas funkcija   | <b>10</b> | Elektrotīkla kabelis  |
| <b>4</b> | Līmes stienīša vadība   | <b>11</b> | Statnis (noņemams)  |
| <b>5</b> | Slēdzis IESL./IZSL.   | <b>12</b> | Padeves svira   |
| <b>6</b> | SET slēdzis (tikai GluePRO 400 LCD)                             | <b>13</b> | Nomaināma līmes sprausla                                      |
| <b>7</b> | AUF slēdzis temperatūras palielināšanai (tikai GluePRO 400 LCD) | <b>14</b> | Sprauslas kape  |

## Svarīgas norādes

- Neizmantojiet šķidras vai pastas veida līmes!
- Düse und geschmolzener Kleber können über 200 Grad Celsius heiß werden! Risks apdedzināties!
- Risks apdedzināties. Pēc ādas saskares ar karstu līmi: uzreiz atdzesējiet ar aukstu ūdeni. Nemēģiniet kūstošo līmi noraut no ādas. Nepieciešamības gadījumā apmeklējiet ārstu.
- Karstai līmei iekļūstot acis: nekavējoties apm. 15 minūtes dzesejiet zem tekoša ūdens un tūlīt dodieties pie ārsta.
- Līmējamām virsmām jābūt atbrīvotām no taukiem, sausām un pilnīgi tīrām.
- Nevainojamu darbību var nodrošināt tikai, lietojot ar oriģinālos STEINEL un/vai Henkel līmes stienišiem.
- Neizmantojiet saskarē ar viegli uzliesmojošiem/ degošiem materiāliem.
- Līmes traipus no apģērba nevar iztīrt.
- Pārbaudiet uz karstumu jūtīgu materiālu piemērotību.
- Līmes pilienus vislabāk notīrt aukstā stāvoklī.

## Pareiza lietošana

Karstās līmes pistole izmantošanai ar oriģinālajiem STEINEL līmes stienišiem. Izmantošana drīkst notikt tikai sausās, labi vēdinātās iekštelpās.

## Izmantošana/Funkcionēšana

### levade ekspluatācijā

- Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
- Ieslēdziet ierīci, divas sekundes nospiežot IESL./IZSL. slēdzi. Ierīce nekavējoties sasist līdz iestatītajai temperatūrai.
- Uzsilšanas fazē mirgo sarkana LED, vai arī displejs ir izgaismots zils.
- Ja deg sarkana LED vai displejs ir zaļš, ir sasniegta izvēlētā temperatūras zona un līmes pirtole ir gatava izmantošanai.
- Ja temperatūra ir pārāk augsta, deg LED vai displejs ir sarkans.
- Ievietojet kūstošās līmes stienīti ierīcē caur atveri tās aizmugurē.
- Izslēdziet ierīci, vienu reizi īsi nospiežot IESL./IZSL. slēdzi.

### Temperatūras iestatījums GluePRO 400 LCD

- Iespējama precīza temperatūras iestatīšana 40-230 °C. Rūpniča temperatūru ir iestatījus uz 190 °C.
- Nospiediet SET slēdzi 6.
- Pie nospista SET slēdža ar AUF un AB slēdzi izvēlieties temperatūru 7 + 8. Izvēlētā temperatūra tiks parādīta displejā.
- Ja Jūs atlaidīsiet SET slēdzi 6, Jums tiks parādīta aktuālā sildīšanas kameras temperatūra.
- Turiet nospiest SET slēdzi. Piespiediet atbilstošo slēdzi ilgāk, tadējādi temperatūra automātiski palielinās vai samazinās par 1 grādu. Piespiediet atbilstošo slēdzi vismaz 3 sekundes, tadējādi temperatūra automātiski palielinās vai samazinās par 5 grādiem.
- Temperatūru iestatiet ne ausgtāku kā kūstošās līmes darba temperatūru!

## CCitas GluePRO 400 LCD funkcijas

### CCitas GluePRO 400 LCD funkcijas

#### LOC funkcija

Lai izvairītos no nejaušām izvēlēto iestatījumu izmaiņām, GluePRO 400 LCD aprīkots ar Lockable Override Control Function (LOC). Lai uzzinātu, kā var iestatīt LOC funkciju, sazinieties ar mūsu servisu, zvanot uz 05245-448-188.

### Padošanas funkcija

- Padošanas funkcija ir individuāli izvēlama, tā, ka Jūs varat panākt precīzu līmes daudzuma iestatīšanu katrai padeves reizei, vai arī ērtu padeves sviras 12 iestatīšanu.
- Slēdzis padeves iestatīšanai 3 pārvieto padeves sviru 12, lai samainātu vai palielinātu līmes daudzumu katrā padošanas reizē.
- Atvelciet padeves sviru un pārvietojiet slēdzi padeves iestatīšanai 3 tiktāl sviras virzienā, līdz katrā padeves reizē tiek padots vēlamais līmes daudzums, vai arī Jūs sasniedzat ērtu padeves sviras iestatījumu.
- Pārvietojiet slēdzi pretējā virzienā, lai atjaunotu sākotnējo pozīciju.

### Sprauslu maiņa

Speciālam lietojumam iegādājamas īpašas sprauslas. Sprauslu nomaiņai ierīcei jābūt siltai, taču atvienotai no tūkla. Uzkarsējiet GluePRO 300 maksimāli 45 sekundes.

GluePRO 400 LCD jābūt uzkarsētai uz maksimāli 100 grādiem pēc Celsija.

Izslēdziet ierīci, kad temperatūra ir sasniegta.

1. Turiet ierīci ar drošības cimdīiem.
2. Noskrūvējiet sprauslu 13.



Tajā laikā nekad nedarbīniet mēlīti!

3. Stingri pieskrūvējiet nomaināmo sprauslu.

## Paskaidrojumi par tehniskajiem datiem, 3. Ipp.

G x P x A	Izmēri	P <sub>maks.</sub>	Maks. jauda vatos
U	Nominālais spriegums voltos	P <sub>0</sub> **	Mērījumu uzņemšana vatos
T	Temperatūra Celsija grādos	t <sub>190</sub>	Uzsilšanas laiks minūtēs
m/t*	Plūsma stundā kilogramos	m	Svars bez tīkla kabeļa gramos

\* atkarībā no temperatūras un līmes viskozitātes

\*\* 30 s līmējot / 60 s pauze

## Piederumi

Jūsu pārdošanas speciālists var piedāvāt šādus piederumus:

### Sprauslas

1. Garā sprausla 3 mm  
art. nr. 052737
2. Garā sprausla ar leņķi 3 mm  
art. nr. 052744
3. Garā sprausla smalka 1,5 mm  
art. nr. 052928
4. Garā sprausla liela 4,5 mm  
art. nr. 052935

### Līmes stienīši

1. Universāle līmes stienīši 300 mm 600 g  
art. nr. 050092
2. Akrilāta līmes stienīši 300 mm 600 g  
art. nr. 052416
3. Fast līmes stienīši 300 mm 600 g  
art. nr. 052430
4. Flex līmes stienīši 300 mm 600 g  
art. nr. 052423
5. Low Melt līmes stienīši 300 mm 600 g  
art. nr. 052409

### Norāde!

Lūdzu, pievērsiet uzmanību datu lapai ar norādēm par karstās līmes izmantošanu. Datu lapas un cita informācija ir atrodama [www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de).

## GluePRO 400 LCD statusa rādījumi un klūdu ziņojumi

Rādījums	Apsilde	Cēlonis	Risinājums
“- - -”		LOC funkcija aktīva	Izslēgt LOC funkciju. (Skat. "Citas GluePRO 400 LCD funkcijas")
“Err”.	silts	Pārsniegta maksimālā temperatūra	Ālaujiet atdzist. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci.
“Err”.	aukssts	Sensora īssavienojums vai bojāts sensors	Nomainiet sildīšanas kamерu. Lai to veiktu, lūdzu, vērsieties pie Jūsu servisa partnera.

## Klūdas paziņojums GluePRO 300

GluePRO 300 klūdas parāda ātra LED diodes mirgošana.

Ja klūda tiek rādīta ilgāk par 5 minūtēm, lūdzu, vērsieties pie Jūsu servisa partnera.

## Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.



Nemetiet elektroierīces parastajos atkritumos!

## Ražotāja garantija

Šis STEINEL ražojums ir izgatavots ar vislielāko rūpību, tā darbība un drošība pārbaudīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, un noslēgumā veikta izlases veida kvalitātes kontrole.

STEINEL sniedz garantiju pareizi un instrukcijai atbilstoši lietotai ierīcei.

Garantijas laiks ir 12 mēneši un tā stājas spēkā ar ierīces pārdošanas dienu lietotājam. Mēs novēršam trūkumus, kas radušies materiālu vai rūpniecīcas klūdu dēļ, garantijas serviss ietver sevī bojāto daļu remontu vai apmaiņu pēc mūsu izvēles. Garantijas serviss neattiecas uz nodilumam pakļauto daļu bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un trūkumiem, kas radušies nelietprātīgas lietošanas vai apkopes, kā arī kritiena rezultātā.

### Tikai ES valstīm:

Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumam nacionālās tiesībās, nefunkcējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

## RU Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Перед эксплуатацией, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Ведь только надлежащее обращение гарантирует продол-

жительную, надежную и безотказную работу изделия. Желаем приятной эксплуатации нового термоклеевого пистолета.

## Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохранить.

- Защищено авторскими правами.
- Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.

- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.



## Указания по технике безопасности

**Перед началом эксплуатации прибора рекомендуется ознакомиться с данными указаниями и соблюдать их во время работы. При несоблюдении инструкции по эксплуатации данный прибор может стать очагом опасности.**

При эксплуатации электрических инструментов, для предотвращения электрического удара, телесных повреждений и ожогов, необходимо соблюдать нижеследующие основные указания по технике безопасности. Невнимательное обращение с прибором может привести к возникновению случайного пожара или травмам.

Перед эксплуатацией необходимо проверять прибор на наличие возможных повреждений (кабель сетевого подключения, корпус и пр.) и при наличии повреждений не использовать его. Не позволять прибору работать без присмотра. Не допускать детей до прибора без присмотра взрослых.

**Учитывать условия окружающей среды.**

Запрещается эксплуатация электрического инструмента под дождем. Не разрешается эксплуатация прибора во влажных зонах или в помещениях с высокой влажностью. Требуется особая осторожность при эксплуатации инструмента вблизи горючих материалов. Запрещается направлять прибор длительное время на одно и то же место. Запрещается эксплуатация во взрывоопасных зонах. Выделяемое тепло может проникать к скрытым горючим материалам.



**Остерегаться удара электрическим током.**

Запрещается работать с прибором с поврежденными проводами. Запрещается оставлять без внимания работающий электроприбор.





## Указания по технике безопасности

### Хранить прибор в безопасном месте.

По завершении работы прибор следует положить для охлаждения на подставку и лишь после охлаждения убирать на хранение. Электрические приборы должны храниться в сухом, закрытом и недоступном для детей месте. Использование этого прибора детьми старше 8 лет, а также лицами с нарушениями физического, сенсорного или умственного развития или с недостаточным опытом и знаниями разрешено, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают вытекающие из этого риски. Детям запрещается играть с прибором.

Чистку и пользовательское техническое обслуживание не разрешается выполнять детям без присмотра.

### Запрещается перенагрузка приборов.

Их следует эксплуатировать в рекомендуемом диапазоне мощности. Запрещается носить прибор, держа его за электрический шнур, или тянуть за него при отсоединении электровилки из розетки. Предохранять электрошнур от нагревания, попадания масла и острых кромок.

### Соблюдать меры по предотвращению выделения ядовитых газов и их воспламенения.



При обработке пластмасс, лаков и подобных материалов могут выделяться ядовитые газы.

Соблюдать меры по предотвращению пожара и воспламенения.

Для обеспечения личной безопасности использовать исключительно принадлежности и вспомогательные устройства, указанные в инструкции по эксплуатации или рекомендуемые изготовителем данного прибора.

Использование неуказанных в инструкции по эксплуатации или каталоге приборов или принадлежностей может привести к телесным повреждениям.

### Ремонтные работы должны выполняться исключительно электротехники.

Настоящий электрический прибор отвечает всем действующим требованиям по безопасности эксплуатации.

Во избежание несчастных случаев ремонтные работы должны выполнять исключительно электротехники. Замена поврежденного электрошнура - с целью предотвращения возможной опасности - должна быть поручена производителю, его отделу сервисного обслуживания или иным квалифицированным специалистам.

### Хранить инструкцию по технике безопасности прибора в надежном месте.



Корпус

Возможность подвешивания

Регулировка хода

Направляющая kleевого стержня

Переключатель ВКЛ./Выкл.

Кнопка SET (только GluePRO 400 LCD)

Кнопка ВВЕРХ для повышения температуры (только GluePRO 400 LCD)

Кнопка ВНИЗ для снижения температуры (только GluePRO 400 LCD)

Информационный ЖК-дисплей (только GluePRO 400 LCD)

Электрический шнур

Опора (съемная)

Рычаг подачи

Сменные kleевые насадки

Колпачок насадки

## Составные части

- 1 Корпус
- 2 Возможность подвешивания
- 3 Регулировка хода
- 4 Направляющая kleевого стержня
- 5 Переключатель ВКЛ./Выкл.
- 6 Кнопка SET (только GluePRO 400 LCD)
- 7 Кнопка ВВЕРХ для повышения температуры (только GluePRO 400 LCD)
- 8 Кнопка ВНИЗ для снижения температуры (только GluePRO 400 LCD)
- 9 Информационный ЖК-дисплей (только GluePRO 400 LCD)
- 10 Электрический шнур
- 11 Опора (съемная)
- 12 Рычаг подачи
- 13 Сменные kleевые насадки
- 14 Колпачок насадки

## Важные указания

- Не использовать жидкие или пастообразные kleяющие вещества!
- Сопло и расплавленный клей могут нагреваться до температур выше 200 градусов Цельсия! Опасность ожога!
- Опасность ожога! После попадания горячего клея на кожу: немедленно охладить холодной водой. Не пытаться снять расплавленный клей с кожи. При необходимости обратиться к врачу.
- После попадания горячего клея в глаза: немедленно в течение прим. 15 минут охлаждать проточной водой и немедленно обратиться к врачу.
- Склеиваемые места должны быть очищены от жира, сухими и абсолютно чистыми.
- Безупречная работа гарантируется только при использовании оригинальных kleевых стержней STEINEL.
- Не использовать вместе с легковоспламеняющимися / горючими веществами.
- Пятна клея с одежды удалить невозможно.
- Проверить пригодность термочувствительных материалов.
- Капли клея лучше всего удалять в холодном состоянии.
- Не вытаскивать kleевой стержень из прибора. Горячий клей, который течет в прибор, может привести к повреждению.
- Прочность склеивания оптимальна, если соединение происходит непосредственно после нанесения клея.
- При длительных перерывах в работе (более чем ок. 30 минут) необходимо выключать прибор из розетки.
- После установки новых kleевых стержней следует немного подождать, чтобы холодный патрон мог нагреться. Ни в коем случае не вдавливать с силой!
- После замены всегда плотно закручивать насадку вручную.
- Разогретый прибор нужно устанавливать на опору. На бок его класть нельзя.
- После использования всегда выключать прибор из розетки. Дать прибору полностью остыть перед хранением.
- Прибор в заводском состоянии не включается снова автоматически, если электропитание прерывается и затем снова подается.

## Применение по назначению

Термоклеевой пистолет для использования оригинальных kleевых стержней STEINEL. Использование разрешается только в сухих, хорошо вентилируемых внутренних помещениях.



## Эксплуатация/принцип работы

### Пуск в эксплуатацию

- Вставить штекер в розетку.
- Включить прибор, нажав в течение двух секунд кнопку ВКЛ./ВыКЛ. Прибор сразу же разогревается до установленной температуры.
- Во время фазы разогрева СИД мигает красным цветом или дисплей светится синим цветом.
- Если СИД горит красным или дисплей - зеленым, то выбранный температурный диапазон достигнут и kleевой пистолет готов к работе.
- Если температурный диапазон слишком высокий, то СИД или дисплей горят красным цветом.
- Вставить kleевой стержень через отверстие с обратной стороны прибора.
- Выключить прибор, кратко нажав кнопку ВКЛ./ВыКЛ. один раз.

### Регулировка температуры GluePRO 400 LCD

- Возможна установка температуры от 40 до 230 °C с точностью до градуса. На заводе температура установлена на 190 градусов Цельсия.
- Нажать кнопку SET **6**. Выбрать при нажатой кнопке SET температуру кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ **7** + **8**. Выбранная температура отображается на дисплее.
- Если отпустить кнопку SET **6**, снова отображается текущая температура в камере нагрева.
- Удерживать кнопку SET нажатой. Если удерживать соответствующую кнопку нажатой дольше, то температура автоматически повышается или снижается с шагом в 1 градус. Если удерживать соответствующую кнопку нажатой в течение как минимум 3 секунд, то температура автоматически повышается или снижается с шагом в 5 градусов.
-  Не устанавливать температуру выше температуры обработки термоклея!

### Регулировка хода

- Регулировку хода можно выбрать индивидуально, чтобы настроить точное количество клея за ход или достичь комфортной регулировки рычага подачи **12**.
- Затвор для регулировки хода **3** смешает рычаг подачи **12**, чтобы уменьшить или увеличить количество клея за ход.
- Потянуть рычаг подачи и смешать затвор для регулировки хода **3** в направлении сопла до тех пор, пока за ход не будет выдаваться желаемое количество клея или не будет достигнута комфортная регулировка рычага подачи.
- Смешать затвор в противоположном направлении, чтобы восстановить исходное положение.

### Смена насадок

Для особых областей применения предлагаются специальные насадки. Для замены насадок прибор должен быть теплым, но быть отключен от сети. Для этого разогревать GluePRO 300 в течение макс. 45 секунд.

GluePRO 400 LCD можно разогревать до макс. 100 градусов Цельсия.

Когда температура достигнута, выключить прибор.

1. Удерживать прибор в термозащитных перчатках.
2. Открутить насадку **13**.
3. Вручную накрутить сменную насадку.



При этом никогда не нажимать спусковой механизм!

## Дополнительные функции GluePRO 400 LCD

### Дополнительные функции GluePRO 400 LCD

#### Функция LOC

Для предотвращения случайного изменения выбранных настроек GluePRO 400 LCD имеет функцию Lockable Override Control (LOC). Чтобы узнать, как можно настроить функцию LOC, свяжитесь, пожалуйста, с нашей Службой технической поддержки по телефону **05245-448-188**.

### Режим покоя

Режим покоя автоматически снижает температуру термоэлемента после произвольно выставленного времени до устанавливаемой температуры. При этом важно, когда была последний раз нажата кнопка. Режим покоя можно распознать по синему мигающему СИД или по синему мигающему дисплею. На заводе эта функция была деактивирована. Чтобы узнать, как можно настроить режим покоя, свяжитесь, пожалуйста, с нашей Службой технической поддержки по телефону **05245-448-188**.

## Разъяснения технических данных на странице 3

Д × Ш × В	Размеры	P <sub>max</sub>	Максимальная мощность в ваттах
U	Сетевое напряжение в вольтах	P <sub>o</sub> **	Потребляемая мощность в ваттах
T	Температура в градусах Цельсия	t <sub>190</sub>	Время нагрева в минутах
m/t*	Подача за час в кг	м	Вес без электрического шнура в граммах

\* в зависимости от температуры и вязкости клея \*\* при 30 с склеивания / 60 с перерыва

## Аксессуары

Насадки, имеющиеся в продаже в качестве принадлежностей

### Насадки

1. Удлиненная насадка 3 мм  
№ арт. 052737
2. Удлиненная насадка, угловая, 3 мм  
№ арт. 052744
3. Удлиненная насадка, тонкая, 1,5 мм  
№ арт. 052928
4. Удлиненная насадка, большая, 4,5 мм  
№ арт. 052935

### Клеевые стержни

1. Универсальные kleевые стержни 300 мм 600 г № арт. 050092
2. Акрилатные kleевые стержни 300 мм 600 г № арт. 052416
3. Секундные kleевые стержни 300 мм 600 г № арт. 052430
4. Гибкие kleевые стержни 300 мм 600 г № арт. 052423
5. Легкоплавкие kleевые стержни 300 мм 600 г № арт. 052409

### Указание:

Соблюдать технический паспорт с указаниями по работе с термоклеем. Технические паспорта и дополнительную информацию можно запросить на [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de).

## Индикация состояния и сообщения об ошибках на GluePRO 400 LCD

Индикация	Нагревательный элемент	Причина	Устранение
„- - -“		Функция LOC активна	Выключить функцию LOC. (см. "Дополнительные функции GluePRO 400 LCD")
„Err“.	теплый	Превышение максимальной температуры	Дать остыть. Выключить прибор и снова включить.
„Err“.	холодный	Короткое замыкание или повреждение датчика	Заменить камеру нагрева. Для этого следует обратиться в сервисную службу.

## Сообщения об ошибках на GluePRO 300

На GluePRO 300 ошибку отображает быстрое мигание СИД.

Если ошибка отображается дольше 5 минут, следует обратиться в сервисную службу.

## Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

## Только для стран ЕС:

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

## Гарантия производителя

Данное изделие производства STEINEL было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли вследствие дефекта материала или конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие в результате износа деталей, ненадлежащей эксплуатации и ухода.



Фирма не несет ответственности за материальный ущерб третьих лиц, нанесенный в процессе эксплуатации изделия.

Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде было отправлено вместе с сервисным талоном и приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия) по адресу сервисной мастерской. Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

## BG Оригинал - Упътване за употреба

Моля запознайте се с тези инструкции преди употреба. Дълга, надеждна и безпроблемна работа може да бъде гарантирана само при правилна употреба.

Пожелаваме ви много радост с новия ви пистолет за горещо лепене.

## За този документ

Моля прочетете го внимателно и го пазете.  
- Всички права запазени. Препечатване, дори от-  
късечно, само с наше разрешение.

- Запазваме си правото за промени, които служат за технически напредък.



## Указания за безопасност

**Прочетете и спазвайте тези препоръки, преди да използвате уреда. При неспазване на инструкциите уредът може да се превърне в източник на опасност.**

При използване на електроинструменти трябва да се спазват следните основни препоръки, с цел предпазване от токов удар, контузии или пожар. Ако уредът не се използва внимателно може да се стигне до пожар или да пострадат хора.

Преди употреба проверете уреда за повреди (захранващ кабел, корпус и т.н.) и ако има такива не използвайте уреда.

Уредът да не се ползва без надзор. Деца трябва да се наблюдават, за да е сигурно, че не играят с уреда.

**Съобразете се с околните фактори.**

Не излагайте електроинструменти на дъжд. Не използвайте влажни електроинструменти, нито във

влажна или мокра среда. Внимание при използване на уредите в близост до леснозапалими материали. Да не се насочва за продължително време към едно и също място. Да не се използва в среда с риск от експлозии. Изходящата топлина може да бъде предадена към леснозапалими материали, които са скрити.

**Предпазвайте се от токов удар.**



Избягвайте допир на тялото до заземени части, например тръби, радиатори, печки, хладилници. Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.



**Пазете инструментите си на сигурно място.**

След употреба уредът да се остави на поставката да изстине, преди да се прибере.

Неизползвани инструменти трябва да се съхраняват в сухо, заключено помещение и недостъпни за деца.



## Указания за безопасност

Този уред може да се използва от деца над 8 години, хора с ограничени физически, сензорни или ментални способности или липса на опит и знание, само под наблюдение или ако са били обучени на работа с уреда и разбират възможните опасности.

Децата нямат право да играят с уреда.

Почистване или поддръжка не могат да се извършват от деца, без наблюдение.

### Не претоварвайте инструментите си.

Te работят по-добре и по-сигурно в посочения мощностен диапазон. Не носете уреда за кабела и не го използвайте, за да издърпate щепсела от контакта. Пазете кабела от горещина, масло и остри ръбове.

### Внимавайте за отровни газове и опасност от запалване.

При обработка на пластмаси, лакове и подобни материали могат да се образуват отровни газове.

Внимавайте за опасност от запалване и пожар.

За собствена сигурност използвайте принадлежности и допълнителни уреди, посочени в упътването или препоръчани от производителя.

Употребата на различни от препоръчаните в каталога или упътването инструменти или принадлежности може да означава за вас опасност от нараняване.



### Ремонти само от специалист.

Този електроинструмент отговаря на специфичните изисквания за безопасност. Ремонти могат да се извършват само от специалист, в противен случай за потребителя съществува риск от произшествия. Когато захранващият кабел на този уред бъде повреден, той трябва да се замени от производителя или негов специалист или обучен техник, за да се предотвратят опасности.

### Пазете добре тези указания за безопасност при уреда.



## Елементи на уреда

- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Корпус<br><b>2</b> Възможност за окачване<br><b>3</b> Промяна на обема<br><b>4</b> Водач за стик<br><b>5</b> Бутон ВКЛ/ИЗКЛ<br><b>6</b> SET-бутон (само GluePRO 400 LCD)<br><b>7</b> AUF-бутон за увеличаване на температурата (само GluePRO 400 LCD) | <b>8</b> AB-бутон за намаляване на температурата (само GluePRO 400 LCD)<br><b>9</b> LCD-екран (само GluePRO 400 LCD)<br><b>10</b> Захранващ кабел<br><b>11</b> Стойка (сваляща се)<br><b>12</b> Лост за подаване<br><b>13</b> Сменяема дюза за лепене<br><b>14</b> Капачка за дюзата |
|--|--|

## Важни сведения

- Да не се използват течни или пастообразни лепила!
- Дюзата и степеното лепило могат да се згрят над 200 градуса по Целзий! Опасност от изгаряне!
- Опасност от изгаряне! При контакт на кожата с горещо лепило: веднага да се охлади със студена вода. Да не се прави опит за отстраняване на лепилото от кожата. При необходимост да се потърси лекар.
- При контакт на очите с горещо лепило: моментално да се охладят за около 15 мин. със студена течаща вода и веднага да се потърси лекар.
- Местата на залепване трябва да са сухи, обезмазнени и абсолютно чисти.
- Безпроблемна работа може да се гарантира само при използване на оригинални стикове лепило на STEINEL.
- Да не се използва съвместно с лесно запалими/горящи платове.
- Петна от лепило по дрехите не могат да бъдат отстранени.
- Чувствителни към горещина материали да се проверяват за годност за лепене.
- Капки лепило се отстраняват най-добре, когато са студени.

## Употреба по предназначение

Пистолет за горещо лепене за използване на оригинални стикове лепило STEINEL. Употребата може да се извърши само в сухи, добре проветрени вътрешни помещения.



## Експлоатация/функция

### Пускане в експлоатация

- Поставете щепсела в контакта.
- Включете уреда като натиснете за две секунди бутона ВКЛ/ИЗКЛ. Уредът загрява веднага до настроената температура.
- Във фазата на загряване LED мига червено, съответно еcranът свети синьо.
- Когато LED свети червено, а еcranът зелено, избраната температурна област е достигната и пистолета е готов за употреба.
- Когато температурата е висока, LED и еcranът светят червено.
- Поставете стика лепило в отвора от обратната страна на уреда.
- Изключете уреда като натиснете веднъж за кратко бутона ВКЛ/ИЗКЛ.

### Настройка на температурата GluePRO 400 LCD

- Възможна е прецизна настройка на температурата с точност до градус между 40 и 230 градуса по Целзий. Заводски температурата е настроена на 190 градуса по Целзий.
- Натиснете SET-бутона **6**. При натиснат SET-бутоон изберете температурата с бутоните AUF и AB **7** + **8**. Избраната температура се показва на еcranъа.
- Когато освободите SET-бутона **6** отново ще видите показвана актуалната температура на нагревателя.
- Задръжте SET-бутона натиснат. Ако натиснете съответния бутоон за по-дълго, температурата автоматично ще се увеличава или намалява със стъпка 1 градус. Ако натиснете съответния бутоон за поне 3 секунди, температурата автоматично ще се увеличава или намалява със стъпка 5 градуса.
- Температурата да не се настройва по-висока от работната температура на лепилото!

## Други функции GluePRO 400 LCD

### Други функции GluePRO 400 LCD

#### LOC-функция

За да се избегне неволно разместване на избраните настройки GluePRO 400 LCD разполага с функцията Lockable Override Control (LOC). За да разберете как да настроите LOC-функцията, обадете се моля в нашия сервиз на номер **(+49) 05245/448-188**.

### Промяна на обема

- Промяната на обема може да се настройва индивидуално, така че може да се постигне прецизно количество лепило за обем или комфортна настройка на лоста за поддаване **12**.
- Пълзгачът за промяна на обема **3** размества лоста за поддаване **12**, за да се намали или увеличи количеството лепило на обем.
- Издърпайте лоста за поддаване и изместете пълзгача за промяна на обема **3** по посока дюзата толкова, че да бъде издадено желаното количество лепило за обем или постигнете комфортна настройка на лоста за поддаване.
- Изместете пълзгача в противоположната посока, за да възстановите изходната позиция.

### Смяна на дюзата

За специфични потребности се предлагат специални дюзи. За смяна на дюзата уредът трябва да е горещ, но изключен от електрическата мрежа. За целта заграйте GluePRO 300 най-много за 45 секунди. GluePRO 400 LCD трябва да се загрява най-много до 100 градуса по Целзий. Когато температурата е достигната изключете уреда.

1. Дръжте здраво уреда с термоизолиращи ръкавици.
2. Отвинете дюзата **13**.  
 При това никога не задействайте спусъка!
3. Завинтете новата дюза стабилно.

### Режим покой

В покой температурата на нагревателя автоматично се намалява след свободно избрано време на свободно избрана температура. При това решаващо е последното натискане на бутона. Режимът покой се разпознава по мигащия в синьо LED или мигащия в синьо еcranъа. Тази функция е деактивирана в заводските настройки. За да разберете как да настроите режима покой, обадете се моля в нашия сервиз на номер **(+49) 05245/448-188**.

## Пояснения към техническите данни страница 3

Д x Ш x В	Размери	P <sub>max</sub>	Максимална мощност във Ват
U	Номинално напрежение във Волт	P <sub>0**</sub>	Консумация при симулация във Ват
T	Температура по °Целзий	t <sub>190</sub>	Време за загряване в минути
m/t*	Производителност на час в кг	m	Тегло без мрежов кабел в грама

\* според температурата и вискозитета на лепилото

\*\* при 30 с лепене / 60 с пауза

## Принадлежности

Вашият търговец поддържа сортимент от принадлежности за вас:

### Дюзи

1. Дълга дюза 3 мм арт. нр. 052737
2. Дълга дюза под ъгъл 3 мм арт. нр. 052744
3. Дълга дюза фина 1,5 мм арт. нр. 052928
4. Дълга дюза голяма 4,5 мм арт. нр. 052935

### Стикове лепило

1. Универсални стикове 300 мм 600 г арт. нр. 050092
2. Акрилатни стикове 300 мм 600 г арт. нр. 052416
3. Бързи стикове 300 мм 600 г арт. нр. 052430
4. Flex стикове 300 мм 600 г арт. нр. 052423
5. Low Melt стикове 300 мм 600 г арт. нр. 052409

### Съдържание:

Съобразете се със съдържанието за обработка на лепилото от информационния лист. Информационни листове и допълнителна информация могат да бъдат намерени на адрес [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de).

## Показания на състоянието и грешките GluePRO 400 LCD

Показание	Нагревател	Причина	Решение
“- - -”		LOC-функция активирана	LOC-функция изключване. (виж „Други функции GluePRO 400 LCD“)
“Err”.	горещ	Надхвърлена е максималната температура	Да се остави да изстине. Уредът да се изключи и отново да се включи.
“Err”.	студен	Късо съединение в датчика или дефектен датчик	Нагревателната камера да се замени. Обърнете се моля към Вашия сервизен партньор.

## Съобщение за грешка GluePRO 300

При GluePRO 300 грешките се показват с бързо мигане на LED.

Ако грешката се показва по-дълго от 5 минути, обърнете се моля към Вашия сервизен партньор.

## Отстраняване

Електроуреди, принадлежности и опаковки трябва да бъдат рециклирани, с цел опазване на околната среда.



Не изхвърляйте електроуреди с общите домашни отпадъци!

## Гаранция от производителя

Този продукт на STEINEL е произведен с най-голямо старение, проверен е за функционалност и безопасност, според действащите разпоредби, след което е подложен на качествен контрол, на принципа на случаен избор.

STEINEL гарантира перфектна изработка и функции.

Гаранцията е с продължителност 12 месеца и започва от дена на покупката. Ние отстраняваме дефекти, причинени от грешки в производството или качеството на материала, ремонтирайки или заменяйки дефектните части, по наш избор. Гаранцията не важи за щети по износвачи се части, за щети и дефекти, получени в резултат на неправилна употреба или поддръжка.

Последващи щети на чужди предмети са изключени от гаранцията.

### Само за страни от ЕС:

Според действащата Директива на ЕС за стари електронни и електроуреди и транспортирането ѝ в национално право, електроуреди, които повече не могат да бъдат употребявани, трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, с цел опазване на околната среда.

Гаранцията е валидна само, ако неразглобеният уред бъде изпратен на съответния сервис, добре опакован и придружен от кратко описание на дефекта, касова бележка или фактура (дата на покупка и печат на търговец), или бъде предаден на търговеца в първите 6 месеца.



## CN 使用说明书原件

使用前请仔细阅读本操作说明书。因为只有操作正确，我们希望您尽情体验极速热熔胶枪。才能确保产品长期可靠、无故障地运行。

### 关于本文件

请仔细阅读并妥善保管。

- 受到著作权法律保护。未经我方批准禁止翻印或摘录。

- 保留因技术进步而进行修改的权利。



### 安全性提示

**使用该设备前，请仔细阅读并遵守操作说明。如不注意本操作说明书，本机将可成为一个危险源。**

如使用电动工具，为了防止触电、受伤危险和火灾危险，应注意采取下列基本安全措施。如机器未谨慎使用，则可能导致火灾或造成人身伤害。

因此，调试前务必检查设备是否损坏（如电源线、壳体等处），如有损坏，则禁止使用。不得在无人值守的情况下运行设备。  
请注意并确保孩童不得玩耍本设备。

**请采取防电击措施。**

请避免身体接触接地带，例如管子、取暖器、灶具、冰箱。须在人员值守时运行设备。



**请安全妥善地保管工具。**


仪器用后立面向上放，包装前让其冷却。



未使用的工具必须存放在干燥、密闭的室内，且须确保孩童无法触及。

对于 8 岁以上的孩童以及生理、心理或智力缺陷的人员、缺乏相关经验和知识的人员，仅可在监督下或者经过设备相关安全使用培训且了解设备可能造成的危险后使用本设备。

禁止孩童玩耍本设备。



禁止在无监督的情况下由孩童进行清洁和维护。



**务必注意周围环境影响。**

电动工具不得暴露于雨中。  
请勿使用潮湿的电动工具，或在有潮湿或潮湿的环境中使用。附近存有易燃物时，请小心使用。请勿长时间接通设备或使其始终保持同一位置。请勿在易爆环境中使用。泄漏的热量会导致被覆盖材料发生燃烧。



## 安全性提示

**请勿超负荷使  
用工具。**



在本说明书所列工作范围内使用该设备，将获得更加出众和安全的性能。不得通过电缆提拉工具，且不得通过拖拽电缆将插头从插座中拔出。避免电缆受热、受到油污及接触尖锐物边缘。



**谨防有毒气体和引燃危险。**

处理塑料、油漆或类似材料时可能会产生有毒气体。

**谨防火灾和引燃危险。**

为保障人身安全，请使用本操作说明书中或工具制造商所推荐或规定的配件和辅助设备。

使用本操作说明书中或目录中未推荐的使用工具及配件，可能会给您带来人身安全隐患。



**仅可由专业电工进行维  
修作业。**

该电动工具符合相关安全性条款。维修作业只能由专业电工进行，否则可能导致意外发生。设备电源线损坏时，须由制造商或其客服人员及具有相关资质的人员进行更换，以防止发生危险。

**请将本安全性提示妥善存放在  
设备附近。**

## 设备元件

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ① 外壳                                 | ⑧ 用于降低温度的向下键<br>(仅限 GluePRO 400 LCD) |
| ② 悬挂方式                               | ⑨ LCD 信息显示屏<br>(仅限 GluePRO 400 LCD)  |
| ③ 冲程调节                               | ⑩ 电源线                                |
| ④ 胶棒导向装置                             | ⑪ 支架 (可拆卸)                           |
| ⑤ 开关键                                | ⑫ 进给操纵杆                              |
| ⑥ 设置键 (仅限 GluePRO 400 LCD)           | ⑬ 可更换喷胶嘴                             |
| ⑦ 用于提高温度的向上键<br>(仅限 GluePRO 400 LCD) | ⑭ 喷嘴帽                                |

## 重要提示

- 切勿使用液体或糊状粘合剂！
- 喷嘴和熔化的胶浆可能超过 200 摄氏度！燃烧危险！
- 燃烧危险！皮肤接触高温粘合剂后：立即用冷水降温。切勿尝试将熔化的胶浆从皮肤上去除！必要时立即就医。
- 眼睛接触高温粘合剂后：立即用流水冷却约 15 分钟，然后立即就医。
- 粘合位置必须干燥、洁净且无油脂。
- 只有使用原装 STEINEL 胶棒才能保证功能完全正常。
- 切勿与易燃材料一起使用。
- 衣物上的粘合剂斑点无法清除。
- 检查热敏材料的适用性。
- 粘合剂滴最好在冷却后去除。
- 不得将胶棒从设备中拉出。进入设备内的高温粘合剂可能造成损坏。
- 当涂胶后直接粘接，粘接的强度是最好的。
- 请在较长的休息时 (超过 约 30 分钟) 时，拔出插头。
- 补充新的胶棒时请稍等片刻，以便冷胶筒可以加热。任何情况下，都不能够蛮力按压！
- 更换喷嘴后始终要拧紧。
- 加热的设备必须放置在支架上。不得放在一边。
- 使用设备后拔下电源插头。存放设备前使其完全冷却。
- 在出厂状态下，供电中断然后重新供电时，设备不会自动重启。

## 按规定使用

使用原装 STEINEL 胶棒所用的热熔胶枪。只能在干燥、通风良好的室内使用。

## 操作/功能

### 调试

- 将电源插头插入插座中。
- 按下开关键两秒钟，接通设备。设备立即加热到设置的温度。
- 在加热阶段，LED 闪烁红色或显示屏呈蓝色。
- 如果 LED 呈红色或显示屏呈绿色，则表示已达到所选的温度范围，且胶枪已准备就绪。
- 如果温度范围过高，则 LED 或显示屏呈红色。
- 通过设备背面的开口插入热熔胶棒。
- 短暂按一次开关键，关闭设备。

### GluePRO 400 LCD 温度设置

- 可以将温度设置在 40 到 230 摄氏度之间，精确到度。出厂时温度设置为 190 摄氏度。
- 按下设置键 ⑥。按住设置键，通过向上和向下键 ⑦ + ⑧ 选择温度。所选温度将显示在显示屏上。
- 如果松开设置键 ⑥，将再次显示加热室中的当前温度。
- 按住设置键。按下相应按键稍长时间，温度将自动增加或减少 1 度。按住相应按键至少 3 秒，温度将自动增加或减少 5 度。
-  设置的温度不要高于热熔胶的加工温度！

## GluePRO 400 LCD 其他功能

### GluePRO 400 LCD 其他功能

#### LOC 功能

为了避免意外调节所选设置，GluePRO 400 LCD 具有可锁定超驰控制功能 (LOC)。要了解如何设置 LOC 功能，请拨打 **05245-448 188** 联系我们的客户服务部门。

## 技术数据页 3 的说明

长×宽×高	尺寸	P <sub>max</sub>	最大功率，单位：瓦特
U	额定电压，单位：伏特	P <sub>0</sub> **	额定功率消耗，单位：瓦特
T	温度，单位：摄氏度	t <sub>190</sub>	加热时间，单位：分钟
m/t*	每小时运输能力，单位：公斤	m	不含电源线的重量，单位：克
* 取决于温度和粘合剂粘度			** 30 s 粘接 / 60 s 暂停时

### 冲程调节

- 冲程调节可以单独选择，以便设置每个冲程精确的粘合剂量或实现进给操纵杆 ⑫ 的轻松调整。
- 用于冲程调节 ③ 的滑阀调节进给操纵杆 ⑫，以减小或增大每个冲程的粘合剂量。
- 拉动进给操纵杆并向喷嘴方向调节用于冲程调节 ③ 的滑阀，直到输出所需的每行程粘合剂量，或实现进给操纵杆的轻松调整。
- 向反方向调节滑阀，以恢复初始位置。

### 更换喷嘴

特殊喷嘴可用于特殊应用。更换喷嘴时设备必须温热，但必须断开电源。为此，将GluePRO 300 加热，最长 45 秒。

GluePRO 400 LCD 最高可加热到 100 摄氏度。达到该温度时，设备关闭。

1. 用耐热手套抓住设备。
2. 拧下 ⑬ 喷嘴。  
 此时切勿扣动扳机！
3. 拧紧更换的喷嘴。

## 配件

您的经销商将为您提供一些配件

### 喷嘴

1. 长喷嘴 3 mm  
商品编号 052737
2. 弯曲长喷嘴 3 mm  
商品编号 052744
3. 细长喷嘴 1.5 mm  
商品编号 052928
4. 大长喷嘴 4.5 mm  
商品编号 052935

### 胶棒

1. 通用胶棒 300 mm 600 g  
商品编号 050092
2. 丙烯酸脂胶棒 300 mm 600 g  
商品编号 052416
3. 快速胶棒 300 mm 600 g  
商品编号 052430
4. 伸缩胶棒 300 mm 600 g  
商品编号 052423
5. 低熔胶棒 300 mm 600 g  
商品编号 052409

### 提示：

遵守含有热熔胶处理说明的数据页。可从 [www.steinl-professional.de](http://www.steinl-professional.de) 调用数据页和其他信息。

## GluePRO 400 LCD 状态显示和故障信息

显示	供暖设备	原因	补救办法
“— — —”	LOC	功能激活	关闭 LOC 功能。（参见“GluePRO 400 LCD 其他功能”）
“Err”	温热	超过最大温度	冷却。关闭并重新启动设备。
“Err”	冷	传感器短路或传感器中断	更换加热室。请咨询您的客户服务联系人。

## GluePRO 300 故障信息

使用 GluePRO 300 时，LED 快速闪烁表示发生故障。

故障显示超过 5 分钟时，请咨询您的客户服务联系人。

## 废弃物处理

必须将电器、配件和包装采用可回收的环保方式处理。



不得将电子设备投入生活垃圾！

### 仅针对欧盟国家：

根据适用的关于废旧电子设备和电子元件欧盟指令及其在国家法律中的实施规则，必须将无法再使用的电子设备分开收集在一起并根据环保要求寻求再次利用。